



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2024-18891
Ref. LANIE/ANELL
Dato: 10.02.2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Marius Pedersen – Division Special Affald
Virksomhedens adresse	Baggeskærvej 15, 7400 Herning
CVR nummer	49979517
Virksomhedstype	5.1.d Bortskaffelse/nyttiggørelse af affald, rekonditionering forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter, kapacitet > 10 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	14.10.2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	02.10.2024
Deltagere fra virksomheden	Miljø- og sikkerhedschef Nicolai Boss Nielsen Divisionsleder Dorthe D. Jensen Afbud fra produktionsleder Tony Ælmholdt
Tilsynet udført af	Laila Nielsen og Annemette Ellefsen
Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede fysisk gennemgang af virksomheden på Baggeskærvej (13-)15 og 12, samt besigtigelse af Baggeskærvej 11
Materiale udleveret	Oversigtskort for Baggeskærvej 15
Materiale eftersendt	Tilslutningstilladelse for Baggeskærvej 15 (2023) Kloakplan Baggeskærvej 11 (2024)

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå. Nærværende tilsyn har ikke givet anledning til håndhævelser.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
21.09.2023	Indskærpelse	Manglende ansøgning om miljøgodkendelse af vaskeanlæg – efterkommet (ansøgning modtaget og miljøgodkendelse meddelt).
21.09.2023	Indskærpelse	Manglende dokumentation for vilkår C6 (kontrol af luftforurening fra perforator), F2 (procedure for håndtering af spild), G3 (årsindberetning for 2022) og H1 (ændring af sikkerhedsstillelse) – efterkommet (dokumentation modtaget).
17.04.2024	Påbud efter MBL	Vilkårsændring vilkår C2 (afkasthøjder og luftmængder) – efterkommet (påbud om vilkårsændring meddelt).

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsindberetning	Årsindberetning for 2023 i h.t. vilkår G3 er modtaget og vurderet at være fyldestgørende.

Jordforurening

Der har i maj og juni 2024 været brand i container med batterier, som var placeret på flisebelagt udendørsareal på den nordøstlige del af Baggeskærvej 13-15. Ved rundgangen kunne Miljøstyrelsen konstatere, at jordbræmmen ved/under hegnet, ind mod distributionsvirksomhed på Baggeskærvej 25, er tydelig påvirket af branden/brandslukningen. Jorden var sort (afsvedet) og der lå rester af batterier.

Miljøstyrelsen vurderer, at overfladejorden kan være forurenet som følge af branden, men at der ikke er hjemmel i jordforureningsloven til at kræve den mulige forurening undersøgt og oprenset. Virksomheden har meddelt, at de udfører en frivillig oprydning – herunder afgravning af synligt påvirket jord og analyse af overfladejorden efter afgravning.

Virksomheden har den 30. december 2024 fremsendt dokumentation for den gennemførte oprensning.

Liste over gældende afgørelser

- Revurdering af miljøgodkendelse, Miljøstyrelsen 5. december 2022
- Tillægsgodkendelse til håndtering og vask af miljøkasser, Miljøstyrelsen 26. februar 2024

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Miljøstyrelsen har ved tilsynet besigtiget alle produktionshaller og udendørsarealer på Baggeskærvej 15, nuværende lager på Baggeskærvej 12 samt forventet, kommende lager på Baggeskærvej 11.

Indretning og drift

Baggeskærvej 15 - rundering indendørs

I det særskilte rum i hal 1 er anlægget til lyskildeknusning fjernet. Den nye aktivitet med modtagelse og håndtering af de røde kasser, fra hustandsindsamling af farligt affald, er etableret med tilhørende vaskeanlæg. Aktiviteten giver anledning til sortering i mange fraktioner – herunder elektronikaffald. Virksomheden vil gerne opbevare affaldet i de tætte/lukkede plast-spændfade, men modtager kræver at affaldet er i trådbure. Virksomheden har valgt at "vrappe" trådburets sider i film, for at holde små dele inde i trådburet. Batterier i elektronikaffaldet udgør en brandfare, hvorfor virksomheden, på anbefaling fra brandrådgiver og riskmanager fra forsikrings-selskab, opbevarer de fyldte trådbure udendørs. –Se endvidere afsnittet "rundering udendørs".

I hal 1 modtages, omlæsses og opbevares farligt affald. Der er oplag af ikke-brandfarlige væsker i forskellige emballager, herunder dunke, palletanke og tanke. Der er endvidere oplag af faststofaffald i forskellige emballager, herunder plast-containerne og metalcontainere. Der var flere steder i hal 1 og 5 ”kattegrus” (spildabsorberende granulat) på gulvet. Det er godt at der anvendes kattegrus, men vigtigt at det fjernes og bortskaffes korrekt, når det har opsamlet spildet. Ved faststofcontainerne (blå containere med luftsug) var der mindre områder med olie-vandblanding på gulvet, som bør opsamles.

Tanklageret til ikke-brandfarlige væsker styres/overvåges via skærm ved tankoplaget.

I teknikrummet bag tankoplaget stod hedvandsrenser med tilhørende olieoplag på en palle. Selv om gulvet er tæt og uden afløb bør olieoplaget stå på en spildbakke.

Virksomheden har den 15. oktober 2024 fremsendt fotodokumentation, for at der er sat spildbakke under oplaget.

Hal 2 er opdelt i en ”våd” og en ”tør” afdeling – adskilt af væg med port. I den våde afdeling findes anlæg til vask af containere og andre emballager. Spildevandet opsamles i en nedgravet opsamlingsstank og bortskaffes som farligt affald. I den tørre afdeling har anlægget til neddeling af oliefiltre været placeret. Anlægget er fjernet og skulle erstattes af et nyt, dette er dog ikke sket og tidshorisonten for etablering af et nyt anlæg er ukendt.

Aktiviteten med neddeling af oliefiltre hører under listepunkt K218, som er s-mærket, hvorfor tilsynskompetencen for virksomheden i november 2021 er overdraget fra Herning Kommune til Miljøstyrelsen.

Hal 3 anvendes af Marius Pedersens slamsugerafdeling. Der er, som ved sidste tilsyn (2022), kraftig olielugt i rummet. Fra tanken til olie-vand-separation ledes vandfraktionen via slanger til tanke i den udendørs tankgård. Oliefraktionen pumpes direkte fra tanken ved afhentning. Ind mod væggen er gulvet sænket og forsynet med opsamling. Her stod flere palle-tanke med spildolie klar til afhentning, samt tanke med kølervæske. Virksomheden oplyste, at kølervæsken var til slamsugerafdelingens køretøjer.

Spildevand fra hal 3 opsamles og ledes til spildevandstank. Virksomhedens to nedgravede, dobbeltvæggede opsamlingsstanke til spildevand er forsynet med overfyldningsalarm og lækageovervågningssystem. Herning Kommune er myndighed for de nedgravede spildevandstanke (§19-godkendelse).

Hal 4 er en selvstændig brandcelle med sump til opsamling med spild. Oplagene er normalt i lukkede spændfæde eller tromler. Ved tilsynet var der dog anbragt en stor spildbakke med et delvis hærdet olie-/tjæreprodukt i rummet.

Hal 5 rummer anlægget med spraydåseperforator med tilhørende opsamlingskar. Forud for behandling i perforatoren sorteres affaldet i en anden enhed forsynet med opsamlingsbakke. Begge opsamlingsbakker tømmes manuelt til palletanke.

Baggeskærvej 15 - rundering udendørs

De udendørs, overjordiske tanke (i tankgård) anvendes alene til ikke-temperaturfølsomme produkter, heraf en tank til vand fra olie/vandseparation (hal 3). Tankgården er forsynet med pumpe-ump, så regnvand kan pumpes væk. Regnvand pumpes manuelt til olieudskillere ved betonpladsen (”vaskepladsen”) ved tankgården, hvorfra det afledes til kommunal spildevandskloak.

Udover tankgården, er oplags- og vaskeplads (ved tankgården) og afvandingsplads (for containere til afvanding af sand fra olieudskillere) befæstet med beton, der regnes som tæt belægning. Disse arealer afvander til spildevandskloak via olieudskillere. De øvrige udendørsarealer på Baggeskærvej 15 er befæstet med fliser. Flisearealet afvandes til regnvandskloak via forsinkelsesbassin. Forsinkelsesbassinets kapacitet er 14 m³.

På udendørsarealerne er der oplag af tom emballage og en række "tørre" affaldsfraktioner – herunder gasflasker, elektronikaffald og batterier. De fleste oplag er efter miljøstyrelsens vurdering uproblematisk.

Jf. vilkår B11 i miljøgodkendelsen (revurdering) af 5. december 2022 skal *alle containere og emballager til farligt affald være tætte og egnede til opbevaring og transport af den pågældende affaldsart eller –fraktion*. Jf. vilkår B13 i revurderingen skal *containere med fast, farligt affald stå på befæstet areal – fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør og containere med affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal opbevares indendørs på tæt belægning*.

Jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, §40, skal elektronikaffald opbevares på *impermeable belægninger for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere, og vejrfast overdækning af relevante arealer*.

Jf. afsnittet om hal 1 er der, med modtagelse og sortering af de røde kasser til farligt affald, opstået en ny fraktion af elektronikaffald. Affaldet pakkes i trådbure, som "vrappes" i plastfolie for at holde små dele inde i trådburet. Batterierne i elektronikaffaldet udgør en brandfare, hvorfor virksomheden, på anbefaling fra brandrådgiver og riskmanager fra forsikringsselskab, opbevarer trådburene udendørs.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at den nuværende opbevaring ikke lever op til ovennævnte vilkår i revurderingen. Emballagen kan således ikke betegnes som tæt og egnet til opbevaringen (vilkår B11), opbevaringen er ikke indendørs og ikke på tæt belægning (vilkår B13). Miljøstyrelsen vurderer, at den nuværende opbevaring heller ikke lever op til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen (§40). Miljøstyrelsen konstaterer imidlertid også, at Herning Kommune jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen er tilsynsmyndighed for elektronikaffaldet.

Det udendørs oplag af batterier i containere, med opsamling i bunden, er tilsvarende begrundet i den brandfare primært lithiumbatterierne udgør. Miljøstyrelsen har i forbindelse med tilsyn i 2022 accepteret det udendørs oplag, bl.a. med baggrund i virksomhedens øgede varme-/brandovervågning.

Miljøstyrelsen anbefaler, at virksomheden indkalder beredskabet, Herning Kommune og Miljøstyrelsen, virksomheder til en drøftelse af håndteringen af elektronikaffald og batterier på virksomheden.

Afvandingspladsen (for containere til afvanding af sand fra olieudskillere) anvendes af Marius Pedersens slamsugerafdeling.

Baggeskærvej 12 – rundering

Aktiviteten på Baggeskærvej 12 er udelukkende indendørs lager, dog foregår udendørs transport af affaldet fra Baggeskærvej 15 og læsning af lastbiler på de udendørs ramper.

Baggeskærvej 11 – rundering

Virksomheden har købt lagerbygning med læsseramper på Baggeskærvej 11. Formålet er at flytte lageret fra Baggeskærvej 12 til Baggeskærvej 11, hvorved virksomheden undgår trafik henover Baggeskærvej.

Virksomheden har den 8. januar 2025 fremsendt indretnings- og kloakplan for Baggeskærvej 11.

Miljøstyrelsen skal vurdere, om miljøgodkendelse af lager på den nye lokalitet udløser krav om BTR.

Støj & lugt & luft

Der var ved tilsynet ingen nævneværdig støj eller mærkbar lugt fra virksomheden på udendørsarealerne. Ingen bemærkninger vedr. luft, se dog afsnit om håndhævelser.

Affald & spildevand

Herning Kommune er myndighed for affald og spildevand. Miljøstyrelsen skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed sikre, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til jord- og grundvandsforurening.

Den udbrændte battericontainer, fra seneste brand i batterioplaget, står fortsat på pladsen. Der står endvidere container og palletanke med rester fra begge batteribrande. Affaldet afventer bortskaffelse.

Miljøstyrelsen vil, i forbindelse med forventet drøftelse med Herning Kommune og beredskabet (se ovenstående) vedr. de udendørs oplag af hhv. elektronikaffald og batterier, have fokus på risikoen for og forebyggelse af forurening af jord og overfladevand. Miljøstyrelsen anerkender væsentligheden i at holde oplagene af elektronikaffald og batterier adskilt fra de indendørs oplag, begrundet i brandfaren fra batterierne. Miljøstyrelsen ønsker dog øget fokus på, hvordan forurening forebygges bedst muligt – også i forbindelse med eventuel beredskabsindsats.

Virksomheden har den 8. januar 2025 fremsendt kloakplan for Baggeskærvej 13-15, herunder placering og størrelse af forsinkelsesbassinet.

Tanke

Virksomhedens tanke, til hhv. flydende affald, olieaffald og spildevand, er overordnet beskrevet under rundering.

Indberetning/rapportering

Virksomheden har indsendt dokumentation/årsrapport - se afsnit om håndhævelser.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse er etableret og ikke relevant ved dette tilsyn.

Driftsforstyrrelser og uheld

Jf. ovenstående har der været flere brande i det udendørs batterioplæg.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.