




Til: DGS Denmark A/S  
Tempovej 15  
2750 Ballerup

MILJØ OG TEKNIK

Dato: 4. december 2018  
Sagsid: 09.35.00-K08-1-18  
Tlf. dir.: 41750124  
E-mail: [ibbe@balk.dk](mailto:ibbe@balk.dk)  
Kontakt: Iben Nøhr Bertelsen

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	DGS Denmark A/S
Virksomhedens adresse	Tempovej 15
CVR nummer	42334219
P- nummer	1000897027
Matrikel	
Etableringsår	1 juli 1991
Telefonnummer	44830130
E-mail	<a href="mailto:peao@dgs.com">peao@dgs.com</a>
Hjemmeside	<a href="http://www.oticon.dk">http://www.oticon.dk</a>
Virksomhedstype	A54 Elektroteknisk virksomhed, minus print og transformatorer.  Branchenummer 266010 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
Deltagere på tilsynet	Per Antonsen, DGS Torben Pedersen, DGS Iben Nøhr Bertelsen, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattende	Total tilsyn
Materiale udleveret	-





### Generelle oplysninger

Der er i dag mellem ca. 130 ansatte på virksomheden.

### Planforhold

Virksomheden er beliggende i byzone, og er omfattet af lokalplan 69 Tempovej – Energivej, delområde for større virksomheder.

### Opvarmning

Naturgas.

### Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige, regionale drikkevandsinteresser, men ikke i nærheden af BNBO eller drikkevandsboring.

Vandforsynes ved Novafos.


### Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening på virksomheden hverken V1 eller V2.


### Kloaksystemer

Virksomheden er separatkloakeret, indgår i spildevandsområde B12.2S, og regnvandsområde B29R, med karakter 3. Skala går fra 1 – 5, hvor 1 lever bedst op til serviceniveau.


Ejendommen er beliggende i område, som viser opstuvninger v. 5 års hændelse.



Ved skybrud ses ligeledes opstuvninger på virksomheden.



Ved skybrudsmodellering i Scalgo, ses oversvømmelse af ejendommen og området op til.



**Har virksomheden** oplevet opstuvning? Ja, men dette skyldtes tilstopning af intern kloakledning.

Gennemført skybrudssikring af ejendom? Nej, men aftalt, at jeg sender Teknologisk Instituts vejledning om Skybrudssikring af bygninger. [Http://www.skybrudssikringafbygninger.dk/](http://www.skybrudssikringafbygninger.dk/)



## Gennemgang af miljøforhold

### Virksomhedens produktion

Virksomheden i Ballerup producerer forstærker til høreapparater. Produktionen er meget automatiseret, og små elementer på båndruller loddes i maskine på printplader. Dette foregår automatisk, og i lokaler der lever op til kravene til "ren rum", da små urenheder ødelægger printpladerne.

Der er udsugning ved maskinerne, og også i gulvet. De fleste urenheder suges ud via gulvristerne. Der er filtre på udsugningerne, og alarm på udsugningen. Udsugning serviceres 1 x årligt. Brugte filtre bortskaffes med småt- brændbart.

### Tanke

Nedgravede/overjordiske tanke – Ingen tanke på virksomheden.

### Luft/ Lugt

Er der udsugning fra virksomheden – Se beskrivelse under produktionerne

Service? Nej

Svejsning?  
Maling? Nej

Fortages maskinel slibning eller andre støvfrembringende aktiviteter på virksomheden? Nej

Lugt- Nej

### Støj

Kompressor? Virksomheden råder over 2 trykluft kompressorer, der er placeret i kældere. Disse serviceres 4 x årligt. Herudover har virksomheden kølekompressorer placeret på taget, der serviceres 2 x årligt.

Virksomheden har anskaffet særligt støjsvage kompressorer for at begrænse emission til omgivelserne.

Ventilator? Rumventilation.

Konstatering af støjende aktivitet under tilsynet? Der blev under tilsynet ikke bemærket støjende aktiviteter.

### Råvare

Råvarer	Mængde	Opbevaring
Ethanol		I aflåst miljøcontainer m. spildbakke
Acetone		I aflåst miljøcontainer m. spildbakke

### Affald

Virksomheden udsorterer affald i stort omfang se udtræk fra ADS- Miljøstyrelsen for 2017.

Virksomheden sorterer glas og keramik hver for sig, som angivet ved sidste tilsyn.

Virksomheden kan ikke genanvende plastfolie, hvor komponenter har været opbevaret, da poserne bliver for små, når de åbnes.

Rundt på virksomheden er affaldsstationer, med tydelig mærkning af affaldstypen. Dette samles slutteligt i containergården, hvor affaldsfraktionerne ligeledes er tydeligt mærket.

### Spildevand

Virksomheden producerer ikke spildevand.



Fedtudskiller?

Virksomheden har fedtudskeer der tømmer 1 x månedligt.

**Miljørisikovurdering**

Virksomhedens beregnede miljørisikoscore er 2,36. Værdien anvendes til planlægning af kommunens miljøtilsyn.

**Afrunding /konklusion**

Virksomhedens håndtering af affald er meget flot, og virksomheden følger Miljøbeskyttelsesloven.

Notat udarbejdet af Iben Nøhr Bertelsen