



Shell Service
Mileparken 37 og Ring 4 nr. 50
2730 Herlev

22. december 2017
Journalnr. 163-2010-54556
CVR 31623197

Sendt på e-mail til:
peter@bywulff.dk

Miljøtilsyn d. 18. december 2017¹

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 18. december 2017 været på miljøtilsyn hos Shell Service på Mileparken 37 og Ring 4 nr. 50, 2730 Herlev. Tilsynet blev gennemført af Lone Bruhn fra Herlev Kommune. Peter Wulff fra TCB Retail ApS viste rundt, og på Shell Service, Mileparken 37 deltog endvidere Stationsansvarlig, Christian Mortensen.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, farligt affald, spildevand, støj, oplag af kemikalier og kontrol af dampretur og beholdningsregnskab.

Drift af Shell Service

Salg af benzin, diesel, kioskvarer og vask af biler.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Indskærpelse

Herlev Kommune indskærper, at belægningen på salgspladserne på Mileparken 37 og Ring 4 nr. 50 skal være tæt, jf. § 9, stk. 3 i Benzinstationsbekendtgørelsen¹.

Herlev Kommune vil komme på tilsyn i slutningen af marts 2018 for at kontrollere, om indskærpelsen er blevet efterkommet.

Hvis salgspladsen på Mileparken 37 er etableret på en måde, så der sker en opsamling af spild under SF-sten-belægningen, så spildet ledes til kloaksystemet via olieudskiller, bedes TCB Retail ApS indsende dokumentation for dette til Herlev Kommune inden den 1. februar 2018.

Henstilling

Herlev Kommune henstiller til, at olieudskilleren ved vaskehallen på Mileparken 37 tømmes inden den 1. februar 2018.

¹ Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg nr. 555 af 09/06/2001

Belægninger

Salgspladsen på Mileparken 37 er belagt med SF-sten. Der er korrekt fald mod kloak, men SF-sten er ikke en tæt belægning.

Salgspladsen på Ring 4 nr. 50 er belagt med beton, men der er revner i betonen på salgspladsen tættest ved Ring 4, se fotos nedenfor.





Herlev Kommune vurderer, at der er risiko for nedsivning af benzin og dieselolie gennem sprækker i betonen og mellem SF-sten, hvis der sker spild.

I henhold til § 9, stk. 3 i Benzinstationsbekendtgørelsen² skal belægningen på salgspladser være tæt. Der må ikke kunne ske nedsivning af eventuelt spild af motorbrændstof til jorden.

Herlev Kommune indskærper, at belægningen på salgspladserne på både Ring 4 nr. 50 og Mileparken 37 skal være tæt. Herlev Kommune vil komme på tilsyn i slutningen af marts 2018 for at kontrollere, om indskærpelsen er blevet efterkommet.

Hvis salgspladsen på Mileparken 37 er etableret på en måde, så der sker en opsamling af spild under SF-sten-belægningen, så spildet ledes til kloaksystemet via olieudskiller, bedes TCB Retail ApS indsende dokumentation for dette til Herlev Kommune inden den **1. februar 2018**.

Tilslutningstilladelser

Prøvetagningsfrekvensen er nedsat til én prøve hvert 2. år på begge stationer. De sidste prøver er udtaget 3/8-2016. De overholder grænseværdierne i tilslutningstilladelserne for begge servicestationer.

Olieudskiller og sandfang tømmes af Leif M. Jensen 2-3 gange årligt efter belastning. De er senest tømt 13/3-2017, 22/6-2017 og 10/10-2017 på Ring 4, nr. 50 og 23/1-2017 og 27/4-2017 på Mileparken 37. Kvitteringer for tømning blev fremvist på tilsynet.

² Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg nr. 555 af 09/06/2001

På tilsynet fandt vi olieudskilleren, der hører til vaskehallen på Mileparken 37 ved at løfte dæksler. I olieudskilleren kunne man se et snasket lag. Det så ud til, at den trængte til at blive tømt. Herlev Kommune henstiller til at olieudskilleren tømmes inden den **1. februar 2018**.

Herlev Kommune vurderer, at vilkårene i tilslutningstilladelserne for Shell Service Ring 4, nr. 50 og Mileparken 37 er overholdt.

Vurdering af miljørisiko

Som en del af tilsynet er der lavet en miljørisikovurdering jævnfør Bekendtgørelse om miljøtilsyn³. Til brug for vurderingen er vedlagte vurderingsskemaer udfyldt.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6444 eller sende en mail til lone.bruhn@herlev.dk.

Venlig hilsen

Lone Randi Bruhn
Miljømedarbejder

Vedlagt:

Skema til miljørisikovurdering (det er ens for Mileparken 37 og Ring 4, nr. 50)

Kopi:

TCB Retail ApS, c/o Dansk Retail Services ApS, Mårkærvej 5 – 9, 2630 Taastrup

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem.

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Bek nr. 866 af 23/06/2017