



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01960
Ref. MALJS/ASLIC
Dato: 18. april 2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods Amba Branderup Mejeri
Virksomhedens adresse	Engdraget 4, 6535 Branderup J
CVR nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarb. af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	11. april 2018 kl. 11.00
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	28. februar 2018
Deltagere fra virksomheden	Annemarie Bachmann, Susanne Sørensen, Bjørn Bach Kristensen, Henrik Jessen.
Tilsynet udført af	Malene Jozeffa Sørensen og Asta Lichtenberg Jakobsen
Tilsynet omfattede	Alle virksomhedens miljøforhold

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Kørselsmønsteret	Egenkontrollen viser at vilkåret er overholdt.
Spildevand	Egenkontrollen viser at vilkårene er overholdt.

”Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.”

Jordforurening

”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering, december 2009.
2. NMK afgørelse vedr. vilkår L3 og L5 i revurderingen fra 2009, december 2011.
3. Påbud om ændring af vilkår vedrørende emission fra kedelanlæg af 4. november 2013.
4. Miljøgodkendelse til omlægningen af produktionen af mozzarella, april 2015.
5. Påbud vedr. vilkår I3, januar 2016.
6. Miljøgodkendelse til midlertidig diesel og adBlue tankanlæg, februar 2018.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Virksomhedens miljøgodkendelser fra 2015 og 2018 er taget i brug. Virksomheden har vilkår om, at Miljøstyrelsen skal underrettes i forbindelse med vilkårsovertrædelser, Arla oplyste, at der ikke havde været vilkårsovertrædelser, siden sidste tilsyn.

Revurdering

Virksomhedens Miljøgodkendelse fra 2009 skal i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen revurderes efter 10 år, svarende til 2019. Det blev på tilsynet drøftet, at denne revurdering afventer BREF'en for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. Endelige BAT-konklusioner forventes at foreligge omkring årsskiftet 2018/2019.

Indretning og drift

Vilkårene omkring sandfang og olieudskiller blev gennemgået. Sandfang tømmes hver anden måned om sommeren og hver måned om vinteren. Olieudskiller ved regnvandsbassinet tømmes fast. Olieudskiller ved vaskeplads og tankplads (de er fælles) tømmes også sammen med olieudskilleren ved regnvandsbassinet. Der er desuden en oliesump (uden afløb) i lastbilværkstedsgrov, som tømmes når nødvendigt. Mejeriet har procedure for opsamling af oliespild.

Virksomheden fik i februar 2018, tilladelse til at flytte diesel og adBlue tankene inkl. stander midlertidig, da der skulle ske en udvidelse med nye tanke, i det område hvor de var placeret. Tanpladsen blev inspiceret uden bemærkninger. Tankene er placeret i aflåst container. Foto

af dieseltank blev fremvist på tilsynet og attest for tankkontrol den 12-10-2017 er modtaget efter tilsynet.

Luftforurening

Der blev på tilsynet ikke observeret støvgener på virksomheden.

Der blev fremvist målerapport for kedlerne fra den 11. september 2017. Denne viste, at virksomheden kan overholde grænseværdierne for deres kedler.

Lugt

Der blev på tilsynet ikke konstateret lugtgener på selve mejeriet, men over på rensningsanlægget, var de ved at omrøre mejeriets slam, dette medførte en meget ubehagelig lugt. Denne lugt, var dog centreret omkring slambassinet, og var ikke udenfor virksomhedens skel. Denne omrøring sker kun ca. 2 gange årligt i forbindelse med at landmænd afhenter slam.

Spildevand

Virksomheden har indberettet alle deres spildevandsmålinger. Virksomheden overholder alle deres grænseværdier på spildevandet.

Miljøstyrelsen fik fremvist ventilen, der lukker af fra virksomhedens regnvandsbassin og ud til Kirkebækken.

Gennemgang af virksomhedens befæstede arealer, skal ske dagligt, for at sikre at der ikke er spild eller lækede væsker fra virksomhedens kørende materiale. Denne opgave varetages af virksomhedens vedligeholdelses afdeling. Vedligeholdelsesskema blev fremvist på tilsynet.

Virksomheden fremvist deres procedure, der skal sikrer renseanlæggets funktionsduelighed ved planlagt driftsstop.

Støj

Virksomheden har den 18. januar 2018 fremsendt en årlig opgørelse over beregningsforudsætninger og om der er konstateret afvigelser i forholdet til deres støjrapport. Miljøstyrelsen har godkendt opgørelsen uden bemærkninger.

I forbindelse med at virksomheden har flyttet indvejningen, er de i gang med, at få udarbejdet en ny støjrapport. Den vil blive fremsendt til Miljøstyrelsen, når den ligger klar.

Virksomheden har et vilkår om, at der max. må ankomme 12 lastbiler i det der defineres som natperioden. Virksomheden fremviste, hvorledes de registrerer dette.

Affald

Det blev på tilsynet vurderet at virksomhedens affald blev opbevaret på en hensigtsmæssig måde.

Jord og grundvand

Virksomheden opbevarer deres farlige affald under tag.

Virksomheden har vilkår om, at de mindst én gang årligt, skal gennemgå om deres områder med impermeabel belægning er i god vedligeholdelsesstand, dvs. at belægningen fremstår uden revner eller skader, og at fugerne er hele og vedhæftende. Denne opgave, er en del af virksomhedens vedligeholdelsesplan, som blev fremvist på tilsynet.

Miljøstyrelsen har valgt, at lave en tilsynskampagne for 2018, med fokus på olieudskillere. På tilsynet blev data for tømningen i marts 2017 fremvist, det blev aftalt, at Arla fremsender tallene til Miljøstyrelsen.

Indberetning/rapportering

Miljøstyrelsen fik fremvist virksomhedens driftsjournal over pH og COD i vandet, der ledes til Kirkebækken. Der blev desuden fremvist virksomhedens vedligeholdelsesplan.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden oplyste at der ikke har været driftsuheld, væsentlige driftsforstyrrelser og uheld siden sidste tilsyn.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Beredskabsplanen, der beskriver hvilke forholdsregler, der skal tages i tilfælde af utilsigtet udslip af adBlue eller diesellole blev fremvist, Miljøstyrelsen havde ingen bemærkninger til beredskabsplanen.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at virksomheden fremsender den opdaterede støjrapport, når den er færdig.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.