

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Østjysk Undervognscenter v/ Søren Eli Giversen	Dato for tilsyn: 28. april 2023
Tilsynsadresse: Hans Winthers Vej 21	Postnummer og by: 8400 Ebeltøft
CVR-nr./evt. P-nummer: 27583318 / 1010379594	Matrikel: 31x, Ebeltøft Markjorder
Kontaktperson: Søren Giversen	Planforhold: Erhvervsområde, LP270 Erhvervsområde, Ebeltøft
Telefon nr.: 86 34 61 71	Tilstede ved tilsynet: Søren Giversen
E-mailadresse: suvoebeltøft@hotmail.com	Tilsynsførende: Helle Kløcher

Virksomhedstype: Undervognsbehandling	Hovedaktivitet: Undervognsbehandling Biaktivitet: Autoværksted og metalbearbejdning
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):				
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):	Dato herfor:
--	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening: På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforureninger, og der er ikke foretaget undersøgelser.
--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Virksomheden fremstår ryddelig, og der er kun få forhold at bemærke ved tilsynet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 23/12383

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Optræknings af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilsrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Oliebunkerbekendtgørelsen⁶

Godkendelser og tilladelser

- Virksomheden har ingen tilslutningstilladelse

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • Undervognsbehandling, hovedaktivitet • Skift af dele og service, biaktivitet • Højtryksrensning • Salg af personbiler – <i>meget begrænset</i> • <i>Glasblæsning af metaldele</i> • <i>Drejemaskine</i>
Produktionsareal	Produktionsareal ca. 600 m ² Grundareal ca. 3.300 m ²
Indretning	<u><i>Undervognsbehandling:</i></u> • <i>2 stk. indendørs vaskeplads samt en tørreplads</i> • <i>Område med undervognsbehandling</i> <u>Værkstedet:</u> • Lifte • Kompressor • <i>2 stk. bokse til glasblæsning</i> Udendørs findes • <i>Rampe med flisebelægning – Ved porten, hvor der afleveres varer/produkter</i> • Oplag af erhvervsaffald herunder paller og metal
Etableret på adressen	2006
Udvidelse /ændringer	Ingen siden etableringen
Antal ansatte	1 fuldtidsansat udover ejer.
Driftstid	Mandag - fredag kl. 8.00 – 16.30

	Der kan forekomme arbejde i weekenden.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. Årligt forbrug af undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler, fortyndingsmidler. 2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. <i>Der noteres ikke tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast.</i>
Bemærkning	Suvo arbejder løbende med substituering af problematiske stoffer i undervognsbehandlingsprodukterne.    

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2017

Nr.	Bemærkning i 2017	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2023
1	Driftsjournal – forbrug og rensning af metalfilter	Syddjurs Kommune har den 20. september 2017 kvitteret for opfyldelse af bemærkning ved tilsynet.
2	Aflevering af spraydåser til genbrugsstationen	Syddjurs Kommune har den 20. september 2017 kvitteret for opfyldelse af bemærkning ved tilsynet.
3	Virksomheden opfordredes til skift af koalescens filter på sandfang/olieudskiller	Virksomheden oplyste, at tømningssfirmaet i forbindelse med tømning af olieudskilleren tjekker, om koalecensfilteret fungerer, og at tømningssfirmaet (Norva24) ikke mener, at der er behov for at udskifte filteret.
Bemærkning		-

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg	Udendørs
2	Kompressor	Indendørs
3	Højtryksrensere/hedvandsrensere	Indendørs for lukkede porte
Bemærkninger		Virksomheden var ikke i drift ved tilsynet. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde (m)	Filter/ rensning
1	Undervognsbehandling	10 m over terræn, 4 - 5 m over tagryg	Metalfilter
2	Vaskeplads	1 m over tag	Stoffilter
3	Hedvandsrensere	Lige over tag	Ingen
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja, metalfilter renses ca. hver md. Filtre ved vaskepladsen skiftes ca. hver 3. md.	
Bemærkninger:		Fra undervognsbehandlingen udsuges der 10.000 m ³ /h. Højde af afkast er fastsat af et rådgiverfirma og BST. Der er oplysninger om OML-beregning og forudsætninger i tilsynssagen – 05/8934 . Der behandles 600 – 800 biler årligt. Der behandles 2 – 3 biler pr. dag. Koncentrationen af olie i afkastet kendes ikke. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	



Billede nr. 5: Ved vaskeplads, 2 stk. fyringsanlæg, undervognsbehandling (2023)



Billede nr. 6: Afkast fra hedvandsrenseren. (2023)



Billede nr. 7: Metalfiltre ved undervognsbehandlingen. (2023)



Billede nr. 8: Filter ved vaskeplads. (2023)

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 2 olie fyr. Det ene olie fyr benyttes til tørring af biler. Det andet olie fyr benyttes til opvarmning af bygning. Begge olie fyr er koblet til den samme tank. <i>Hvis vejret tillader det, så tørrer bilerne udendørs og ikke på den indendørs tørreplads.</i>  Billede nr. 9: Oliefyr til tørreplads – olie fyr til rumopvarmning. (2023)

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vask før under-vogsbehandling	Ingen Kun hedtvands- renser	-	-	Sandfang og olieudskiller
Vask efter under-vogsbehandling	Clarisolrens	Se under råvarer	-	Sandfang og olieudskiller
Bemærkning	Inden undervogsbehandlingen rengøres bilerne med hedtvandsrenser (60 °C) uden brug af sæbe. Efter undervogsbehandlingen påføres bilerne Clarisolrens, der vaskes af med koldt vand. Der er installeret en prøvetagningsbrønd. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevands-tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.			

Sandfang og udskillere

Type		Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Sandfang indendørs	-	Vaskeplads - Klargøring
2	Sandfang, indendørs	-	Vaskeplads - Rengøring
3	Sandfang udendørs	5000 l	Syd for gavlen
4	Olieudskiller udendørs	3 l/s – med indbygget slamfang	Syd for gavlen
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning			Ja – Fritagelse til andet firma
Er der alarm på udskiller			Nej
Sidste tømning			Ikke noteret
Bemærkning		Sandfang/olieudskiller er etableret i 2006.	
		Alle afløb hvor der kan forekomme olie er tilsluttet olieudskiller. • Klargøring af biler – inden undervognsbehandling • Rengøring af biler – efter undervognsbehandling • Håndvaske i værksted- og kontorrum • Afløb i kontorrum Oplysninger om udskilleren kan ses i sagsnr. 05/8934.  Billede nr. 10: Sandfang, olieudskiller, tilkobling til offentlig kloak. (2023) Der er etableret en koalescensudskiller med automatisk flydelukke. Der er ikke monteret alarm på flydelukkeren. (2009) Syddjurs Kommune har den 6. marts 2023 meddelt fritagelse fra den kommunale tømningsrapport til at benytte Norva24 til tømning af olieudskilleren.	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Undervognsprodukter	200 l tromler	-	Indendørs i lagerrum
Clarisolrens til biler	200 l tromler	-	Indendørs i lagerrum
LHG Rens	200 l tromler	-	Indendørs i lagerrum
Motorolie	25 l	-	

Bemærkning

Råvarer er oplagret i et oliedepot / oplagringsrum. Depotet har betongulv med sump. Datablade på alle produkterne findes på www.lhg-group.dk

Virksomheden har et forbrug af undervognsprodukter på godt 6.000 liter om året. Der vil max. blive opbevaret **8 tromler med** undervognsprodukter ad gangen.

Clarisolrens benyttes til at fjerne stænk m.v. efter undervognsbehandlingen. LHG Rens benyttes til rensning af metalfilter samt rengøring af gulve. Produktet bortskaffes sammen med afdryppet undervognsprodukter.

Der er i lagerrummet etableret en sump til opsamling ved eventuelt spild. Sumpen kan rumme ca. 1.000 liter. *Sumpen er ikke tjekket siden etableringen i 2006.*



Billede nr. 11: Opbevaring af råvarer. (2023)




Billede nr. 12: Opbevaringsskab med opsamlingsbakke. (2023)



Billede nr. 13: Rist til sumpen. (2023)

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet / over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Nedgravet	2.500	2006	Ja	Ja
2	Fyringsolie	Indendørs	1.000	2007	Nej	?
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Tank 1: Ståltank med tank nr. 158170 og G-nr. 01-4003. Tanken er fra Roug. <i>Tankattest se sagsnr. 09/37196.</i>				
		<i>Tank 2 er af mærket Roth. Tanken er ikke anmeldt til kommunen.</i>				
						
		Billede nr. 14: Roth olietank. (2023)				

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Afdryp fra undervognsbehandling	<i>Ca. 600 l</i>	Opsamlings-grav	Indendørs	LHG-Group	LHG-Group
Spraydåser	-	-	-	<i>Selv</i>	Genbrugspladsen
Bilbatteri	-	-	-	<i>FTZ</i>	<i>FTZ</i>
Spildolie	-	-	-	<i>Selv</i>	Genbrugsstationen
Oliefiltre	-	-	-	<i>Selv</i>	Genbrugsstationen
Øvrigt affald:					
Filter ved vaskeplads	Hvert 3. md.	-	-	-	LHG-Group

Erhvervsaffald	-	-	-	-	Fisker
Metallaffald	-	-	-	-	Genbrugspladsen
*Bilrude					
Glasblæsningsaffald	-	-	-	-	<i>Ikke noteret</i>
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	LHG group afhenter afdryp fra undervognsprodukterne med henblik på genanvendelse. <i>*Bilrude: Opgaven udføres af eksternt firma, som medtager bilruden.</i> <i>Virksomheden har opstillet beholdere til sortering af pap, folie, spraydåser og jern. Opfej fra gulvet bortskaffes til genbrugsstationen.</i>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der opbevares ikke behandlede biler udendørs.

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Virksomheden ligger 950 m nord for sø
Følsomme brugerområder	Ca. 80 m til nærmeste bolig i boligområde syd for virksomheden
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden ligger i indvindingsoplandet til Egedal Vandværk og Korsvej Bakke Råvandsstation, som også er et OSD-område. Virksomheden ligger desuden ca. 300 m fra den nærmeste vandboring.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold der giver anledning til miljømæssige bemærkninger

1. Manglende anmeldelse af Roth olietanken
2. Dato og kontrolskema for tømning af olieudskiller
3. Manglende registrering af tidspunkt for rensning/udskiftning af filtre

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1654 af 29. december 2022 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines