

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STRANDBY FISKERIHAVN
Auktionskaj 5
9970 Strandby
Att. Christian Heidemann Andersen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. december 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Genbrugsplads for Strandby Havn beliggende Brislingevej 3, 9970 Strandby

Frederikshavn Kommune har den 28. november 2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Christian Heidemann Andersen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K211 Genbrugspladser jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Sagsnummer: GEO-2021-06238
Dokumentnummer: 8199373

Sagsbehandler:
Jesper Østergård Christensen
Direkte telefon:
9845 6358

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger og indskærper:

- Miljøgodkendelsens krav til egenkontrol og driftsjournal var ikke opfyldt, hvorfor forholdene, jf. vilkår 64-66 indskræpes. Desuden kunne der ikke fremvises dokumentation for pejling og tømning af sandfang. Strandby havn anmodes derfor om at indsende en skriftlig redegørelse for opfyldelse af kravene til egenkontrol og driftsjournalisering. Redegørelsen skal indsendes inden 1. februar 2025.
- Der var tegn på udslip af kemikalier (spildolie) fra containerbygningen til opbevaring af farligt affald samt tegn på udslip af olie i hjørnet af metalcontaineren. Strandby havn anmodes derfor om, inden 1. februar 2025, at indsende en redegørelse for hvordan man fremover til undgå de nævnte udslip.
- Jern & metalcontaineren var på tilsynstidspunktet åben og ikke indrettet som angivet i miljøgodkendelsens vilkår 45. Containeren indskræpes derfor indrettet som angivet i vilkåret. Dokumentation for ændringen skal indsendes senest 1. februar 2025.
- Der er ikke overensstemmelse mellem data i affaldsdatasystemet og de faktiske til- og frakørsler af affald fra genbrugspladsen. Strandby havn skal eftersende de manglende affaldsdata og kontakte transportører og modtageranlæg for korrekt registrering. Virksomheder der ikke er tilmeldt affaldsregistret hos Energistyrelsen må ikke varetage affaldshåndteringsopgaven for Strandby Havn.
- Dokumentation for udført kloakarbejder mangler fortsat. Aftalt, at havnen fremsender dokumentationen for det udførte arbejde inden 1. februar 2025.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98482259	CVR nr.	42601519
		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Genbrugspladsen er indrettet som en erhvervs-genbrugsplads for Strandby Havn og virksomhederne på havnen.  Pladsen anvendes af havnens brugere, dvs. primært affald fra skibe der anløber havnen og de erhvervsvirksomheder som ligger på havnen. Private har ikke mulighed for at benytte pladsen  Genbrugspladsen er indrettet som en indhegnet plads belagt med betonsten. Der er afløb fra pladsen via sandfang og nedsivning med overløb til Kattegat. På tilsynstidspunktet stod porten til pladsen åben og der var intet personale til at betjene evt. kunder. Opmærksomheden henledes på, at der altid skal være mulighed for at få kontakt med en medarbejder, jf. vilkår 10 i miljøgodkendelsen.
Egenkontrol (journal)	Miljøgodkendelsens bestemmelser vedr. egenkontrol & driftsjournal blev gennemgået. (vilkår 63-66). Havnen kunne ikke fremvise en udfyldt driftsjournal for kontrol vedr. skilte, og containere, evt. fejlsortering, kontrol med befæstelser og belægninger, afprøvning af stopventil på afløb mv. Forholdet blev påtalt og indskærpet.
Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Erhvervs-genbrugsplads for Strandby Havns brugere meddelt 29. maj 2020
Forurennet jord	Belægningen uden for containerbygningen til opbevaring af farligt affald var misfarvet som kunne være et tegn på spild eller udslip.  Ligeledes var der tegn på udslip i hjørnet af metalcontaineren.  Begge forhold blev påtalt.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er udarbejdet en driftsinstruktion til driftspersonalet, jf. vilkår 6, hvor der gøres opmærksom på hvordan håndtering af affald der afgiver lugt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Miljøgodkendelsens bestemmelser for støj forventes overholdt.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Overfladevand fra pladsen afledes via afløbsbrønde med sandfang og lukkeventil til faskiner med overløb til havnens eksisterende regnvandsudløb. Kloakarbejder blev udført af Bangsminde, men dokumentation for det udførte kloakarbejde blev aldrig indsendt. Aftalt, at havnen fremsender dokumentationen for det udførte arbejde inden 1. februar 2025. Der er udarbejdet en driftsinstruktion til driftspersonalet, jf. vilkår 6, hvor der gøres opmærksom på håndtering af uheldssituationer med spild af affald samt sikring mod udslip via kloak ved lukning af afløbsventil. Instruksen ses ikke anvendt, ved de 2 påviste udslip fra kemikalie-containerbygningen og metal containeren. Se bemærkninger under kontrolpunkt vedr. forurennet jord. Der kunne ikke fremlægges dokumentation for pejling og tømninger af sandfang. Forholdet blev indskærpet med aftale om indsendelse af faktura for tømning.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Containere med farligt affald og flydende affald opbevares i lukkede containere med overdækning og dobbelt bund for opsamling af spild. Se kontrolpunkt "jordforurening" - tegn spild eller udslip fra containeren. Jern & metalcontaineren var på tilsynstidspunktet åben. Tidligere aftale om overdækning var ikke gennemført. Forholdet indskræpes.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Spildolie opbevares i palletanke indtil olien afhændes til genbrug. 

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie opbevares i palletanke placeret på spildbakke - placeret indendørs i lukket container som ovenfor beskrevet.  Spildolie omhældes på bakke i kemikalie-containerbygningen. Opmærksomheden henledes på at undgå spild.

	I bygningen opbevares ligeledes div. dunke med kemikalier samt småt elektronikaffald og div. lyskilder som f.eks. neonrør.    Desuden ballepresse for presning af papemballage – pressen var på tilsynstidspunktet i stykker.
Affald, generelt	Containeren til småt brændbart indeholdt store mængder pap. Det blev oplyst, at årsagen var fejl på ballepressen for papemballage. Papemballage skal ikke brændes, men skal genanvendes, hvorfor containeren til småt brændbart ikke må anvendes til denne fraktion.   Presning af ESP-plast (flamingo) foregår ved hjælp af hydraulisk presse placeret i containerbygning.  Opmærksomheden henledes på at driftspersonalet skal være opmærksomme på spredning af flamingo uden for genbrugspladsens område. Registrering af data i affaldsdatasystemet: Der er ikke overensstemmelse mellem data i affaldsdatasystemet og de faktiske til- og frakørsler af affald fra genbrugspladsen. Registreringer af deponi og restaffald til forbrænding der foretages af SNP transport (CVR 12962649) mangler i affaldsdatasystemet. Registreringer af genanvendelige fraktioner – pap, ESP, plast – der foretages af All4Recycle (CVR 43194887) mangler i affaldsdatasystemet. Aftalt, at Strandby Havn eftersender de manglende affaldsdata. Begge virksomheder er ikke optaget på listen i affaldsregistret, hverken som transportør, forhandler eller mægler, og er dermed ikke godkendt til at varetage affaldshåndteringsopgaven. Havnen skal derfor finde nye samarbejdspartnere indtil virksomhederne har registreret sig i affaldsregistret hos Energistyrelsen.