

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Fibo Intercon A/S
Herningvej 4
6920 Videbæk

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
4. november 2021
Sagsnummer
21-023599

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Herningvej 4, 6920 Videbæk
Virksomhed:	Fibo Intercon A/S
Cvr.nr.:	35841571
Type:	Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m ² eller derover
Miljøtilsyn:	3. november 2021 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Olietanke

- Ved tilsynet talte vi om olietanke og registreringer i BBR som opfølgning på sidste tilsyn.

Siden sidste tilsyn er olietankene benævnt i tilsynsrapport fra 2020 som Tek 1, 3 og 6 sløjfet og det er anmeldt til BBR.

I oplyste ved tilsynet, at der er etableret en ny overjordisk tank til diesel. Oplysninger om olietanken i form af kort med placering og foto af mærkeplade er medtaget fra miljøtilsynet. Olietanken er efterfølgende registreret i BBR.

Jeg oplyste ved tilsynet, at I mangler at afmelde en olietank i BBR, Tek 7, som ikke længere er på virksomheden jf. gennemgangen ved sidste tilsyn. Skema med afmeldelse af tanken er medtaget fra tilsynet og oplysningerne i BBR er efterfølgende opdateret.

Vi talte også om Tek 4: Overjordisk tank på 2500 l til indendørs opstilling (nr. 50-5013 / 17459) fra 2007. Ved sidste tilsyn blev det oplyst og observeret, at olietanken er til fyringsolie og står udendørs. Ved efterfølgende gennemgang af oplysningerne fra tilsynet, fremgik det jf. oplysningerne i BBR og mærkepladen på tanken, at tanken kun er godkendt til indendørs opstilling. Tanken skal derfor flyttes indendørs, eller der skal etableres en anden tank udendørs, som er godkendt til udendørs opstilling. I oplyste ved dette tilsyn, at tanken fortsat står udendørs, men der er nu etableret et halvtag over tanken. Vi aftalte ved tilsynet, at jeg skulle vende tilbage, om denne opstilling er tilstrækkelig. Jeg har efterfølgende undersøgt det, og det er ikke tilstrækkeligt at etablere et halvtag over tanken.

Det indskærpes jf. reglerne i Olietankbekendtgørelsen:

- **At overjordisk tank på 2500 l (nr. 50-5013 / 17459)/ Tek 4, som kun er godkendt til indendørs opstilling, ikke må være opstillet udendørs. Tanken skal flyttes indendørs til frostfri opstilling hurtigst muligt. Alternativt skal der etableres en anden tank udendørs, som er godkendt til udendørs opstilling.**

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

- Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen
- Affaldshåndtering
- Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest torsdag d. 18. november 2021.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringsen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2.817,17 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 433,41 kr., og jeg har brugt 6,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	1/11-2021	3
Fysisk miljøtilsyn	3/11-2021	1
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	3/11, 4/11-2021	2,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).