

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 06-12-2019 på ejendommen:

Ølstrupvej 16
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ny ejer af ejendommen.
-------------------------	------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer (mod syd): Ingen afløb, ingen murafrænsning.
- Dybstrøelsen på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Gyllebeholder på 1.400 m³. har sidst fået udført beholderkontrol i 2009.
 - Ved tilsynet blev udleveret liste med beholderkontrollanter.
- Kalvehytter står på asfalt uden korrekt afløbsforhold.
 - Der skal etableres afløb til opsamling.
 - Alternativt skal hytterne flyttes til areal med afløb til gylle.

Indskærpelser givet ved tilsyn 14-06-2018 (tilsyn ved tidligere ejer)

- Efter nyere lovgivning skal der være afløb i begge ender af ensilagepladser, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 18 stk. 2.
- Der skal etableres overdækning af dybstrøelse på møddingspladsen i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.

- Areal med kalvehytter skal have etableret afgrænsning som holder vandet på pladsen samt afløb til opsamlingsbeholder, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 stk. 2.

Opsummering af håndhævelser

14-06-2018	Indskærpelse, miljø	Ensilageplads skal have korrekt afløb i den sydlige ende. Alternativt 1 meter høj mur.
14-06-2018	Indskærpelse, miljø	Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik eller lignende.
14-06-2018	Indskærpelse, miljø	Udendørs kalvehytter skal have afløb til gylle/opsamlingsbeholder.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	17-07-2015
Sidste tilladelse	17-07-2015
Tilladte dyreenheder	490,44

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spaltegulv (køer)- Sengestald med fast, drænet gulv (goldkøer + kvier).- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Fast, drænet gulv skal skrubes 12 gange i døgnet.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen vilkår ang. fodring.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Opbevares på møddingsplads/i markstak.
Vilkår om beplantning	Der er etableret beplantning ved 5.000 m ³ gyllebeholder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	35	50,88	17-07-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	50,88	17-07-2015	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	195	283,48	17-07-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64	17,30	17-07-2015	
St.r. årsopdr. 6-21mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	160	68,51	17-07-2015	
St.r. årsopdr. 21-24mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	17,75	17-07-2015	
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	125	1,63	17-07-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	222	322,73	7.088,75	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	51	13,78	0,00	163,86
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	175	83,33	1.127,00	0,00
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,09	0,00	0,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ifølge CHR-register 06-12-2019: 222 køer, 226 kvier og 7 handyr.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-04- 2009	150	200	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01- 2008	2.200	5.000	0	Afløb til gylle.
Andet	07-10- 2019	946	0	0	Forplads 22*43
Ensilageplansilo	07-10- 2019	600	1.200		Anmeldelse af udvidelse af køresilo

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer er endnu ikke udvidet med 12x50 meter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesiloer mod nord: Afløb til gylle. - Ensilagesiloer mod syd: Ingen afløb, ingen murafrænsning. - Ensilagesiloer skal mod syd enten have etableret afløb til opsamling (3 % fald mod afløb) eller have etableret en minimum 1 meter høj mur. <p>Forplads ved ensilagesiloer er udvidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forpladsen har afløb til gylle. - Fri randbelægning: Ok.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Afløb til gylle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelsen på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning. <p>Dybstrøelsen skal overdækkes med vandtæt materiale for at minimere ammoniakfordampning.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Tomme kalvehytter står på areal, hvor der delvist er afløb til regnvand og delvist til gylle.</p> <p><u>Vurdering:</u> Pladsen med kalvehytter skal have afløb til gylle.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er ikke set ved tilsynet. Dybstrøelse i markstak er i følge ejer overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak er ikke set ved tilsynet. Ifølge ejer er der 1 markstak med ensilage.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	05-03-2009	10	334	1.400	Beholderkontrol udført den 05-03-2009.
Gyllebeholder	01-04-2011		10	0	5.000	Flydelag
Gyllekanaler	01-01-1978			0	250	
Gyllekanaler	01-01-2003			0	750	Gyllekanaler i sengebåsestald.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5000m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderen er bygget i 2011.- Dykket indløb: ikke set ved tilsynet.- Flydelag: Ikke set ved tilsynet.- Logbog: Ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1400m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol. - Dykket indløb: ikke set ved tilsynet. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Heebro 8 lejes evt. fremadrettet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler til malkeanlæg står i teknikrum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstation udfører marksprøjtning. Marksprøjte påfyldes/vaskes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand på ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes i hjørne ved foderlade/ungdyrstald. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
78p	1180751			Tank (Produkt på væskeform)		1960			Nedgravet/underjordisk	Tanke er afblændet	
78l	1180751			Tank (Produkt på væskeform)		1974	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk	Tanke er afblændet	
78l	1180751		012009	Tank (Produkt på væskeform)	51-5323	2001	Fyringsolie	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2041
78l	1180751			Tank (Produkt på væskeform)		2003	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		
78p	1180751		48555	Tank (Produkt på væskeform)		2010		1.200	Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Olietank fra 2001 og 2003 står på fast bund i værksted.</p> <p>Olietank fra 1969 anvendes ikke længere. Olietanken er ikke registreret i BBR-register.</p> <p>I forbindelse med tilsynet blev olietanken fra 2010 fjernet i BBR-register.</p>

Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i værksted.
-------------------	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 133.000 m ³ /år og 133 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2021. Ved Ølstrupvej 7: 25.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-12-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	4,32
Vægtet score	4,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.