

AM Handel og Service ApS
Nordhavnsvej 24
8500 Grenaa

Afdeling: Plan, Byg og Miljø
Dato: 26-03-2026
Reference: Baiba Vestergaard
Tlf.: 21644805
E-mail: bave@norddjurs.dk
Journalnr.: 17/15003

RAPPORT FOR MILJØ- OG AFFALDSTILSYN

Miljø- og affaldstilsyn hos AM Handel og Service ApS, Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa.

Tilsynsdato: 17. marts 2026
Fra virksomheden deltog: Daniel Meyer
Fra Norddjurs Kommune deltog: Baiba Vestergaard
Virksomhedens ejere: [VM Engineering og Hydraulik ApS](#) (Alice Meyer), [DM Holding Grenaa ApS](#)(Daniel Meyer)
Virksomhedens CVR-nr.: 38735691
Virksomhedens telefonnr.: 23906146
Virksomhedens mail-adresse: Avmeyer@nrdn.dk
Antal ansatte i virksomheden: ?
Virksomhedstype: Smedeværksted

Baggrunden for miljøtilsynet

Virksomheden er udtaget til et regelmæssigt miljøtilsyn i år. Samtidig er Norddjurs er blevet bekendt med, at virksomheden er under konkurs pr. 7. december 2025. Trods dette er Norddjurs Kommune fortsat forpligtet til at gennemføre miljøtilsynet.


Da virksomheden er under konkurs og står over for afvikling, skal kommunen vurdere, om erhvervsaktiviteterne er ophørt, samt om der er foretaget den nødvendige oprydning. Virksomhedens formue er ved at blive opgjort gennem flere auktioner, og lageret var derfor fortsat fyldt med varer, inventar, produkter m.v. Dette gjorde det ikke muligt at gennemgå alle miljøforhold på virksomheden ved tilsynet.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurennet jord, regler udstedt i medfør af disse love samt afgørelser truffet på baggrund af disse.

Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Alle driftsaktiviteter på adressen udføres af virksomheden AM Handel og Service ApS (CVR 38735691), som er under konkurs. Denne virksomhed ejes blandt andet af VM Engineering og Hydraulik ApS (CVR



38747320). I det tidligere tilsynsbrev blev det beskrevet, at begge virksomheder havde aktiviteter på adressen, og at miljøtilsynet derfor blev gennemført samlet for begge enheder.

På nuværende tidspunkt er det kun én virksomhed, der fortsat har drift på adressen. Daniel oplyste, at VM Engineering og Hydraulik ApS ikke længere har tekniske aktiviteter, men udelukkende beskæftiger sig med udlejning af personale til Stena Recycling.

Grunden og bygningerne tilhører Treumers Ejendomme ApS (CVR 41710233), som ejes af Alice Meyer. Planen er at afvikle den konkursramte virksomhed og efterfølgende sælge grunden inkl. bygninger til anden side. VM Engineering og Hydraulik ApS forventes at blive opkøbt af AMHS Teknik ApS og drevet videre på en anden lokation i Grenaa.

Råvarer

Samtlige lagre var fyldt med materialer, værktøj, produkter, affald m.v.

Støj

Der var ingen produktion ved tilsynet.

Luft

Der var ingen produktion ved tilsynet.

Spildevand

Der var ingen produktion ved tilsynet.

Affald

Affaldscontainere var overfyldte. Affaldet var ikke sorteret. Se under affaldstilsyn.

Fyringsanlæg, olietanke og spildolie

Der stod to olietanke på udearealet. Én af tankene var ikke i brug, da den var afkoblet og tømt for olie.

Den anden tank stod på SF-sten ved matrikelskellet mod øst og blev anvendt til opbevaring af fyringsolie til opvarmning af lagerbygningen/værkstedet. Tanken var tilkoblet et fyringsanlæg i værkstedet via en tynd gummislange, og der var tegn på oliespild ved hanen.

Ved værkstedets sydøstlige hjørne var der opstillet en spildbakke på SF-sten. Spildbakken var helt fyldt. På spildbakken stod der en stor palletank samt mindre dunke med spildolie. Spildbakken stod

ligeledes på SF-sten og var ikke tilstrækkeligt afskærmet mod vind og vejr. Se fotos herunder.



Figur 1. Spildbakke er ikke afskærmet mod vind og vejr. Tydelige tegn på spild af olie på belægningen.



Figur 2. Olietank står på sf-belægning med en gummislange tilsluttet oliefyret i værkstedet. Der er tegn på oliespild på belægningen.

Det indskærpes jf. Forskrift om opbevaring af olie og kemikalie i Norddjurs Kommune¹, at oplag af spildolie afskærmes mod vind og vejr og at spildbakken tømmes så ofte at den ikke løber over.

Jordforurening

På pladsen uden for bygningerne var der flere steder tydelige tegn på oliespild. En del af spildet var forsøgt opsamlet med "kattegrus" eller træspåner. Ved spildbakken var der også tegn på et betydeligt oliespild. Spildet omkring spildbakken vurderes at være af væsentlig betydning, idet det kan indebære risiko for, at jorden under SF-stenene er forurenet. SF-sten betragtes ikke som en tæt belægning og giver derfor ikke tilstrækkelig beskyttelse mod nedsivning af olie til undergrunden.

Såfremt der konstateres olieforurening af jorden som følge af virksomhedens aktiviteter, kan virksomheden - med hjemmel i jordforureningsloven - pålægges at gennemføre nødvendig oprensning af den forurenede grund.

Egenkontrol

Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår.

Håndhævelser

Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Indskærpelse

Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør af loven.

Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Offentliggørelse af miljøtilsynsrapport

Alle miljøtilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn² offentliggøres. Dette sker på web-siden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden miljøtilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til xxx. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den xxx inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven³, forvaltningsloven⁴ og miljøoplysningsloven⁵ sætter.

¹ [Forskrift om opbevaring af olie og kemikalie i Norddjurs Kommune. 2019](#)

² [Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019](#)

³ [Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, lovbekendtgørelse nr. 134 af 24. februar 2020](#)

⁴ [Bekendtgørelse af forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014](#)

⁵ [Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017](#)


Affaldstilsyn

Ved tilsynet kunne det konstateres, at affaldscontainerne var overfyldte. Det var desuden tydeligt, at affaldet ikke blev sorteret i de relevante fraktioner.




Figur 3. Usorteret affald.

Det fremgår af oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS), at virksomheden foretager sortering af erhvervsaffald i flere affaldsfraktioner.



Figur 4. Udklip fra ADS(affaldsdatasystem)-oversigt over affaldsproduktion sammenlignet med branchens affaldsproduktion.



Registreringerne viser meget store mængder restaffald, hvilket kan indikere, at affaldet ikke bliver sorteret korrekt. Virksomheden er forpligtet til at sortere, opbevare og bortskaffe erhvervsaffald i overensstemmelse med de gældende regler.

Indberetning af oplysninger til Miljøstyrelsen

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der foretages indberetning af data til Miljøstyrelsen.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse⁶ samt bekendtgørelse om affaldstilsyn⁷.

Det udførte tilsyn med virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selvom det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november.

Timesatsen for miljøtilsyn er 649 kr. for 2026.

Timesatsen for affaldstilsyn er 730 kr. for 2026.

Med venlig hilsen

Baiba Vestergaard
Miljøsagsbehandler

Flere fotos fra tilsynet:

⁶ [Bekendtgørelse om brugerbetaling, bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025](#)

⁷ [Bekendtgørelse om affaldstilsyn, bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024](#)

