

## Tilsynsbrev og rapport

### For prioriteret tilsyn den 03-07-2019 på ejendommen:

Holmager 3  
6950 Ringkøbing

## Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Telefonisk samtale med ejer samt billede-dokumentation.
-------------------------	---

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Indskærpelser givet ved tilsyn i 2018 er ifølge ejer efterkommet:
  - Beholderkontrol er udført.
    - Spjæld er efterstøbt
  - Dykket indløb er etableret.
  - Olietank er udskiftet.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder

reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1982	29-06- 2018	5	133	531	Flydelag	Beholder kontrolleret 29-06-2018.
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	100		
Fortank t. gyllebeh.	03-01- 1800			0	36		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 531 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført 29-06-2018.<ul style="list-style-type: none"><li>o Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstanden til åbent vandløb/landkanal.</li></ul></li><li>- Spjæld: Er efterstøbt ifølge billeddokumentation.</li><li>- Dykket indløb: Der er ifølge ejer etableret dykket indløb.</li></ul>

### BBR tankoplysninger

#### **Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ifølge ejer er olietank i maskinhuset skiftet ud med en nyere brugt olietank.  Olietanken skal fremgå af ejendommens BBR. Olietanken skal derfor registreres via <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a>

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-07-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*