

Tilsynsbrev for tilsyn i forbindelse med vurdering af afstand ved gyllebeholder den 01-11-2018 på ejendommen:

Tranemosevej 6
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret vold af ca. 1,5 meters højde rundt om gyllebeholder.
- Ved et evt. brud på gyllebeholderen er gyllens vej fra gyllebeholder til §3-sø ca. 115 meter, se evt. bilag.
- Gyllebeholderen har ikke krav om monteret alarm og beholderkontrol skal udføres hvert 10. år.
- Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol inden der igen kommer gylle i gyllebeholderen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-08-1999	06-10-2008	275	1.400		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Så længe der er etableret vold rundt om gyllebeholder og denne <u>vold vedbliver intakt</u> , er der ikke krav om alarm på gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret en vold omkring gyllebeholder. Volden består af en ca. 1,5 meter forhøjning (jordvold). <ul style="list-style-type: none">• Volden vurderes til at kunne rumme en stor del af gylle fra gyllebeholder ved et evt. brud på gyllebeholderen.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 1.400 m ³ . <ul style="list-style-type: none">• I direkte luftlinje fra gyllebeholder til §3-sø er der ca. 53 meter.• På grund af den etablerede vold rundt om gyllebeholder forøges gyllens vej fra gyllebeholder til §3-sø (ved et evt. brud) til ca. 115 meter.• Af denne grund vurderes det, at gyllebeholderen ikke har et krav om gyllealarm, og beholderkontrol skal udføres hver 10. år. Gyllebeholderen skal have foretaget beholderkontrol inden der igen kommer gylle i gyllebeholderen.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Bilag, kort

