



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 14725
Ref. MAPOU
Dato: 19.12.2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Køge Deponi
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 104C, 4600 Køge
CVR nummer	13507406
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	19. december 2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Aftalt den 18. december 2025
Deltagere fra virksomheden	Johnny Olsen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Martin Poulsen
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse Kontrol af DGU boringer
Materiale udleveret	-




Fig. 1 Køge Deponi

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn eller på nærværende tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Perkolatopsamling, Grundvandsmonitoring	Er afrapporteret i årsrapport for 2024.
PFAS i perkolat	Der er i 2022 konstateret PFAS i perkolatet fra Køge Deponi – Miljøstyrelsen har videresendt oplysningerne til Køge Kommune og Greve Spildevand A/S.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Revideret miljøgodkendelse af Køge Losseplads, 11. december 2006, Roskilde Amt.
- Afgørelse: Stadfæstelse af miljøgodkendelse af Køge Losseplads af 11. december 2006, men et vilkår om støj ophæves og hjemvises til fornyet behandling, 6. maj 2008, Miljøklagenævnet.
- Revideret støjvilkår til Køge Deponi, Tangmosevej 104B, 4600 Køge, 25. marts 2009, Køge Kommune.
- Påbud om ændret egenkontrol – PFAS undersøgelser. Miljøstyrelsen 8. juni 2023

Generel besigtigelse

Monitoringsboringer blev tilset og der er følgende kommentarer.



Deponi er forsvarligt aflåst og heget. Skrænter er intakte



Perkolatbrønd og fordelerbrønd



Styring af pumpe. Samt opkopling.





Boringer: Boring 7 defekt DGU 213.518



Det var på tilsyn ikke muligt at lokalisere boring 5. Der er efterfølgende fremsendt billede med placering, th.



Deponiet er overalt bevokset med lav græs- og urteagtig vegetation.

Får

Der var udsat for til vedligehold af arealet. Der var ikke drikkevand til stede ved tilsynet. Stier viste at får drikker af vådområde nord for deponiet. Bør nok undersøges for ophobning af PFAS. Dette gøres af ARGO.

Opsummering:

Boring 7 skal repareres

Ejer/Sundhedsstyrelsen skal eventuelt kontaktes angående får.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.