



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1810
Ref. PALET
Dato: 10. december 2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Støjvold ved Motorring 4
Virksomhedens adresse	Snubbekorsvej 1, 2620 Albertslund
CVR nummer	66137112
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	28.10.2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	27. september 2021
Deltagere fra virksomheden	Birte Kvamm Lars Bertholdt Flemming Henriksen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Patrik Leth Flyttov Jørgensen
Tilsynet omfattede	Fysisk gennemgang af støjvoldene, for at efterse slutafdækningen
Materiale udleveret	



Billede 1 Oversigtskort med støjvoldene skraveret ved rød. Prøvetagningsboringer er understreget med gul.

Håndhævelser

Der har ikke været meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.
Der er ikke afstedkommet håndhævelser af nærværende tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Miljøstyrelsen kvitterer hermed for den 1. april 2021 at have modtaget årsrapport for egenkontrollen gennemført for Albertslunds Kommune i perioden januar 2019 til januar 2020.

Alle borerer både opstrøms og nedstrøms viser værdier under kravene for grundvandskvalitetskravene. Bemærkelsesværdigt er dog at klorid har haft en stigende tendens over de sidste 10 år, men ligger fortsat under 30% af gældende grænseværdi.

Samlet konkluderes, at støjvoldene ikke bidrager til øjeblikkelig forurening af grundvandet

Egenkontrollen viser, at mængden af perkolat er langt mindre end beregnet i de to brønde, der er lokaliseret direkte i perkolatet. Men målinger fra borerer både opstrøms og nedstrøms, viser at dette ikke har nogen egentlig virkning på den samlede mængde perkolat i grundvandet.

Den lave mængde perkolat kan skyldes hældningen på støjvolden, så overfladevand løber af, før det synker ned. De store træer kan også være med til at skærme for regnvandet.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af MILJØGODKENDELSE STØJVOLDE VED MOTORRING 4 - Kontrolprogram for overvågning af grundvand og perkolat. 3. oktober 2007

Gennemgang af miljøforhold




Billede 2 Støjtoldene fremstår tæt bevokset med træer og mindre planter og græs.



Billede 3 Oversigtskort - rød firkant er placering af en grussti, anlagt i forbindelse med den tilstødende golfbane.

På støjtolden er blevet anlagt en grussti. Grusstien er blevet anlagt i forbindelse med den tilstødende golfbane. Slutafdækningen skal bestå af 1 meter jord, hvor mindst de øverste 30 cm skal være muldjord, jf. vilkår 7 af godkendelse 19. august 1980. Miljøstyrelsen tager stigen til efterretning, da slutafdækningen under gruset stadig overholder gældende vilkår, og grusstien, med sin størrelse og udformning, ikke vurderes at forhindre gennemtrængning af regn- og overfladevand.



Billede 4 Grusstigen anlagt oven på støjvolden.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.