

Skov entreprenør og maskinudlejning ApS
Kolstrupvej 77
7200 Grindsted



Att.:

CVR:40712526
PNR:1024941988

Tilsynsbrev

Billund Kommunes miljøtilsyn var på besøg ved din virksomhed den 11. december 2024.

Vi har desuden modtaget e-mail af 25. august 2025 afsendt af repræsentant for virksomheden.

Med dette brev er fremsendt en miljøtilsynsrapport med de oplysninger vi har registreret i forbindelse med tilsynet. Visse af oplysningerne om virksomheden og tilsynet skal vi offentliggøre på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>).

Tilsynet gav anledning til følgende:

- A. Tidligere indskærper fastholdes.
Virksomheden skal afvikle de miljøgodkendelsespligtige dele af virksomheden der ikke er miljøgodkendelse til (der er ikke ansøgt om miljøgodkendelsesstillæg for K212 aktivitet, eller deponi). Det godkendte knuseareal skal indrettes og begrænses til det miljøgodkendte.
- B. Vi skal minde om, at sende ny opgørelse over oplagrede mængder inden 31. december 2025 og meddelelse når dine affaldsoplag er afviklet.
Billund Kommune vil på tilsyn med indretningen og egenkontrollen inden evt. tilførselsaktivitet genoptages.
- C. Der kan ikke, som forespurgt, gives yderligere tidsfrist til afvikling af lagre/lovliggørelse. Der er fortsat ikke søgt om miljøgodkendelse til midlertidig affalds- og jordoplagring.

Eventuelle bemærkninger til dette brev eller miljøtilsynsrapporten skal senest 2 uger efter modtagelse af dette brev sendes til virksomhed-miljoe@billund.dk.

Venlig hilsen

Morten Riser Myrvig
Miljømedarbejder

17. december 2025

Teknik og Miljø

Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.:
08/5872
Sagsbehandler:
MRM
Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07
Afdelingens mail:
Virksomhed-miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:
billund.dk/borger/digital-postmrm@billund.dk

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 08/5872

Billund Kommune har den 11.12.2024 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Skov entreprenør og maskinudlejning ApS på Kolstrupvej 77, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Morten Riser Myrvig (MRM).

Fra virksomheden deltog: Henry Skov, Skov-, Entreprenør og Maskinudlejnings ApS
Ove Skov, Skov Tallebjerg ApS

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
'K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 '. (Kategori: 1b) K206

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt.
I 2024 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
1e	1360253	Dal By, Grindsted

Ejeroplysninger

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr
Kolstrupvej 77 ApS		

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	Skov entreprenør og maskinudlejning ApS, Kolstrupvej 77, 7200 Grindsted Attention: CVRnr: 40712526
Tlf. / mobil	30701270 /
e-mail	skovsem@gmail.com
Hjemmeside	
CVR- / P-nummer	40712526 / 1024941988
Etableringsdato	12.06.2002

Godkendelsesdato §33	07.07.2005
Spildevandstilladelse	24.03.1983
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Miljøgodkendelse af 7. juli 2005 tilknyttet Kolstrupvej 77. Kun godkendelse til knusning, ikke godkendt til K212 aktivitet, altså ingen godkendelse til håndterog lagring udover den godkendte knusemængde Lagre skal afvikles og areal begrænses.. Ingen kendt spildevandstilladelse til andet end husspildevand.
Kort beskrivelse	Maskinstation og nyttiggørelse af affald (Kildesorteret sten- og teglmaterialer, forsorteret ren beton, opbrudt asfalt)
Antal ansatte:	1
Produktionsareal (m ²):	16.000
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-18 Lørdage: 7-14 Søn- og helligdage:
Kommuneplan Lokalplan Landzonetilladelse	Nej Nej
Faktisk anvendelse	Blandede erhvervsaktiviteter
Afstand til boliger	På matriklen
Indvindingsopland/OSD	Ja

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Hvad er der ført tilsyn med* ¹	Der er ført et samlet tilsyn med virksomheden miljøaktiviteter.

Miljøriskovurdering	
Dato for vurdering	17-12-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,67
Bemærkning til score	

¹ Oplysninger fra kontrolpunkter markeret med * offentliggøres på DMA

Håndhævelser

Håndhævelses dato	Type	Status	Efterkommet dato	Bemærkning
03-01-2022	Indskærpelse	Meddelt		Virksomheden skal nedbringe affalds-mængderne til det i miljøgodkendelsen tilladte (vilkår 4, 5 og 6). De skal indsende dokumentation på modtaget, fraført og opbevaret affald. Fortsat ikke efterkommet 07-08-2023. Fortsat ikke efterkommet 02-04-2024, fortsat ikke efterkommet august 2025.
07-08-2023	Indskærpelse	Meddelt		Vilkår 14. Frasorteret affald skal opbevares i containere. Adskilligt affald opbevares på jorden.
07-08-2023	Indskærpelse	Meddelt		Vilkår 17. Knust asfalt skal oplagres under tæt tag. Knust asfalt er opbevaret udendørs, på jorden.
07-08-2023	Indskærpelse	Meddelt		Affaldsaktørbekendtgørelsen §27 og vilkår 15. Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse skal overdrages til en virksomhed godkendt til at modtage det, inden for et år fra frembringelsen. Dette gælder for alle fraktioner virksomheden ikke er godkendt til at behandle, eller har færdigbehandlet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Reguleres af miljøgodkendelsens afsnit 6.1 (vilkår 1-10, 16-17) Vilkår 2: Der må kun være drift på hverdage mellem kl. 7-18 eller mellem 7-14 lørdage. Antal knusedage er ukendt. Vilkår 3-6: Se under punktet affald. Vilkår 7: Virksomheden skal visuelt kontrollere affald ved aflevering/ankomst. Der foreligger ikke instruktioner. Der er løbende modtaget og oplagret affald der ikke er tilladelse til. Vilkår 8: Hvis der ankommer ikke kildesorteret affald, skal det afvises. Det gælder også for kildesorteret affald, som indeholder væsentlige mængder af andre affaldsfraktioner end sten, tegl, beton, eller asfalt. Er der tegn på manglende afvisning af affald som ikke er kildesorteret: Ja. Er der tegn på manglende afvisning /hjemtagelse som der ikke er miljøgodkendelse til: Ja Vilkår 9: Der skal en gang om året, til tilsynsmyndigheden, sendes oplysninger om mængder og fraktioner af modtaget affald, samt fraført affald/produkter. Samtidig skal der sendes oplysninger om hvilke mængder der er oplagret på virksomheden pr. 31. december. Oplysningerne skal dække det forudgående kalenderår.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Oplysningerne sendes generelt ikke, som angivet i miljøgodkendelsen, forholdet indskærpet flere gange. Vilkår 10: Virksomheden skal opfylde kravene i affaldsbekendtgørelsen vedrørende anmeldelse, registrering og indberetning.... (relevante bestemmelser herom findes nu også i Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse om affaldsdatasystemet og affaldsregisterbekendtgørelsen). Vilkår 16: Hvis der sker spild af brændstof, olie eller lignende, skal det straks opsamles og bortskaffes. Er der tegn på uopsamlet spild?: Nej Vilkår 17: Knust affald skal oplagres under tæt tag. (tidl konstateret opbevaret udendørs, indskærpet senest 07-08-2023) Er asfalt opbevaret under tæt tag: Nej. Observeret indretning og drift: Udendørs oplagsplads for opbrudt samt nedknust beton og tegl. Udendørs knuseplads. Udendørs oplagsplads for asfalt. Det nedknuste asfalt var også opbevaret udendørs. Oplagspladserne er ikke befæstet med tæt belægning. Hallen som tidligere er oplyst, ville blive benyttet til knust affald, var i brug til anden anvendelse. Desuden udendørs oplagring af materiel og adskillige andre affaldsfraktioner, nogle i containere, nogle på paller og andre på jorden. Desuden haller til entreprenørmaskiner og materiel, og et mindre værksted. Visse dele opryddet siden seneste tilsyn. Tankpladser i haller. Tanke er indrettet med slanger som er længere end de indendørs betonarealer. Det bør sikres at spild fra tankning ikke kan ske med afledning til jorden udenfor.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening*	Der blev ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. Der foreligger risiko herfor ved opbevaring af knust asfalt på bar jord.

Affald – Forurenende håndtering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Vilkår 4: Der må maksimalt oplagres en samlet mængde på 2.000 tons ikke nedknust bygge- og anlægsaffald på virksomhedens oplagsplads. Der oplagres ved seneste indberetning 28-08-2025 tilsammen ikke nedknust affald i en mængde af ca.: 13.000 tons. Lovliggørelse, dvs. bortskaffelse og ingen tilføjelse af nyt, skal fortsættes hurtigst muligt. Vilkår 5: Der må maksimalt oplagres 300 tons ikke nedknust asfalt på virksomhedens oplagsplads. Der oplagres ved opgørelse 25. august 2025 ikke nedknust asfalt i en mængde af ca.: 280 tons. Vilkår 6: Der må maksimalt oplagres 5000 tons materialer i alt på virksomheden. Der oplagres ved tilsynet væsentligt mere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Indskærpelse af vilkår 4,5,6 af 03-01-2022 er fortsat ikke efterlevet. Vilkår 14. Frasorteret affald skal opbevares i containere: Indskærpet 7-08-2023. Affaldsaktørbekendtgørelse §27 3), og vilkår 15 indskærpet 07-08-2023: "Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse skal overdrages til en virksomhed godkendt til at modtage det inden for et år fra frembringelsen. Dette gælder for alle fraktioner virksomheden ikke er godkendt til at behandle, eller har færdigbehandlet." Er indskærpelsen/bestemmelsen fulgt?: Ikke endnu på tilsynstidspunktet og ved mail om opgørelse af 25. august 2025.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Reguleres af miljøgodkendelsens vilkår 13 (afsnit 6.3). Vilkår 13: Aktiviteterne må ikke give anledning til støv- eller lugtgener, uden for virksomhedens område, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Er dette observeret eller vurderes der at være nærliggende risiko herfor?: Nej Er der afkast fra værkstedsbygningen?: ikke observeret.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC	Ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen eller væsentlig håndtering af VOC

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Reguleres af miljøgodkendelsens vilkår 13 (afsnit 6.3) Ingen lugt observeret.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ad Blue i 1000 L tank, placeret i maskinhal. Diverse tønder, dunke mv. placeret i værksted.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ingen tilladelser til håndtering af processpildevand. Overfladevand nedsiver diffust på oplagsplads. Ingen kendt opsamling af spildevand.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Oplag af asfalt, særligt nedbrudt, bør ikke finde sted uden kontrolleret afledning (opsamling), eller under tag (vilkår 17 i miljøgodkendelsen). Virksomhedens placering i indvindingsopland til Grindsted Vandværk er en skærpende omstændighed.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der forefindes ikke sandfang.

Olie- og fedtudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Der forefindes ikke udskiller

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er i MGK tilladelse til nedknusning af begrænsede mængder beton, tegl og asfalt på hverdage kl 7-18 og lørdage 7-14.

Tanke

BBR – registrerede tanke

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Place-ring	Frist Sløjf.	Sløjfet år	Sløjfet
	1994	47157-01	Tank		1994	Diesel	5.900	Indendørs	30-12-2024		
	2001	114662	Tank	01-5023	2001	Diesel	5.900	Indendørs	30-12-2041		
	2008	23498	Tank	505023	2022	Mineralske olieprodukter	5.900	Indendørs	30-12-2048		
	1994	6716701	Tank		1994	Mineralske olieprodukter	5.900	Indendørs	30-12-2024		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Virksomhedens miljøgodkendelse afviger fra Standardvilkåret for K206 omhandlende overjordiske tanke. Std. vilkår 13. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol er udokumenteret og vurderes mangelfuld. Vilkårssat indberetning af oplysninger indsendes ikke. Der reageres ikke på myndighedens henvendelser.
Generelle forhold	Miljøgodkendelsens forudsætninger og vilkår overholdes ikke. Der er oplag af større mængder byggeaffald end miljøgodkendelsen Aftale, om at oplag skulle ryddes op og fjernes med deadline medio marts 2022 er ikke overholdt. Der er ikke ryddet endeligt op ultimo 2024 og medio 2025, men nu undervejs. Der kan ihht. godkendelse ikke modtages eller hjemtages mere affald til pladsen, før de nuværende oplag er bearbejdet og fjernet. Affald som ikke er en del af miljøgodkendelses skal ligeledes afleveres til godkendte modtager, da der ikke er tilladelse til oplagring heraf.

Udført af: Morten Riser Myrvig (MRM)
Miljømedarbejder

telefonnr: 79727086
e-mail: mrm@billund.dk

Dokumentdato: 17-12-2025