

Basis- og kampagnetilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Snåstrupvej 9	8462	Harlev J.
Ejer af dyrehold	Snåstrupgård v/ Christian Højgaard Weigelt		
CVR- nr.	21044040	P-nr.	1011029376
CHR- nr.	25898		

Godkendelsestype	Godkendelse §12	Godkendelsesdato	18-05-2017
Bedriftstype	HG12		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var både et basis- og kampagnetilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold og blev ført tilsyn med affaldshåndtering.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.
Kampagnetilsynets emne var affaldshåndtering.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelser og henstilling om kalvehytter, ensilagepladser, møddingsplads, beholderbarriere, fortank samt olietanke i BBR, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Christian Højgaard Weigelt

Tilsynsdato	01-10-2024	Tilsynsførende	Lotte Andersen
--------------------	------------	-----------------------	----------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
15-02-2016	Indskærper	Overproduktion Udsivning fra dybstrøelsesstald Manglende overdækning af mødding Efterkommet d. 23.02.2016/LNT	Efterkommet	
30-10-2020	Indskærper	Beholderkontrol på begge gyllebeholdere (5-års)	Efterkommet	
01-10-2024	Indskærper	Ensilageplads er ikke tæt, er uden bund og afløb og opført uden tilladelse.	Meddelt	
01-10-2024	Indskærper	Møddingplads er ikke tæt eller på fast bund og er uden afløb. Møddingpladsen er opført uden tilladelse. Mødding skal overdækkes.	Meddelt	
01-10-2024	Indskærper	Kalvehytter er opført uden tilladelse.	Meddelt	
16-10-2024	Indskærper	Lille gyllebeholder benyttet som fortank er ulovligt.	Meddelt	
16-10-2024	Indskærper	Lille gyllebeholder skal have beholderkontrol	Meddelt	
16-10-2024	Indskærper	Der skal etableres en beholderbarriere ved den lille gyllebeholder	Meddelt	
01-10-2024	Henstilling	Olietanke skal være korrekt indtastet i BBR.	Meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Forinden tilsynet blev gødningsregnskabet for 2022/23 gennemgået. Efter tilsynet blev kvægdatabasen gennemgået.
Bemærkninger, dyrehold	Ingen bemærkninger.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele areal)	80	1,36	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele areal)	8	13,90	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	142	246,79	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	34,76	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele areal)	40	10,81	18-05-2017	18-05-2025
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	140	66,67	18-05-2017	18-05-2025
Tilladte dyreenheder i alt		374,29 DE			

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,84
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	99	1,27
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	46	66,53
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	135	195,25
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	11,41
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	70	31,38
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	40	17,93
Dyreenheder registreret i alt 324,61			

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Der er opsat kalvehytter omme bagved laden uden ansøgning til kommunen. Der er ansøgt om lovliggørelse af kalvehytter.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1970	150	570	Flydelag	29-09-2014	5	Beholderen har ikke fået beholderkontrol siden 2014.
Gyllebeholder	01-06-2009	800	3.500	Teltdug	31-01-2021	5	
Gyllekanaler	01-06-1970	1	150	Fast låg			
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1970	1	20	Fast låg			

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Der er telt på den store gyllebeholder. Der er hverken fast eller tæt overdækning på den lille gyllebeholder. Beholderen benyttes om fortank, hvilket kommunen tidligere har givet lov til, men fortanke skal have fast overdækning. Derfor anses gyllebeholderen stadig som gyllebeholder. Ejer fortalte at gyllen kun ligger i beholderen i korte perioder, førend det pumpes over i den store gyllebeholder. Derfor kan der ikke oprettholdes et flydelag.
Logbog over flydelag	Der er ikke krav om logbog for gyllebeholdere med fast overdækning (telt). Der er ikke ført logbog for den lille gyllebeholder, da den, efter aftale med kommunen, bare er blevet brugt som fortank. Se dog afsnit om overdækning og beholderbarriere.
Fortanksniveau og spjæld	Ok.
Pumper og rør på gyllebeholder	Ok.

Barriere/Alarm på gyllebeholder	Der er etableret alarm på begge beholdere. Det er oplyst at der beholderbarriere til den store gyllebeholder, men der er ikke beholderbarriere til den lille gyllebeholder. Der skal etableres en beholderbarriere til den lille gyllebeholder, da den ligger i risikoområde og nærmere end 100 m til vandløb. Det er tidligere aftalt med kommunen at den lille gyllebeholder blev anvendt som fortank og kun blev fyldt til under terrænniveau, for at undvige kravet om beholderbarriere. Så længe beholderen ikke har fast overdækning og ikke lever op til reglerne om fortank, anses beholderen som en gyllebeholder. Gyllebeholdere skal have beholderbarriere, der mindst kan tilbageholde indholdet over terrænniveau. Det handler ikke om hvordan beholderen bliver benyttet, men hvordan den kan benyttes. Beholderbarrieren skal leve op til reglerne i hsdyrugdningsbekendtgørelsens § 20, stk. 4.
Bemærkninger til gyllebeholder	De ulovlige forhold er nærmere beskrevet i tilsynsbrevet.

Pladser			
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Ensilageplansilo	01-06-2007	500	1.000

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Mødding ikke overdækket. Bliver afhentet 1x om ugen af biogas. Mødding der henligger i længere tid end til arbejdsdagens ophør skal overdækkes.
Tilstand af møddingsplads	Bunden består af SF-sten som ikke er tæt og siderne består af betonklodser, som ikke er tæt mod bunden eller mellem stenene.
Sidebegrænsning af møddingsplads	Mur på 3 sider og 2 meter randzone på den sidste.
Afløb fra møddingsplads	Intet afløb fra møddingsplads, men ejer tiltænker at få lavet afløb fra møddingsplads til gyllebeholder.
Tag- og overfladevand, møddingsplads	Ikke relevant.
Bemærkninger til møddingsplads	Møddingspladsen er opført inden forudgående ansøgning til kommunen og lever ikke op til reglerne for tæthed, fast bund og afløb. Se nærmere i brevet.

Markstakke		
Markstakke	Ingen mødding i markstak.	0 markstakke

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	Ensilage opbevares to steder på ejendommen. Det ene sted er den støbte ensilageplansilo nord for den lille gyllebeholder. Det andet sted består af 2 "midlertidige" ensilagepladser, bygget op med "betonklodser", på bar jord uden afløb.
Overdækning af ensilage	Ok.
Tilstand af ensilageanlæg	Tilstanden af den støbte ensilageplansilo kunne ikke vurderes, da den var fyldt på tilsynstidspunktet.
Afløb fra ensilageanlæg	Den støbte ensilageplansilo har afløb ned gennem midten af ensilagepladsen som afleder til gyllebeholder. De to "midlertidige" ensilagepladser har intet afløb.

Sideafgrænsning af ensilageanlæg	Den støbte ensilageplansilo har mur på 3 sider. Der skal holdes 2 m randzone fra kanten af ensilagen til kanten af det støbte areal. De "midlertidige" ensilagepladser har mur på 2 sider hver og er åbne i enderne. Ensilagepladserne er uden fast bund. Ligeledes er muren heller ikke tæt, da der ikke er fuget mellem bunden og klodserne og heller ikke mellem klodserne.
Udsprinkling af ensilage-saft	Ikke relevant. Ensilagesaften fra den støbte ensilageplansiloen ledes til gyllebeholderen.
Bemærkninger til ensilageplads	De to "midlertidige" ensilagepladser skal lovliggøres.
Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	17,06
Flydende husdyrgødning	0,00

Affald	
Erhvervsaffald (pap, plast og dagreno.)	Affalds sorteres i småt brandbart som Marius Pedersen afhenter. Affaldet skal sorteres mere ud. Ud fra affaldets sammensætning vil det være oplagt at sortere plastik for sig. Ejer har ikke erhvervskort til genbrugspladsen.
Farligt affald	Ikke relevant.
Klinisk risikoaffald	Dyrlæge tager med.
Animalsk affald	Lægges på spalter omme ved gyllebeholderen under kadaverkappe.
Bemærkninger til affald	Der skal sorteres mere ud. Det kan være oplagt at ringe til sin affaldsindsamler for at høre hvordan dette kan gøres.

Olietanke	
Olietanke	Der er én olietank på ejendommen – en 2500 liters dieseltank fra Rough fra 2008 (G.nr.: 01-5023, tank nr.: 12282). Denne er dog ikke registreret i BBR.
Placering af olietanke	På støbt bund indendørs.
Sløjfningsfrist	30 år som hovedregel.
Registreret i BBR	I BBR registret er der til gengæld registreret to overjordiske olietanke. Anlægsnr.: 1: Dieseltank fra Rough, nr. 425590, 1200 liter fra 1990. Anlægsnr.: 2: Olietank fra Kingpan, nr. 012820-31 etableret i 2009. Den eksisterende olietank der er i brug skal derfor registreres i BBR, og de to tanke, der ikke er i brug skal afregistreres fra BBR.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Nej.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ok.
Lugt-, støv- og støj	Ok.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	
Vilkår gennemgået	Vilkår 9: Vandforbrug og elforbrug skal aflæses hvert år: ikke gennemgået. Vilkår 10: Beredskabsplan: ikke gennemgået.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrattfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,67