Tilsynsrapport

Generelt om virksomheden

Stamdata om virksomheden					
Navn:	Gocollective Service A/S		Matrikel:		
Adresse:	Ejby Industrivej 74		Hjemmeside:	www.GoCollective.dk	
Telefon:	5388 7461		CVR nr.:	39944316	
E-mail:	elfat.zeciri@gocollective.dk		P. nr.:	1024140241	
Ejernavn		adresse		Postnr.	Adr. beskyttet
BUSDAN 32. 1 A/S			2770	Kastrup	
Virksomhedens karakter (listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven)					
Autoværksteder (branchebekendtgørelse)					
Journalnr.:26/4852			Dokument ID:		

Generelt om tilsynet Glostrup

Tilsynsdato	01.12.2025
Til stede ved tilsynet	Navn
Fra Virksomheden	Elfat Zeciri
Fra Glostrup Kommune	Jens Jacobsen

Samlet risikoscore for tilsynet (1 til 5 point, hvor 1 er bedst)	3,14

Baggrund for tilsynet
Basistilsyn, anmeldt

Håndhævelser ved tilsynet		
Henstilling	Indsend dokumentation for tømning af olieudskiller	

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:
Virksomheden er ikke pålagt krav om indberetning af egenkontrol og derfor har den ikke givet anledning til håndhævelser.

Tilsynsrapport

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
På virksomheden står udelukkende for vask af busser i vaskeanlægget. Service af busserne fortages af to eksterne virksomheder. Derudover er der en administrationsbygning.					
Produktionsareal (m^2)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
700	01.01.2021		07-17		
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
?	-		?		

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forurenings-følsomme område (meter)
Byzone	Byplanvedtægt	E2	

Jordforurening

Kortlægning af jordforurening		
V1/V2*	Lokalitetsnr.	Bemærkninger (hel eller delvis)
V1	161-02021	hel

**V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.*

**V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.*

Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?	☐ Ja, se vilkår ☒ Nej		
Kilde Id	Type	Afkasthøjde over terræn (m)	Afkasthøjde over tag (m)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen. Omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Ok. Ingen bemærkninger.

Bemærk – Denne tilsynsrapport bliver offentliggjort.

Tilsynsrapport

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?			☐ Ja, se vilkår ☒ Nej
Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand

Afledning af spildevand	
Spildevand/rensningsanlæg	Spildevandscenteret
Overfladevand/recipient	Ejby Mose og videre til Harrestrup Å

Hvornår har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?		
Stof		
Navn/indhold	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)
Mineralsk olie		Max. 20
pH	6,5	9

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vaskeaktiviteten har en tilslutningstilladelse fra 17-12-2007. Her er det stillet krav til tømning af olieudskiller og anvendelse produkter. Der skal indsendes dokumentation se tilsynsbrev.

Udskillere

Id	Beliggenhed	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Mdr. mellem tømning	Alarm
	Vaskehal					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der skal indsendes dokumentation se tilsynsbrev.

Tilsynsrapport

Olie- og kemikalietanke i BBR

Indhold	placering	Størrelse	Fabriksår.	Fabriksnr.	Sløjfning termin

Af ovenstående tanke er disse over 6.000 l og er derfor omfattet af særlige regler om tæthedsprøvning og inspektion:

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret	Standeranlæg	Seneste inspektion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen. Ok ingen bemærkninger.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok. Ingen bemærkninger.

Oplag af affald

Affaldsart	Beholder		Beskyttelse
	Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Se særskilt tilsynsbrev.

Bilag: Miljørisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljørisikovurder alle virksomheder, der er omfattet at bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er beregnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

Sandsynlighed	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer		**5**

Bemærk – Denne tilsynsrapport bliver offentliggjort.

Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1	
Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.	3	
Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.	5	
B. Regelefterlevelse		**1**
Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	1	
Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	3	
To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	5	
Vægtet sandsynlighed (total)		2,60


Konsekvens	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald		**3**
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	1	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	5	
D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø		**3**
Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	1	
Virksomheder med emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	3	
Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer (Pollutant Release and Transfer Register)**.**	5	
E. Sårbarhed		**5**
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.	1	
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser	3	
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5	
Vægtet konsekvens (total)		3,68
Samlet miljørisikoscore kan ses på forsiden		

Bilag: Situationsplan



1. Administrationsbygning for GoCollective A/S
2. Vaskehal for GoCollective bus Service A/S
3. Påfyldningsplads for GoCollective A/S
4. Værksted for lånt ud til 3. part

Foto fra tilsyn

	
Foto 1 Opbevaring af sprinklervæske og Add-blue.	**Foto 2** Vaskehallen med påfyldningsstander.

Bemærk – Denne tilsynsrapport bliver offentliggjort.