**Referat fra miljøtilsyn og Styrket affaldstilsyn med Autonova ApS på Løvdalsvej 3 den 12. august 2026**

Helsingør Kommune var på miljø- og affaldstilsyn hos din virksomhed den 12. august 2026. Dette brev er et referat.
Formålet med tilsynet var at kontrollere, at du har indrettet og driver virksomheden i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder[1] og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at du sorterer og bortskaffer efter affaldsbekendtgørelsen.

Tilstede ved tilsynet var Per Bruhn fra virksomheden og Christina Moltke og Lena Holm Christensen fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Miljøtilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Spildbakker under spildolietanke skal tømmes og holdes tørre
- Spildolietanke (tek 2 og 3) skal udskiftes, da der er rust langs kanterne og de er mere end 30 år gamle. Der er derfor risiko for at tankene kan give anledning til jordforurening.
- Der skal tages jordprøver (se afsnit om oplag af olie og kemikalier) i området under spildolietankene i forbindelse med udskiftningen.
    - Du skal fremsende dokumentation for at spildolietankene er udskiftet og at der er udtaget jordprøver senest 11. januar 2027. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte mig.
- I fjerner gammel, tom dieselolietank (tek 1). Dokumentation for fjernelse skal fremsendes senest 1. november 2026, det kan fx være en vejeseddel fra skrothandleren. Under normale omstændigheder skal I selv sørge for at den bliver slettet i BBR, men i dette tilfælde gør vi det for jer, når vi har modtaget dokumentation.
- De største tønder med olie/kemikalieaffald skal flyttes over på den største spildbakke. Fremsend dokumentation i form af et foto senest 1. november 2026
- Tønde med benzin/diesel blanding skal stå på spildbakke eller opbevares indenfor. Fremsend dokumentation i form af et foto senest 1. november 2026
- Metalskrot skal opbevares under tag. Fremsend dokumentation i form af et foto senest 1. november 2026

Det styrkede affaldstilsyn gav anledning til følgende bemærkninger:

- I skal sortere både hård og blød plast i plastbeholderen. Da I allerede har en affaldsbeholder til plast, er yderligere dokumentation ikke nødvendig
- Hvis I afleverer affald på en genbrugsplads, skal I huske at tilmelde jer en af Forsyning Helsingørs ordninger. I kan se mulighederne her: Køb adgang til genbrugspladserne | Forsyning Helsingør

**Generelt**
I udfører service og reparation. Vask udføres udelukkende manuelt.

Virksomheden har skiftet ejer siden sidste miljøtilsyn.

[1] Autoværkstedsbekendtgørelsen

**Luftemission**
Udsugning er ført over tag.

**Støj**
Der har ikke været klager over støj. Hvis der er åbne døre og porte er det ud modtransformeranlægget.

**Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke**
Frisk olie opbevares i:

- Udendørs dobbeltvægget tank, 1000L, placeret udendørs under halvtag. Fra 2024 (markeret som ny tank A nedenfor) – denne har erstattet en gammel tank (tek 4)
- Indendørs bordtank, 1200L. Fra 2024 (markeret s som ny tank B nedenfor)

Disse tanke er nye og er ikke indberettet til BBR. Det er normalt ejers ansvar at oprette nye olietanke i BBR, men i dette tilfælde, sørger vi for at få ovenstående to tanke oprettet.

Spildolie opbevares i to udendørs tanke (tek 2 og 3) under halvtag, bræddevægge og låge, på spildbakke. Hver tank er på 1200L. Begge tanke er fra 1993. Der er rust langs kanterne og på den øverste del af tankvæggen. Kombineret med tankenes høje alder, betyder det, at de skal skiftes til nye tanke, da de kan give anledning til jordforurening med olieprodukter.
Der var olie i spildbakkerne, og det er ikke muligt at kontrollere om spildbakkerne er tætte. Spildbakkerne står på SF sten, som ikke er et tæt underlag.

I har desuden haft et mindre oliespild da I skiftede gammel tank (tek4) til tank A, samt et spild fra en utæt rørføring fra de to spildolietanke (tek 2 og 3). Begge spild er sket lige op af hinanden indenfor den samme kvadratmeter. I vurderede at spildet fra udskiftning af tek 4 var på et par liter. I vurderede at spildet fra den utætte rørføring var lille, men af ukendt størrelse.


Jeg har talt med mine jordforureningskolleger, og vi vurderer at der er risiko for at der kan være sket jordforurening i forbindelse med de to oliespild. Du skal derfor udtage jordprøver, der hvor tankene har stået samt hvor der har været oliespild.

- Der skal udtages to prøver. Hver prøve skal være en blandeprøve efter jordpakken med 5 stik i forskellig dybde
- Den ene skal udtages, under den rørføring, hvor der har været utæthed og tæt på det spild, der skete ved udskiftning af tek 4.
- Den anden skal udtages under den vestlige tank-tek3 eller hvor der ses eventuelt andet oliespild

Jordprøverne kan udtages i forbindelse med udskiftning af tankene. Kontakt mig, hvis du har spørgsmål i forbindelse med udtagning af jordprøver.

Husk at indberette de nye tanke til BBR.

Tankenes placering er markeret nedenfor:




**Spildevand**
Afløb i værkstedet ledes til olieudskiller og sandfang.
Sandfang tømmes årligt, hvilket bekræftes af data fra Affaldsdatasystemet.

**Farligt affald**
Olie og kemikalieaffald opbevares under tag og på spildbakker. Nogle af de største beholdere står dog på for små spildbakker. Der forefindes en stor spildbakke. Der bør være opmærksomhed på, at de største beholdere står på den største spildbakke.

**Affald**

| | Har indsamling | Skal etablere indsamling | Forbedre sortering | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Plast (hård & blød) | X | | | Vejledt om at også hård plast skal sorteres til plastbeholder |
| Mad- & drikkekartoner | X | | | Kombineret indsamling med plast |
| Mad | - | | | Har ikke denne fraktion |
| Friture olie | - | | | Har ikke denne fraktion |
| Pap | X | | | |
| Papir | X | | | Det meste papir er fortroligt og sendes til destruktion |
| Glas | - | | | Har ikke denne fraktion |
| Metal | X | | | Beholderne skal placeres under tag |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Farligt affald | X | | | |
|  | Elektronik | - | | | |
|  | Porcelæn | - | | | Har ikke denne fraktion |
|  | Tekstilaffald | | | | Har ikke denne fraktion |
| | Træ | - | | | Har ikke denne fraktion |
|  | Restaffald | X | | | Vejledt om at hård plast skal sorteres til plastbeholder |

**Kommentarer**
Der er opstillet beholdere til de relevante affaldsfraktioner ved arbejdsstationerne. Det er med til at gøre det let for medarbejderne at sortere affaldet korrekt.

Medarbejderne skal informeres om, at også hård plast skal sorteres som plast og lægges i plastbeholderen, samt at beholderen til plastaffald også er til mad- og drikkevarekartoner.

Hvis I afleverer affald på en genbrugsplads skal i huske at tilmelde jer en af Forsyning Helsingørs ordninger, som du kan se her: Køb adgang til genbrugspladserne | Forsyning Helsingør

**Anbefalinger**
Vi anbefaler, at I arbejder med:

- ☐ at minimere jeres affald og genbruge så meget som muligt
- ☐ løbende at informere medarbejdere om affaldssortering og nye tiltag
- ☐ tydelig skiltning ved affaldsspande indendørs og udendørs
- ☐ at bruge gennemsigtige/klare affaldssække, så I kan se, at der bliver sorteret korrekt
- X at fortsætte det gode sorteringsarbejde, samt vurdere behovet for nye fraktioner løbende

**Offentliggørelse**
Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 17. september 2026.

| | |
|---|---|
| Virksomhedens navn | Autonova ApS |
| Virksomhedens adresse | Løvdalsvej 3 |
| CVR | 26343003 |
| Listepunkt | Q01 |
| Virksomhedstype | Autoværksted |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn |
| Dato for tilsynet | 12-08-2026 |
| Der er ført tilsyn med: | Hele virksomheden |
| Ny jordforurening? | Undersøges |
| Nye påbud, forbud eller indskærpelser? | Nej |
| Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol | Ikke aktuel |
| Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser? | Ikke aktuel |

**Fotos**




*Rust på spildolietank*




*Rust på spildolietank*




*Benzin/diesel – skal på spildbakke*



*Olie- og kemiaffaldstønder på spildbakker*







*Affaldssortering tilpasset de enkelte arbejdsstationer*



*Gammel tank, der ikke længere benyttes og som skal fjernes*