Tilsynsrapport

Generelt om virksomheden

Stamdata om virksomheden					
Navn: GoCollective Bus A/S			Matrikel: 4am EJBY BY, GLOSTRUP		
Adresse: Ejby Industrivej 74			Hjemmeside: www.gocollective.dk		
Telefon: 43268000			CVR nr.: 18429101		
E-mail: elfat.zeciri@gocollective.dk			P. nr.: 1008787340		
Ejernavn		adresse		Postnr.	Adr. beskyttet
BUSDAN 32. 1 A/S			2770	Kastrup	
Virksomhedens karakter (listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven)					
Autoværksteder (branchebekendtgørelse)					
Journalnr.: 25/26839			Dokument ID:		

Generelt om tilsynet Glostrup

Tilsynsdato	01.12.2025
Til stede ved tilsynet	Navn
Fra Virksomheden	Elfat Zeciri
Fra Glostrup Kommune	Jens Jacobsen

Samlet risikoscore for tilsynet (1 til 5 point, hvor 1 er bedst)	2,94

Baggrund for tilsynet
Basistilsyn, anmeldt

Håndhævelser ved tilsynet		
Henstilling	Fjernelse af farligt affald	
Henstilling	Tømning af olieudskillere	
Henstilling	Inspektion af store olietanke	

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:
Virksomheden er ikke pålagt krav om indberetning af egenkontrol og derfor har den ikke givet anledning til håndhævelser.

Tilsynsrapport

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
På matriklen er der busparkering og vaskeanlæg. Både el- og dieselbusser. Derudover er der en administrationsbygning. GoCollective A/S, er ansvarlig for tankene, påfyldningsplads med olieudskiller, tankstander, hele matriklen med afvanding, administrationsbygning og affaldssortering. Vask foretages af GoCollective A/S Bus Service.

Produktionsareal (m^2)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
300	22.11.2001		04.30-15.00	-	09.00-13.30
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
nej	-		?		

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forurenings-følsomme område (meter)
byzone	Byplanvedtægt	E2	300

Jordforurening

Kortlægning af jordforurening		
V1/V2*	Lokalitetsnr.	Bemærkninger (hel eller delvis)
V1	161-002021	hele

**V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.*

**V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.*

Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?	☐ Ja, se vilkår ☐ Nej		
Kilde Id	Type	Afkasthøjde over terræn (m)	Afkasthøjde over tag (m)
6	Naturgasfyr		2,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok. Ingen bemærkninger. Omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Bemærk – Denne tilsynsrapport bliver offentliggjort.

Tilsynsrapport

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?				☐ Ja, se vilkår ☒ Nej
Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)	
1	Intern transport			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok. Ingen bemærkninger.

Spildevand

Afledning af spildevand	
Spildevand/rensningsanlæg	Spildevandscenteret
Overfladevand/recipient	Ejby Mose og videre til Harrestrup Å

Hvornår har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?		17.12.2007
Stof		
Navn/indhold	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ansøgt til tilslutningstilladelse til nu vaskeplads. Glostrup Kommunen ønsker, at opdatere den eksisterende samtidig med de nye oplysninger.

Udskillere

Id	Beliggenhed	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Mdr. mellem tømning	Alarm
1	Placeret vest for vaskehal - afvander fra vaskehal	Bokn Plast type OBL6	1,7			
2	I græsareal ud for nordlige del af vestfacade - afvander værkstedet	Bokn Plast type OBL8	2,2			
3	placeret ved 2*20.000 dieseltanke (sydvestlige hjørne) Afvander påfyldningsplads	NEUTRAsub	3,0			
4	Nord for værksteds-bygning - Afvaneder befæstede arealer		200,0			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Indsend dokumentation for sidste tømninger.

Sandfang

Id	Beliggenhed	Volumen (l)	Mdr. mellem tømning
1	Ved vaskehal	4.000	12
2	Ved vaskehal	4.000	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Indsend dokumentation for sidste tømninger.

Olie- og kemikalietanke i BBR

Indhold	placering	Størrelse	Fabriksår.	Fabriksnr.	Sløjfning termin
Diesel1	Over terræn, udendørs	20.000	2008	122	JA
Diesel	Over terræn, udendørs	20.000	2008	121	NEJ

Af ovenstående tanke er disse over 6.000 l og er derfor omfattet af særlige regler om tæthedsprøvning og inspektion:

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret	Standeranlæg	Seneste inspektion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Tankene er ifølge vores oplysninger indvendig inspiceret den 21-6-2011. med krav om ny inspektion efter 10 år. Vi vil derfor godt have tilsendt den nye inspektion.

Oplag af affald

Affaldsart	Beholder		Beskyttelse
	Type	Volumen (l)	
Andet forbrændingsegnet	Vip-container		Udendørs
Tørt pap	Affaldscontainer med 4 hjul		Udendørs
Tørt papir	Affaldscontainer med 4 hjul		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

	Se særskilte bemærkninger i affaldstilsynsbrevet. Det udover bliver der opbevaret farligt affald – som ikke længere bruges.

Fritagelser (ikke genanvendeligt farligt affald)

Ikke genanvendeligt farligt affald fra virksomheder indsamles via kommunens ordning for farligt affald. Det er SMOKA som henter farligt affald. Spildolie er genanvendeligt affald og derved ikke omfattet af kommunes ordning og der gives ikke fritagelse.

Såfremt I har fået fritagelse til at benytte en anden virksomhed vil det fremgå af nedenstående skema.

Affaldsart	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed
Olie/slam fra olieudskiller	Flux Water, Slagelse ApS	1,0	m³
Sand fra sandfang	Jordrens Køge APS	6,0	Ton

En eventuel fritagelse er gældende så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består. Jævnfør affaldsbekendtgørelsen har virksomheden pligt til at oplyse kommunen om evt. ændringer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok.

Tilsynsrapport

Bilag: Miljørisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljørisikovurder alle virksomheder, der er omfattet at bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er bergnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

Sandsynlighed	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer		**1**
Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1	
Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.	3	
Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.	5	
B. Regelefterlevelse		**3**
Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	1	
Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	3	
To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	5	
Vægtet sandsynlighed (total)		2,20

Konsekvens	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald		**3**
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	1	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	5	
D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø		**3**
Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	1	
Virksomheder med emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	3	
Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer (Pollutant Release and Transfer Register)**.**	5	
E. Sårbarhed		**5**
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.	1	
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser	3	
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5	
Vægtet konsekvens (total)		3,68
Samlet miljørisikoscore kan ses på forsiden		


Bemærk – Denne tilsynsrapport bliver offentliggjort.

Tilsynsrapport

Bilag: Situationsplan



1. Administrationsbygning GoCollective A/S
2. Vaskehal for GoCollective bus Service A/S
3. Påfyldningsplads for GoCollective A/S
4. Værksted for lånt ud til 3. part

	
Foto 1 Miljøcontaineren med tankene.	Foto 2 Påfyldningsplads med et lille spild. Bliver der stadig sat en spand under når der tankes.
	
Foto 3 Opbevaring af farligt affald. Det stammer fra de tidligere aktiviteter. Der bør fjernes.	Foto 4. Affaldspladsen fremgår meget rodet. De affaldstilsynsbrev omkring affaldssortering.