

DH Markservice ApS
Baunhøjvej 32
6840 Oksbøl

Erhvervscentret
Bytoften 2
6800 Varde

Tlf. 7994 6800

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Den 9. december 2016

Annette M. Jensen
Direkte tlf. 7994 7417
amoj@varde.dk

Kvalitetssikret af:
Anne Marie O. Thomsen

Dok. nr. 174746-16
Sagsnr. 16-11140

Tilsynsrapport

Virksomhed	DH Markservice ApS
Adresse	Baunhøjvej 32, 6840 Oksbøl
CVR nr.	37559539
Dato for tilsyn	Den 14. november 2016
Fra Virksomheden deltog	Daniel Juhl Hansen og Martin Skoven
Tilsynet udført af	Annette M. Jensen, Varde Kommune
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	<p>Hvis DH Markservice ApS ønsker at etablere en vaskeplads med udsprøjtning af spildevandet, skal der indsendes en ny ansøgning til Varde Kommune. Ansøgningskema er vedlagt.</p> <p>Der ligger et oplag af brokker fra den tidligere virksomhed. DH Markservice ApS sørger for at få fjernet oplaget. Jævnfør § 8 i restproduktbekendtgørelsen gælder der, at: <i>"Affaldsproducenten skal inden afsætning til anvendelse lade restprodukter og jord analysere ved repræsentative prøver efter retningslinjerne i bilag 7."</i></p> <p>Det blev drøftet under tilsynet, at såfremt der skal svejdes på virksomheden, så skal der etableres afkast.</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret, at der udenfor er placeret palletanke indeholdende koncentreret svovlsyre 96 %. Der er risiko for, at jord og grundvand kan blive forurenede med svovlsyre, når det opbevares udenfor.</p>

Varde Kommune indskærper jf. § 19 i miljøbeskyttelsesloven, at palletanke med svovlsyre opbevares overdækket på tæt belægning.

Der var dåser i containeren til brændbart. Varde Kommune indskærper, at regulativ for erhvervsaffald overholdes, og affaldsfraktioner sorteres hver for sig.

Der opbevares en container med blandet affald, som den tidligere virksomhed har haft stående. DH Markservice ApS sørger for, at affaldet bliver sorteret korrekt og afhentet. Kvitteringer for aflevering af affaldet, skal fremvises ved næste tilsyn.

Baggrund for tilsynet	Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. H51
Tilsynstype	Basis – 1. gangs tilsyn.
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Der er ført tilsyn med <ul style="list-style-type: none">- Gennemgang af stamkort- Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke
Resultaterne af egenkontrollen	Der er ingen krav om egenkontrol.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at dele af de 2 matrikler, som grunden består af, matriklen muligvis kan være forurenede. De er derfor kortlagt på vidensniveau I (VI).
Risikoscore	3,4
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen ¹ skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5 timer.
Lovhenvisninger	1: Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 2: Bekendtgørelse nr. 1414 af 30. november 2015 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og

anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret,
uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Hvis der er spørgsmål til denne tilsynsrapport, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Annette M. Jensen
Kemiingeniør