



I/S Amager Ressourcecenter
Vindmøllevej 6
2300 København S

Tilsynsnotat - ARC Indsamling- og omlastningsfaciliteter, Kraftværksvej 25-27, 2300 København S

20. august 2026

Sagsnr.
2026-0185996

Dokument nr.
2026-0185996-4

Sagsbehandler
Marina Beske Andersen

Teknik- og Miljøforvaltningen, Virksomheder og VVM har d. 20. august 2026 været på tilsyn:

Virksomhed:	ARC Indsamlings- /Omlastningsfaciliteter
Adresse:	Kraftværksvej 25-27
CVR nr. / P nr.	34208115 / 1020070257
Deltagere:	Jonas Nedenskov og Esben Møhl, Thomas Larsen, ARC Marina B. Andersen, Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse af 12. maj 2016 med vilkårsændring af 3. oktober 2017 og vilkårsændringer af den 10. januar 2024
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

www.kk.dk

Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: • ARC indsender gældende kloaktegning, som viser sandfang og olieudskiller og som har en signaturforklaring samt udgivelsestidspunktet. • ARC skal undersøge med KEJD om det nyetablerede sandfang og olieudskiller følger DS 432 »Norm for afløbsinstallationer«. • ARC skal indsende nyeste version af driftsinstruktion for ARC Indsamlings- /Omlastningsfaciliteter (er modtaget) Ovenstående oplysninger skal være sendt til Københavns Kommune senest den 1. oktober 2026.
--------------------------------	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Marina Andersen (tlf.23843256/ AL6D@kk.dk)
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 11 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1466 af 28/11/2025

Baggrundsnotat

På tilsynet blev følgende gennemgået:

Vilkår fra ARC's miljøgodkendelse til Omlastestation af 12. maj 2016 med vilkårsændring af 3. oktober 2017 samt af den 10. januar 2024:

Generelt	1. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse bortfalder den.	-							
Indretning og drift	2. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	Driftsinstruktionen er blevet opdateret siden sidste tilsyn. Kommune har modtaget " Driftshåndbog for ARC-Omlastning" 2026.							
	3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner. Tabel 1 Affaldsart/affaldsfraktion <table><tr><th>Affaldsart/affaldsfraktion</th></tr><tr><td>Mad- og drikkekartoner</td></tr><tr><td>Papir</td></tr><tr><td>Pap</td></tr><tr><td>Tekstilaffald</td></tr><tr><td>Glas fra husholdninger og lignende</td></tr><tr><td>Plastaffald</td></tr></table>	Affaldsart/affaldsfraktion	Mad- og drikkekartoner	Papir	Pap	Tekstilaffald	Glas fra husholdninger og lignende	Plastaffald	Dette vilkår blev i januar 2024 udvidet med flere affaldsfraktioner. Affaldsfraktionerne blev gennemgået på tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger.
Affaldsart/affaldsfraktion									
Mad- og drikkekartoner									
Papir									
Pap									
Tekstilaffald									
Glas fra husholdninger og lignende									
Plastaffald									

	<table><tr><td>Metalaffald</td></tr><tr><td>Diverse elskrot (WEEE)</td></tr><tr><td>Kølemøbler og hårde hvidevarer (WEEE)</td></tr><tr><td>Tørt ikke-farligt affald til forsøg i sorteringsanlæg</td></tr><tr><td>Storskrald</td></tr></table>	Metalaffald	Diverse elskrot (WEEE)	Kølemøbler og hårde hvidevarer (WEEE)	Tørt ikke-farligt affald til forsøg i sorteringsanlæg	Storskrald	
Metalaffald							
Diverse elskrot (WEEE)							
Kølemøbler og hårde hvidevarer (WEEE)							
Tørt ikke-farligt affald til forsøg i sorteringsanlæg							
Storskrald							
	4. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.	Affaldet bliver kontrolleret ved modtagelsen. Der kan forekomme affaldsfraktioner hvori der "gemmer" sig affald, som ikke tilhører affaldsfraktionen. Dette bliver sorteret fra og bortskaffet efter gældende regler for affaldet.					
	5. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Omlastestationen sikre at affald, som ikke må modtages, bliver sorteret fra og opbevaret korrekt indtil bortskaffelsen, som sker så hurtigt som mulig.					
	6. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.	Plast balleteres og svøbes med plastfolie. Plastballerne stilles udendørs, hvorfra det afhentes. ARC har sat hegn op for at indfange flugt plast. Dette virker fint.					

		Papir/pap opbevares i mindre containere med låg.								
	7. Balleteret plast skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til plastflugt, eller andre gener for omgivelserne.	Se vilkår 6.								
Støj	8. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energi-ækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r, må ikke overstige nedenstående grænseværdier. Rammeområderne henviser til Københavns Kommuneplan 2011. Tabel 2 Grænseværdier for støj <table><tr><td>Tidsrum</td><td>Mandag- fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00</td><td>Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00</td><td>Alle dage kl. 22.00 – 07.00</td></tr><tr><td>Områdetype</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Tidsrum	Mandag- fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00	Områdetype				Der har ikke været klager over støj siden sidste tilsyn i 2023.
Tidsrum	Mandag- fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00							
Områdetype										

		Søn- og hellig- dag kl. 07.00- 22.00		
Erhvervs- og industriområder (Rammeområde 4002, 4001, 1494)	70	70	70	
Tekniske anlæg (Rammeom- råde 1352)	70	70	70	
Etageboligområde (Ramme- område 1453)	50	45	40	
Kolonihaveområde (Ramme- område 1303)	50	45	40	
Maksimalværdien for støjbidraget i lystbådehavnen, haveforeningen og rekreative områder, må om natten ikke overstige 55 dB. For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.				

	For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.	
Luftforurening	9. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Der er ikke været klager over lugt siden sidste tilsyn i 2023. ARC fik i 2025 henvendelse fra Magretheholmen (boliger) om voldsom mange fluer. ARC har fortaget følgende: • Opsat fluefangere • Haft skadedyrbekæmper ind over, som sprayede udenfor arbejdstiden • Nedbragt lageret af affald i sommerperioden I 2026 har ARC skrevet til Magretheholmen at der forsat arbejdes forebyggende mod fluer.
	10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	Afkast er ført 1 meter over tag – oplyst ved tilsyn i 2023. Afkastet er ikke længere i drift, nu hvor forsøgsanlægget er fjernet.

Spildevand	11. Spildevand fra pladsen skal afledes via sandfang og olieudskiller.	ARC indsender gældende kloaktegning, som viser sandfang og olieudskiller og som har en signaturforklaring samt udgivelsestidspunktet.
	12. Spulevand fra renholdelse af sorteringsanlæg samt vaskevand fra rengøring af gulv skal ledes til spildevandskloak gennem sandfang og olieudskiller. Affaldsrester fra sorteringsanlægget og gulvvask må ikke ledes til kloak.	OK
	13. Etablering af nye olieudskillere skal følge DS 432 »Norm for afløbsinstallationer«.	ARC skal undersøge med KEJD om det ny-etablerede sandfang og olieudskiller følger DS 432 »Norm for afløbsinstallationer«.
	14. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende: • Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. • Olieudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.⁴ Bundfældet	Forevist dokumentation for tømning af: • Olieudskiller januar 2026 • Sandfang juli 2026

⁴ Olieudskillere skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

	materiale skal i øvrigt fjernes efter behov, dette afgøres fx ved pejling. • Efter tømning skal udskiller fyldes med vand. • I forbindelse med hver tømning, og mindst én gang årligt skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler. Olieudskiller skal være tømt ved inspektionen. • Hvor der er automatiske lukkeanordninger, skal disse renses jævnligt så tilstopning undgås • Før tømning af udskiller skal evt. koalescensfiltre eller lameller optages, renses og inspiceres for defekter. • Ved defekt skal koalescensfiltre eller lameller udskiftes. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug, og der skal derefter foretages tæthedsprøvning. Medmindre der alene er tale om fejl på alarmen, skal Center for Miljøbeskyttelse straks underrettes om det konstaterede, inden tiltag til udbedringer iværksættes.	
--	--	--

15. Spildevandet skal inden udledning til Margretheholm Havn overholde grænseværdierne, som anført i tabel nedenfor.

Tabel 3 Emissionsgrænseværdier til Margretheholm Havn

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode ^(a)
pH	6,5 – 9 ⁽¹⁾	M051
Suspenderet stof	40 mg/l	M040 ^(b)
Total-Jern	5 mg/l	M018 ^(b)
Mineralsk olie	5 mg/l	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006
Bly	0,34 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Chrom	3,4 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Nikkel	1,43 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Cadmium	0,2 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Zink	12,8 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Kobber	2 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Arsen	1 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)

Der er kun foretaget spildevandsanalyser for vand der løber til Magretheholms Havn i 2016.

Københavns Kommune – Enheden Vand og Natur arbejder på en ny udledningstilladelse for udløbet til havnen. I den forbindelse vil der sandsynligvis blive krav til analyser af spildevandet.

	<table><tr><td>Kviksølv</td><td>0,13 µg/l ⁽²⁾</td><td>M013 ^(b)</td></tr><tr><td>Toluen</td><td>7,4 µg/l ⁽²⁾</td><td>GC-MS</td></tr><tr><td>DEHP</td><td>1,3 µg/l ⁽²⁾</td><td>DS/EN ISO 18856</td></tr><tr><td>DBP</td><td>2,3 µg/l ⁽²⁾</td><td>DS/EN ISO 18856</td></tr><tr><td>BBP</td><td>0,75 µg/l ⁽²⁾</td><td>DS/EN ISO 18856</td></tr><tr><td>Bisphenol (A)</td><td>0,1 µg/l ⁽²⁾</td><td>DS/EN ISO 18856</td></tr><tr><td colspan="3"> ⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006. ⁽²⁾ Svarende til nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1070 af 9. september 2015. Grænseværdi for arsen, nikkel, zink, kviksølv og kobber er tillagt baggrundsværdi. ^(a) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger". ^(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af opløst indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab. </td></tr></table>	Kviksølv	0,13 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)	Toluen	7,4 µg/l ⁽²⁾	GC-MS	DEHP	1,3 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856	DBP	2,3 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856	BBP	0,75 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856	Bisphenol (A)	0,1 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856	⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006. ⁽²⁾ Svarende til nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1070 af 9. september 2015. Grænseværdi for arsen, nikkel, zink, kviksølv og kobber er tillagt baggrundsværdi. ^(a) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger". ^(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af opløst indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.			
Kviksølv	0,13 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)																					
Toluen	7,4 µg/l ⁽²⁾	GC-MS																					
DEHP	1,3 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856																					
DBP	2,3 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856																					
BBP	0,75 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856																					
Bisphenol (A)	0,1 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856																					
⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006. ⁽²⁾ Svarende til nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1070 af 9. september 2015. Grænseværdi for arsen, nikkel, zink, kviksølv og kobber er tillagt baggrundsværdi. ^(a) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger". ^(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af opløst indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.																							
	16. Virksomheden skal lade udtage en repræsentativ stikprøve af det udledte spildevand fra den udendørs oplagsplads, kvartalsvis de første 12 måneder. Stikprøven skal udtages første gang senest den 15. august 2016 .	-																					

	Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende kræve, at virksomheden udtager en stikprøve af det udledte spildevand, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 3 er overholdt. Stikprøven udtages fra en fritfaldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt.													
	17. Spildevandet som ledes til spildevandskloak fra indendørs aktiviteter, skal overholde grænseværdierne, som anført i tabel nedenfor. Tabel 4 Emissionsgrænseværdier til spildevandskloak <table> <tr> <th>Parameter</th><th>Emissions-grænse</th><th>Analysemetode</th></tr> <tr> <td>Suspenderet stof</td><td>500 mg/l ⁽¹⁾</td><td>M040</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>6,5 – 9 ⁽¹⁾</td><td>M051</td></tr> <tr> <td>Mineralsk olie ^(A)</td><td>20 mg/l ⁽¹⁾</td><td>ISO 9377-2 eller Reflab metode 5:2014</td></tr> </table>	Parameter	Emissions-grænse	Analysemetode	Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040	pH	6,5 – 9 ⁽¹⁾	M051	Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9377-2 eller Reflab metode 5:2014	-
Parameter	Emissions-grænse	Analysemetode												
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040												
pH	6,5 – 9 ⁽¹⁾	M051												
Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9377-2 eller Reflab metode 5:2014												

Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Chrom	300 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kobolt	10 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kviksølv	3 µg/l ⁽¹⁾	M020 ^(c)
Arsen	13 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Nikkel	250 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)

⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.

^(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af totalt indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.

^(c) For kviksølv skal der foretages oplukning efter DS/EN 12338 (seneste udgave), Annex B; DS/EN 1483 (seneste udgave),

	Annex B; DS 259 (seneste udgave), eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), Annex C eller D. Kviksølv kan bestemmes med cold vapour atomabsorptionsspektrofometri (CVAAS) eller anden metode. Se metodeblad M020 fra Reflab.	
	18. Tilsynsmyndigheden kan på forlangende kræve, at virksomheden udtager en stikprøve af det afledte spildevand, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 4 er overholdt.	Tilsynet har ikke givet anledning til krav om prøvetagning og analyser af spildevandet til kloak.
	19. Prøvetagningen skal foretages af et DANAK akkrediteret firma, og analyserne skal udføres på et DANAK akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne sendes til Center for Miljøbeskyttelse (sendes til virkmil-joe@tmf.kk.dk) direkte fra det akkrediterede laboratorium senest 10 hverdage efter, at prøverne er udtaget.	-
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	20. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Udendørsområdet har indenfor de seneste 3-4 år fået ny belægning.
	21. Småt elektronikaffald skal opbevares overdækket og på tæt belægning.	Elektronikaffald opbevares inde i sorteringshallen.

	22. Stort elektronikaffald, hårde hvidevarer og kølemøbler, skal opbevares på befæstet areal.	Hårde hvidevarer og kølemøbler opbevares i lukket container.
Affald	23. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.	Arbejdsområderne fejes efter behov og der ryddes op inden lukketid. Der er ikke længere filterstøv på omlastestationen.
	24. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	Spild af olie eller kemikalier opsamles med kattegrus og blotskaffes som farligt affald. Spild forekommer sjældent på anlægget.
Driftsforstyrrelser og uheld	25. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurennet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.	Se vilkår 24
	26. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 2170 2650.	ARC har en beredskabsplan og det er også beskrevet i "Driftshåndbog for ARC-Omlastning" hvordan medarbejderne skal forholde sig i tilfælde af større uheld.
Ophør	27. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes	ARC har ingen planer om at lukke anlægget.

	til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.	
	28. Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens aktiviteter skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.	-
	29. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljøbeskyttelse orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	-
Egenkontrol		
	30. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter de er konstateret.	ARC har elektronisk vedligeholdelsessystem DALUX, hvor vedligeholdelsesopgaver "popper op", når det er tid. ARC viste dokumentation for eftersyn af området for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer. Dokumentation for om behov for udbedringer bliver først dokumenteret ved næste eftersyn (1 år efter).
	31. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.	-

Driftsjournal	32. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. - Dokumentation for inspektion og tømning af olieudskillere og sandfang. - Rapporter fra tæthedsprøvning af olieudskillere. - Analyseresultater fra eventuelle analyser af spildevand. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysninger indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	OK Der registreres i DULAX systemet hvem der afhenter affaldet. Se vilkår 14 Ikke drøftet på tilsynet Der er ikke foretaget spildevandsanalyser siden 2016 ARC opgør affaldslageret på omlastestationen hvert kvartal. Dette er et øjebliksbillede. Formålet er at sikre at der ikke ophobes affald på anlægget. Dokumentation blev vist på tilsynet.
	33. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højest en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at støjvilkår (vilkår 8) er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning udført af et laboratorium akkrediteret af DANAK eller lignende.	Der har ikke været klager over støj siden sidste tilsyn.

Forsøgsaktiviteter	34. Der må foretages forsøgsaktiviteter med ikke-farligt affald, som Amager Ressource Center er godkendte til at modtage, på virksomhedens genbrugsstationer.	Forsøgsanlægget er lukket ned og fjernet.
	35. For sorteringsforsøg med affaldsfraktioner ud over de i vilkår 34 anførte skal der senest 14 dage før igangsættelse af aktiviteten fremsendes en anmeldelse til Teknik- og Miljøforvaltningen (virkmiljoe@kk.dk), som skal indeholde: - en kort beskrivelse af forsøgsprojektet, - startdato for forsøget, samt forventet varighed - Hvilke affaldstyper, der forventes at indgå i forsøget - angivelses af forventet mængde affald der skal indgå i forsøget, - vurdering af risikoen ved aktiviteten i relation til virksomhedens øvrige aktiviteter, - angivelse om forsøgsaktiviteterne ønskes betragtet som fortrolige Aktiviteten må igangsættes umiddelbart efter de 14 dages udløb, såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har gjort indsigelse.	Forsøgsanlægget er lukket ned og fjernet.
	36. Der gives kun accept for 12 måneder ad gangen, ved forsøg der varer længere, skal der således indsendes en ny anmeldelse efter 12 måneder.	Forsøgsanlægget er lukket ned og fjernet.

	Sker der ændringer i forsøget eller løber forsøget længere end den forventede varighed, skal der ligeledes indsendes en ny anmeldelse.	
	37. Der skal føres driftsjournal med angivelse af forsøgenes varighed samt af faldstyper og mængder der har indgået i de enkelte forsøg. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Forsøgsanlægget er lukket ned og fjernet.