

Hej Steen

I forbindelse af tømning af olieudskiller
(den 16. juni 2017)
er det vigtigt at sandfanget også bliver tømt.

I har imidlertid placeret en container oven på dækslet af sandfanget
så slamsugeren ikke kan komme til.

Kan i ikke finde en bedre placering af containeren
Således at sandfanget kan tømmes.

Du må gerne sende mig en mail når containeren er flyttet.

Venlig hilsen

Christian Bitsch

Ingeniør

Erhverv og Miljø

Center for By, Land og Vand

Helsingør Kommune

Prøvestensvej 52

3000 Helsingør

Direkte:+45 4928 2510

E-mail: cbi55@helsingor.dk

Web: www.helsingor.dk

