

Mathiesen Plast A/S

Sæddervej 17

4682 Tureby

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Mathiesen Plast A/S, Sæddervej 17, 4682 Tureby

Virksomhedens navn	Mathiesen Plast A/S		
Virksomhedens adresse	Sæddervej 17, 4682 Tureby		
CVR nummer	41411414		
Virksomhedstype	Fremstil. af plast og ekspan. polystyren <=5 t/d		
Dato for tilsynet	29.08.2023		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
22-02-2019	Henstillinger	Vi aftalte, at I sender Dj Miljø & Geoteknik P/S afrapportering til os senest den 8. marts 2019. Afrapporteringen fra Dj Miljø & Geoteknik P/S skal bl.a. indeholde analyseresultater af renbundsprøver og skal oplyse hvor jorden er bortskaffet hen og skal oplyse hvbordan det er sikret, at alt forurenede jord er blevet fjernet. Jeres e-mail som I sendte til os den 22. februar 2019 har ikke alle ønskede oplysninger.	Efterkommet
22-02-2019	Indskærper	Det indskræpes, at tanken sløjfes og at sløjfningen skal anmeldes til kommunen i overensstemmelse med § 31 i Olie-tankbekendtgørelsen (BEK nr. 1611 af 10/12/2015) senest den 22. marts 2019. Vi vil gøre jer opmærksom på, at det	Efterkommet



		kan straffes med bøde, hvis en virksomhed overtræder kravene i Olie-tankbekendtgørelsen. Der henvises til § 45, stk. 1 under punkt 2 og § 57 stk. 1 under punkt 22 og 59 i Olie-tankbekendtgørelsen. Hvis I har bemærkninger til ovennævnte indskærpelser eller på anden måde ønsker at bidrage med oplysninger, bedes jeres synspunkter meddelt kommunen snarest og senest den 8. marts 2019.	
09-04-2019	Påbud	Kommunen påbyder hermed virksomheden, Mathiesen Plast ApS, Sæddervej 17, 4682 Tureby at overholde følgende krav senest den 1. oktober 2019: 1. at virksomheden får en kloakmester til at undersøge alle huller i jeres produktionslokale og at I undersøger om én eller flere huller har afløb til spildevandskloak, regnvandskloak eller jorden, 2. at virksomheden efterfølgende får afproppet hullerne, hvis der er afløb til spildevandskloak, regnvandskloak eller jorden eller på en anden måde sikrer at oliespild fra jeres maskiner ikke ender i spildevandskloak, regnvandskloak eller jorden og 3. at virksomheden sender kloakmesterens afrapportering af ovennævnte til kommunen.	Efterkommet
07-05-2021	Henstillinger	Vi aftalte, at I kontakter en autoriseret kloakmester og at I oplyser, at afløbene i jeres maskinrum permanent skal afproppes og at de desuden afproppes på den anden side, hvor de tilsluttes regnvandskloakken for at undgå, at rotter kan opholde sig. Afpropningen skal udføres ifølge reglerne. Inden de skal afproppes skal kloakrørene renses. En	Efterkommet



		slamsugervirksomheden kan presse vand igennem afløbene og opsamle vandet i brønden. Kloakmesteren kan hjælpe jer med at organisere, at det udføres korrekt. Det er vigtigt, at afløbene afproppes snarest. Du bedes kontakte mig i dag eller på mandag for at oplyse, hvornår det kan ske.	
07-05-2021	Henstillinger	I har udskiftet jeres olietank med en ny tank. Det er vigtigt, at I anmelder det via Byg og Miljø (Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk)). I bedes sende det til Byg og Miljø senest den 14. maj 2021.	Efterkommet
19-01-2023	Henstillinger	I har diverse palletanke og beholdere til spildolie stående udendørs. Vi aftalte, at I snarest og senest den 19. februar 2023 enten opbevarer beholderne på en spildbakke og beskyttet mod vejrlig eller bortskaffer spildolie regelmæssigt på kommunens genbrugsplads, så det ikke er nødvendigt at have et oplag af spildolie på virksomheden. Efter den 19. februar 2023 må der ikke være beholdere med spildolie stående udendørs, uden at de er på spildbakke og beskyttet mod vejrlig. I bedes sende fotodokumentation til os senest den 19. februar 2023, som viser at palletanke og beholdere enten er fjernet eller er placeret på spildbakke og under tag.	Efterkommet

Hvad er der ført tilsyn med	Samlet tilsyn
Bemærkninger til egenkontrol	Ingen bemærkninger