



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01962
Ref. MALJS/AMKLO
Dato: 4.december 2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods Amba Høgelund Mejeri
Virksomhedens adresse	Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens
CVR nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	15.11.2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn samt kampagnetilsyn vedr. olieudskiller
Varsling af tilsynet	18. oktober 2018
Deltagere fra virksomheden	Ritha Jessen, Claus Weber og Martin Quist Hjort
Tilsynet udført af	Malene Jozeffa Sørensen og Anne Mette Kloster
Tilsynet omfattede	Alle miljøforhold på virksomheden.

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Spildevand	Egenkontrollen viser, at vilkårene omkring spildvand er overholdt.

Jordforurening

Miljøstyrelsen så på virksomhedens oplag og belægninger, og fandt ikke tegn på spild som kan medføre jordforurening.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af nyt renseanlæg 16. marts 2010
2. Revurdering af miljøgodkendelse af 30. marts 2011

Gennemgang af miljøforhold

Indretning og drift

Virksomheden fremstod pænt og ryddelig.

Kemikalierum indenfor på mejeriet blev besigtiget. Der har været en ensretning i anvendelsen af forskellige kemikalier på tværs af koncernen således at de forskellige driftssteder i Arla Foods amba anvender de samme midler. Virksomheden har i kemikalierummet et skema hængende som viser hvilke kemikalier der kan stå sammen og hvilke der ikke kan.

Luftforurening

Miljøstyrelsen foretog en udendørs besigtigelse af virksomheden og kunne konstatere at der ikke var tegn på støvgener udenfor eller på virksomhedens arealer. Der blev fremvist kedel kontrolrapporter. Værdierne for CO og NOx er vurderet i orden i forholdet til virksomhedens miljøgodkendelse.

Lugt

Der kunne på den udendørs rundring ikke konstateres lugtgener omkringvirksomheden.

Spildevand

Rensningsanlægget blev fremvist. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til driften af rensningsanlægget. Virksomheden har fremsendt analyser af deres spildevand. Disse analyser viser, at virksomheden overholder vilkårene i deres miljøgodkendelser.

Da der kun er produktion 4 dage om ugen, tilsættes der valle til rensningsanlægget på lukkedage, for at sikre en god drift af renseanlægget.

Støj

Støj fra virksomheden til omgivelserne blev vurderet på den udendørs rundring, og Miljøstyrelsen kunne konstatere at der ikke var tegn på problemer med hensyn til støjubredelsen.

Ved virksomhedens audit, i henhold til iso 14.001 certificering, kontrolleres støjvilkåret set i forhold til seneste støjrapport/støjlægning af virksomheden. Det vurderes om der er sket ændringer siden sidst, samt der foretages en fysisk gennemgang af støjkluder, for at høre om støjniveauet for de enkelte kilder er driftet og dermed er blevet mere støjende end forudsat i støjberegningen. Det er Miljøstyrelsen vurdering at der på denne måde udføres en god og grundig kontrol af hvorvidt virksomhedens samlede støj overfor omgivelserne fortsat er indenfor støjvilkåret.

Affald

Virksomhedens containere til affald fremstod pænt og ryddeligt. Der er stor fokus på genanvendelse af virksomhedens affald.

Indberetning/rapportering

Virksomheden har lavet de vilkårsfaste indberetninger i forbindelse med deres rensningsanlæg.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været uheld på virksomheden, siden sidste tilsyn. For til enhver tid, at være sikker på, at medarbejderne ved hvordan de skal reagere på et større spild, planlægger virksomheden snart en beredskabsøvelse. Der er et spjæld i virksomhedens overfladebassiner, og de personer, der er bekendt med håndtering af disse spjæld, arbejder i dagsperioden. Af denne grund modtager virksomheden kun rengøringsmidler i dagsperioden.

Olieudskiller

Arealer hvorfra overfladevandet bliver ledt til olieudskillerne, fremstod rene og ryddelige. Der kunne ikke konstateres revner i belægningerne omkring olieudskillerne. Der kunne ikke konstateres synlige spild. Ved de 2 sidste tømninger af olieudskilleren og sandfanget, har der ikke været olie. Forholdene omkring olieudskillerne vurderes derfor i orden.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.