

Miljøtilsynsrapport for tilsyn i forbindelse med forurening af vandløb på:

Adresse:	Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk
CVR:	26244943
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	§9 tilsyn – d. 22-11-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført på baggrund af forurenede grøft/vandløb

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der mangler afgrænsning af ensilagepladsen.
 - Restvand og ensilagesaft løber mod nordøst uden for pladsen.
- Pumpe til udsprinkling: start-tidspunkt ikke justeret korrekt.
- Ved ensilageanlæg er der en regnvandsbrønd med et låg udført af spalter.
 - Umiddelbart ser det ud til, at der bliver ledt forurenede vand til brønden.
- Møddingspladsen har ikke korrekt afløbsforhold.
- Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Ensilageplads/-silo skal have etableret afgrænsning/vulst mod nordøst/øst af bestandig materiale (beton eller lign). Afgrænsning skal etableres hurtigst muligt og inden 01-01-2023.**
- **Forurening af overfladevand i regnvandsbrønd skal stoppes hurtigst muligt og inden 01-01-2023.**
 - Ovenstående 2 indskærpelser gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17
- **Møddingsplads skal rengøres og tages ud af drift – eller have etableret korrekt afløbsforhold inden 01-01-2023.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13.

Indskærpelse givet ved tilsyn 03-02-2022, der ikke er efterkommet:

- **Gyllebeholdere fra 2011 skal have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

Hvis ovenstående indskærper ikke bliver udført inden for de angivne tidsfrister, må det forventes, at forholdene bliver overgivet til politiet.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
22-11-2022	Indskærpelse, miljø	Ensilageplads skal have etableret vulst/afgrænsning.
22-11-2022	Indskærpelse, miljø	Forurening af overfladevand skal stoppes.
22-11-2022	Indskærpelse, miljø	Møddingsplads har ikke korrekt afløbsforhold.
03-02-2022	Indskærpelse, miljø	Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol.

Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Der mangler afgrænsning af ensilagepladsen. Restvand og ensilagesaft løber mod nordøst uden for pladsen.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres vulst eller kantafrænsning af pladsen, så restvand/ensilagesaft holdes på pladsen og ledes til opsamlingsbeholder.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingspladsen har ikke korrekt afløbsforhold. Det er ved tilsynet vurderet, at møddingssaft mm. ledes til afløb for regnvand.</p> <p><u>Vurdering:</u> Møddingspladsen skal holdes ren for foderrester, dybstrøelse mm. Pladsen må ikke anvendes til mødding eller til foderrester, med mindre der etableres afløb, der fører til gylle.</p>

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	<p>Der er etableret udsprinklingsanlæg via ca. 55 meter flytbar slange. Ved tilsynet var pumpens start-tidspunkt ikke justeret korrekt, så pumpen var ikke startet, selv om restvandet var oppe ved indløbsrøret til beholderen.</p> <p><u>Vurdering:</u> Pumpens starttidspunkt skal justeres, så pumpen starter før beholderens niveau er oppe ved indløbsrøret.</p> <p>I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udsprinkles ensilagesaft. Hvis der er saftgivende ensilage i denne periode, skal alt ensilagesaft og restvand ledes til gyllebeholder.</p>
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Ved ensilageanlæg er der en regnvandsbrønd med et låg udført af spalter. Umiddelbart ser det ud til, at der bliver ledt forurenede vand til brønden.</p> <p><u>Vurdering:</u> De rør, der fører til brønden, skal gennemgås af kloakfirma, og det skal sikres, at der ikke ledes forurenede vand til brønden.</p>

Beholderoversigt

Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	15-01-2014	10	382	1.530	Flydelag	Beholder ved Nygade Beholderkontrol udført 15-01-2014.

Gyllebeholder	01-01-2011		10	300	2.500	Teltdug	Beholderkontrol ikke udført
Gyllebeholder	01-01-2011		10	300	2.500	Teltdug	Beholderkontrol ikke udført
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2010		10		42	Fast låg	Ved ensilagesiloer

Beholdere

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol. Indskærpet ved tilsyn 03-02-2022.
--	---

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-02-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

