



Rapport for miljøtilsyn hos Dansk Marine Center - Aalborg Yacht Værft A/S, Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06.05.2025		
Baggrund for tilsynet	Kampagne virksomhed - varslet		
Telefon	98120550	CVR nr.	34801797
E-mail	info.aal- borg@danskma- rinecenter.dk	P. nr.	1018089846

Virksomhedstype	D207, Sintring af fluorplast/presning af plast > 100 kg/
Godkendelsesdato	31.10.2017
Tilslutningstilladelse spildevand	24.09.1994

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-09-2023	Henstilling	Efterkommet	Virksomheden må ikke foretage sandsvirpning i de måneder, som ikke fremgår af vilkår 24 i miljøgodkendelsen.
13-09-2023	Aftale	Efterkommet	Virksomheden opstiller en spildbakke under de 2 ståltønder i "malerrum" i hal 2, som kan indeholde 200 l (rumfanget af den største beholder)
13-09-2023	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremover notere i driftsjournalen når der er udført kontrol af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. og eventuelle udbedringer samt resultatet heraf. Kontrol- len skal foretages mindst en gang om året jvf. vilkår 19.
24-06-2025	Aftale	Meddelt	Tydeliggørelse af hvad der er foretaget eftersyn af, og hvad der er blevet udbedret ved eftersyn af udsugningsanlæg
24-06-2025	Aftale	Meddelt	Fremsende oplysning om hvilke filtre der er installeret udsug- ning fra L1 i Hal1 og L6 i Hal 3
24-06-2025	Aftale	Meddelt	Oprette procedure for månedlig visuelt eftersyn af renluftsiden efter posefilter og lignede jvf. vilkår 18.
24-06-2025	Aftale	Meddelt	Opstille spildbakke under dunk med motorolie i motorværk- sted.
24-06-2025	Aftale	Meddelt	Filterstøv skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Opsamlet støv fra filteran- læg skal bortskaffes i tætte emballager.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager bygning og reparation af både i glasfiber. Den væsentligste produktionspro- ces er støbning i glasfiber under anvendelse af epoxy eller polyester. Derudover har virksomheden et snedker- og skibstømrerværksted samt et smede-/maskinværksted. Virksomheden er første gang mil- jøgodkendt den 24. juni 1994 (listepunkt D9). Den 11. august 2003 blev miljøgodkendelsen fornyet som følge af procesændringer og bygningsudvidelser. Aktiviteten vedrørende sandsvirpning var i miljøgodkendelsen fra 2003 tidsbegrænset til den 1. januar 2006. Idet virksomheden ønskede at genoptage aktiviteten, fremsendte virksomheden fornyet ansøg- ning herom. Da der i mellemtiden er kommet standardvilkår for listepunkt D9, som nu betegnes som listepunkt D207, fik virksomheden den 31. oktober 2017 revurderet miljøgodkendelsen med gældende standardvilkår samtidig med, at der blev givet godkendelse til fortsat at foretage sandsvirpning. Siden tilsynet i 2022 er der etableret et motorværksted i tilstødende nabobygning (det tidligere Lim- fjordsværftet). Her foretages reparation af bådmotorer.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i pro- duktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18		
	Miljøledelse			

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Hvad er der ført tilsyn med	Kampagnetilsyn med PFAS, sammen med basistilsyn, hvor tilsynsrap- port er uploadet separat til DMA.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Under tilsynet blev der ikke observeret synlige tegn på jordforurening på de arealer, som blev besigtiget.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der føres driftsjournal iht. vilkår 23 i miljøgodkendelsen. Der mangler dog at blive noteret, for udført kontrol af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv. og eventuelle udbedringer samt resultatet heraf jf. vilkår 19 i miljøgodkendelsen. Det blev aftalt, at virksomheden fremadrettet får noteret udført kontrol jf. vilkår 19.
Kampagne	Samtidig med dette basistilsyn blev der udført kampagnetilsyn vedr. fokus på PFAS i spildevandet. Inden tilsynet fremsendte Aalborg Kommune informationsmateriale vedr. PFAS i spildevand, som virksomheden havde mulighed for at læse igennem inden tilsynet. Det blev drøftet, at der i forbindelse med afvaskning af både på beddingen ikke vil blive bidraget med PFAS til spildevandet, idet afvaskningen af bådene kun har til formål at vaske salte og alger af. Det der måtte være af PFAS på overfladen af bådene, er med stor sandsynlighed afsmittet til vandmiljøet under sejlads inden bådene ankommer til virksomheden. Virksomheden bør dog have fokus på, at der f.eks. kan være PFAS i form slipmidler, som anvendes ved støbning. Virksomheden bør være opmærksom på om der i øvrigt anvendes produkter, som indeholder PFAS. F.eks. om der på indholdsfortegnelsen for de anvendte produkter fremgår CF3 eller CF2, perflour, fluoro eller polyflour.