

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	01.07.2025
Tilsynstype	§9-tilsyn: ved væsentlig klage el. uheld
CVR-nummer	29938490
P-nummer	1012672531
Virksomhed	Elopak Denmark A/S
Adresse	Hovmarken 8
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	87435100
Mobil	20 25 62 02
e-mail	henrik.dam@elopak.com , christian.fauerskov@elopak.com , henrik.jensen1@elopak.com
Kontaktperson	Henrik Dam (ingeniør), Christian Fauerskov (facility), Henrik Jensen
Branchekode	E51 Rotations/offset/silke/bogtrykker
Biaktiviteter	K201 Nyttiggørelse farligt affald (ikke 5.1 i bilag 1)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Henrik Dam
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et miljøtilsyn. Fakturaen fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	På baggrund af en støjklage indgået til Aarhus Kommune den 27-06-2025 fra boligområdet mod nord, har Aarhus Kommune været på tilsyn på virksomheden, for at kortlægge eventuelle støjklager. På baggrund af dette tilsyn, har virksomheden efterfølgende gennemgået sin produktion for at kortlægge støjproblematikken: • En ventilation på taget mod sydvest, der var ude af balance, muligvis på grund af defekte lejer. Denne ventilation er skiftet og er ikke længere kilde til unødvendig støj. • Den nyopførte skorsten, der blev opført på baggrund af et § 42-påbud om nedbringelse af lugtgener, er kilde til unødvendige støjgener for omgivelserne. Virksomheden har medio september fremsendt bekræftelse på, at man vil nedbringe støjen og der er således ikke fundet grundlag til, at meddele et påbud efter miljølovens § 42, hvis virksomheden af egen drift løser problemet. Virksomheden skal dog give en tilbagemelding til Aarhus Kommune med en kort beskrivelse med en plan om tiltag for udbedring af støjgenerne, senest den 26. september 2025.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Elopak Denmark A/S har siden 1972 på adressen Hovmarken 8 i Lystrup produceret emballage til flydende fødevarer, primært kartonemballage til drikkevarer. Produktionen indebærer bl.a. trykning, coating, opskæring, bukning, svejsning, stabling og pakning af karton. Alt dette foretages på karton, der modtages på store ruller. Yderligere har virksomheden en afdeling til trykpladefremstilling.
------------------	---

	Der er fire store trykkeværker til UV tryk og vandbaseret tryk.
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 339 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanområde 270509ER, der er udlagt til erhvervsformål Virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). 
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 00-24
Lørdage	kl. 00-24
Søn- og helligdage	kl. 00-24

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	På baggrund af en støjklage indgået til Aarhus Kommune den 27-06-2025 fra boligområdet mod nord, har Aarhus Kommune været på tilsyn på virksomheden, for at kortlægge eventuelle støjkilder. På tilsynet fandtes der mindst to kilder, gav anledning til væsentlige støjgener: - En ventilation på taget mod sydvest, der var ude af balance, muligvis på grund af defekte lejer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Mistanke om defekt højtryksanlæg. Det var ikke muligt at komme den nærmere, men lyden var tydelig til stede ved silotårnene. Virksomheden har efter endt tilsyn gennemgået sit produktionsanlæg og konstateret, at årsagen til støjen er den nyopførte skorsten, der er blevet opført for at forhindre lugtgener for omgivelserne. Trykluft-anlægget er intakt og er således ikke årsag til støjgenerne. Virksomheden har udskiftet ventilationen, der også gav anledning til unødige støjgener. Virksomheden har fremsendt dokumentation herfor. Virksomheden har medio september fremsendt bekræftelse på, at man vil nedbringe støjen og der er således ikke fundet grundlag til, at meddele et påbud efter miljølovens § 42, hvis virksomheden af egen drift løser problemet. Virksomheden skal give en tilbagemelding til Aarhus Kommune med en kort beskrivelse med en plan om tiltag for udbedring af støjgenerne, senest den 26. september 2025.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 20281791

e-mail: hsiho@aarhus.dk