

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	29.08.2023
CVR-nummer	82237615
P-nummer	1002640861
Virksomhed	Brdr. Elboe Autoservice ApS
Adresse	Vesterløkken 2
Postnummer og by	8230 Åbyhøj
Telefonnummer	86251066
e-mail	elboe@elboe.dk
Kontaktperson	Eigil Elboe
Branchekode	Autobranchevirksomhed
Opstartsdato	24.09.1977
Udvidelser/ændringer	Ingen væsentlige ændringer siden sidste miljøtilsyn i 2021
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Eigil Elboe
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende bygningsopvarmning, ventilationsanlæg og tryklufsanlæg gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol-oplysninger om bl.a. affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelse skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er et autoværksted, der foretager salg, service og reparation af personbiler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller lakering. Særskilt bygning opført til undervognsbehandling anvendes nu til klargøring.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
Fyringsolie	1.225 liter	2005	Under halvtag	Plasttank
Motorolie	1.200 liter	2008	Indendørs	Filebænkstank
Motorolie	1.200 liter	2008	Indendørs	Filebænkstank
Spildolie	1.200 liter	2008	Indendørs	Filebænkstank

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der er ingen nedgravede eller gulvindstøbte rør til virksomhedens olietanke. Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Oversigt over ventilationsanlæg og luftafkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde	Bemærkninger	Varmegenvinding (ja / nej)
Udstødningsgas	Ca. 2 m over tag	Lille luftmængde	Nej
Svejsesøg	Ca. 2 m over tag	Lille luftmængde	Nej
Rumudsug fra værksted	Over tag	Stor luftmængde	Ja
Sprøjtekabine	Ca. 11 m over terræn	Ikke i brug	Nej

Bygningsopvarmning

Særskilt bygning til klargøring (tidligere anvendt til undervognsbehandling) opvarmes med oliefyr, men fyret anvendes stort set ikke, da bygningen anvendes som "koldhal". Resten af virksomheden er opvarmet med fjernvarme.

Virksomhedens trykluftskompressorer

Virksomheden har en enkelt kompressor til alle aktiviteter med trykluft. Kompressoren service-res regelmæssigt af servicefirma. Kompressoren slukkes p.t. ikke manuelt eller med timer.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER


Teknik og Miljø har udført et kampagnetilsyn om mulige energibesparende tiltag vedrørende bygningsopvarmning, ventilationsanlæg og trykluftsanlæg jf. det fremsendte materiale.

Det fremgår heraf, at virksomheden har mulighed for at reducere energiforbruget ved som planlagt at optimere brugen af virksomhedens kompressor, så der ikke er risiko for tryktab fra utætheder.

Virksomheden har i øvrigt godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne rapport.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 31. august 2023.



Jens Tikær Andersen
Biolog