



PKR, Renhold City Middelalderbyen  
Herjedalgade 3  
2300 København S

## Tilsynsnotat 2021

Virksomhed:	PKR, Renhold City Middelalderbyen
Adresse:	Herjedalgade 3, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	64942212 / 1009272476
Tilsynsdato:	19. november 2021
Deltagere:	Michael Zürek, PKR Jacob Edelfeldt-Madsen, PKR Linda Pedersen, Område for Miljø og Byliv
Virksomhedstype:	K212 - omfattet af miljøgodkendelse fra februar 2015 og senere vilkårsændringer fra september 2015 og oktober 2019
Tilsynstype:	Varslet tilsyn - aftalt med virksomheden den 10. november 2021
Formål med tilsynet:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Driftsjournal kunne ikke fremvises ved tilsynet
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger  <i>Driftsinstruktion til modtagekontrol, driftsforstyrrelser og uheld skal sendes til</i>

8. december 2021

Sagsnummer  
2021-0370116

Dokumentnummer  
2021-0370116-1

Sagsbehandler  
Linda Pedersen

Bygge-, Parkerings- og  
Miljømyndighed  
Virksomheder og Byliv  
Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

Mobil  
2384 3257  
E-mail  
AL6E@kk.dk

EAN-nummer  
5798009809452

	<p><i>Område for Miljø og Byliv senest den <b>1. februar 2022</b><sup>1</sup>.</i></p> <p><i>Dokumentation for at alarm i olieudskiller funktionsprøves en gang årligt skal sendes til Område for Miljø senest den <b>1. februar 2022</b><sup>2</sup>.</i></p> <p><i>Dokumentation for pejling af sandfang og olieudskiller skal sendes til Område for Miljø og Byliv senest den <b>1. februar 2022</b><sup>3</sup>.</i></p> <p><i>Driftsjournal med de i vilkår 58 nævnte oplysninger – herunder dokumentation for korrekt bortskaffelse af farligt affald via ABAS-ordning og dokumentation for korrekt bortskaffelse af farligt affald fra tømning af sandfang - skal sendes til Område for Miljø og Byliv senest den <b>1. februar 2022</b><sup>4</sup>.</i></p>
--	--

### **Offentliggørelse af tilsynsrapporten**

Denne rapport offentliggøres<sup>5</sup> senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

### **Brugerbetaling på miljøområdet**

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Virksomheder og Bylivs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>6</sup>.

### **Miljøriskovurdering af virksomheden**

Virksomheder og Byliv skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens<sup>7</sup>. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Venlig hilsen

Linda Pedersen

Kemiingeniør

---

<sup>1</sup> I henhold til vilkår 4 i miljøgodkendelsen

<sup>2</sup> I henhold til vilkår 31 i miljøgodkendelsen

<sup>3</sup> I henhold til vilkår 37 i miljøgodkendelsen

<sup>4</sup> I henhold til vilkår 58 i miljøgodkendelsen

<sup>5</sup> § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

<sup>6</sup> I henhold til § 7 i brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

<sup>7</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

## Gennemgang af miljøgodkendelse:

1. Generelt	OK	Bemærkning
1. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse, bortfalder den.	-	Ikke relevant
2. Vilkaerne i tidligere miljøgodkendelser, herunder tillæg og ændringer ophæves for Herjedalgade 3 med ikrafttræden af denne miljøgodkendelse.	-	Ikke relevant
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på Herjedalgade 3.	(OK)	Findes elektronisk men kunne ikke umiddelbart fremfindes ved tilsynet
<b>2. Indretning og drift</b>		
4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.		Kunne ikke fremvises ved tilsynet og skal derfor sendes til Område for Miljø og Byliv
5. Alt personale, som færdes på pladsen, skal være instrueret i henhold til denne instruktion. Nyt personale, eller nye chauffører, skal gøres bekendte med og udføre arbejdet i henhold til denne driftsinstruktion.		Ikke kontrolleret
6. Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 – 23.00. Enhver stærkt støjende aktivitet <sup>8</sup> i relation til autoværkstedetsaktiviteten i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.	OK	Porte til autoværksted var lukket ved tilsynet og holdes lukket ved støjende arbejde.
7. I perioden 15. oktober til 15. april må der være aktiviteter på virksomheden i hele døgnet i forbindelse med vintertjeneste.	OK	
8. Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.	OK	Der opbevares også klinisk risikoaffald i små mængder – en enkelt gul spand til fx kanyler, sprøjter, der samles ind fra gaderne

<sup>8</sup> 10) Stærkt støjende aktivitet som defineret i § 2 pkt. 10) i bekendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.: *Støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte.*

<b>Tabel 1. Liste over hvilke affaldsarter/-fraktioner og mængder, der må håndteres på pladsen</b>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Affaldsart(er)/-fraktion(er)</th> <th>EAK-kode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fejeaffald fra gadefejning</td> <td>20 03 03</td> </tr> <tr> <td>Træ, plast og glas</td> <td>17 02 01/02/03</td> </tr> <tr> <td>Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling</td> <td>20 03 01</td> </tr> <tr> <td>Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald</td> <td>20 01 40</td> </tr> <tr> <td>Have- Parkaffald</td> <td>20 02 01</td> </tr> <tr> <td>Elektronikaffald</td> <td>20 01 35</td> </tr> <tr> <td>Batterier og akkumulatorer</td> <td>20 01 33</td> </tr> <tr> <td>Maling/Kemikalieaffald</td> <td>20 01 27</td> </tr> <tr> <td>Stort forbrændingseget affald</td> <td>20 03 01</td> </tr> </tbody> </table>	Affaldsart(er)/-fraktion(er)	EAK-kode	Fejeaffald fra gadefejning	20 03 03	Træ, plast og glas	17 02 01/02/03	Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling	20 03 01	Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald	20 01 40	Have- Parkaffald	20 02 01	Elektronikaffald	20 01 35	Batterier og akkumulatorer	20 01 33	Maling/Kemikalieaffald	20 01 27	Stort forbrændingseget affald	20 03 01	
Affaldsart(er)/-fraktion(er)	EAK-kode																					
Fejeaffald fra gadefejning	20 03 03																					
Træ, plast og glas	17 02 01/02/03																					
Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling	20 03 01																					
Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald	20 01 40																					
Have- Parkaffald	20 02 01																					
Elektronikaffald	20 01 35																					
Batterier og akkumulatorer	20 01 33																					
Maling/Kemikalieaffald	20 01 27																					
Stort forbrændingseget affald	20 03 01																					
9. Oplagringspladsen må kun benyttes af Københavns Kommunes medarbejdere, samt de vognmandsfirmaer, som Københavns Kommune har indgået særskilte aftaler med. Pladsen er ikke åben for offentligheden.	OK																					
10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.	OK	Der er altid en pladsmand til stede, som tjekker affaldet																				
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte CMB og orientere om affaldet.	OK	I langt de fleste tilfælde køres affaldet til Norrecco. PKR er opmærksomme på at kontakte Område for Miljø og Byliv i tvivlstilfælde.																				
12. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.	OK	Opbevares i lukkede beholdere under halvtag ved miljøstationen																				

13. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning.		Jern- og metalskrot opbevares i lukket container. Som står på fast belægning
14. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.		Virksomheden modtager typisk ikke den slags affald
15. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.	OK	
16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	OK	Opbevares i egnede beholdere, under halvtag på virksomhedens miljøstation
17. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	OK	Have- parkaffald oplagres i afmærket bås med fast belægning
<b>3. Støj</b>		
18. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau $L_r$ , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.	OK	Hverken Område for Miljø og Byliv eller virksomheden har modtaget berettigede klager over væsentlige støjgener siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret støjgener fra virksomheden ved tilsynet

**Tabel 2: Støjgrænseværdier ved skel i nærliggende områder**

Tidsrum \ Område	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00- 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00- 22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)	70	70	70
Etageboligområde (område 476, 504)	50	45	40
Kolonihaveområder (område 1303, 1459)	50	45	40

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeningen Vennelyst og nærmeste boligområde på Kløvermarksvej, må om natten ikke overstige 55 dB(A).

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

OK

Virksomheden er opmærksom på at begrænse støj mest muligt.

Støjende aktiviteter er primært: til- og frakørsel, kørsel på pladsen, kortvarig brug af komprimator, fejmaskiner på pladsen

**4. Luftforurening**

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter CMBs vurdering er væsentlige for omgivelserne. CMB kan, hvis der konstateres

OK

Hverken Område for Miljø og Byliv eller virksomheden har modtaget berettede klager over væsentlige lugt-

væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.		eller støvgener siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret lugt- eller støvgener fra virksomheden ved tilsynet
20. Affald af typen "Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling" må maksimalt oplagres i 1 uge. Desuden skal denne fraktion efter modtagelsen komprimeres og opbevares i en lukket beholder indtil bortkørsel.	OK	Ingen lugtgener fra komprimatoren konstateret ved tilsynet.
21. Hvis der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, udsuges udstødningsgas, rensmiddeldampe eller svejserøg, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.  For autoværkstedet gælder, at ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfilter, der kan overholde en udskilningsgrad på mindst 99,9 %.	OK	Der er etableret afkast fra autoværkstedets to udsugninger. Afkastet er ført over tag – formentlig ca. 1 meter (montøren har oplyst virksomheden, at det er ført over tag efter reglerne for autoværksteder).
<b>5. Spildevand</b>		
22. Vaskepladsens belægning skal være uigennemtrængelig for væske.	OK	Vaskepladsen har tæt belægning i støbt beton
23. Vaskepladsen skal have fald mod afløb, der sikrer at spildevandet ikke kan løbe ud på de omkringliggende arealer.	OK	
24. Vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak.	OK	Autoshampoo opbevares under halvtag og på spildbakke
25. Tilslutning af stikledninger i forbindelse med vaskepladsen skal udføres af en autoriseret kloakmester <sup>9</sup> .	OK	

<sup>9</sup> Find autoriseret kloakmester her: [www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Autorisation-paa-vvs-omraadet/ Autorisationsregister](http://www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Autorisation-paa-vvs-omraadet/Autorisationsregister)

26. Spildevand fra vaskepladsen skal afledes til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskillere.	OK	Vaskepladsen fejes efter brug, så snavs og græs/blade undgås i sandfanget.
27. Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer", eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.	OK	
28. Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer", eller den til enhver tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klima-faktor på 1,4.	OK	
29. Der skal være etableret en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle. Hvis der ikke er etableret en prøvetagningsbrønd, skal det være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskillere og offentlig kloak.	OK	
30. Olieudskilleren monteres med alarm for lagtykkelse og faldende væskniveau, samt flydelukke, der lukker af for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten.	OK	
31. Alarm i olieudskillere skal funktionsprøves en gang årligt.		Virksomheden er i tvivl om, hvorvidt alarmerne funktionsprøves af kloakfirmaet samtidig med tømning - eller om virksomheden selv skal gøre det.
32. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetablering og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning.</li> <li>• Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer.</li> <li>• Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.</li> </ul>	-	Der er ikke mistanke om utætheder



33. Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning og skal senest en uge før ibrugtagning sendes til CMB.	OK	
34. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, medmindre der alene er tale om fejl på alarmer. CMB skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.		Der har ikke været konstateret utætheder
35. Ved afledning af spildevand fra højtryksspuling, skal spildevandet ledes via olieudskiller udstyret med koalescencelement eller lignende renseforanstaltning.	OK	Pt. vaskes kun med spuleslange
36. Olieudskillere og sandfang skal tømmes af en godkendt indsamlere eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister <sup>10</sup> .	OK	OU tømmes af City Kloak, som kører affaldet til SMOKA SF tømmes af PKR, Kørsel og Vinter
37. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.		Resultater af pejlinger noteres i excel-ark på SharePoint. Dokumentation blev ikke fremvist ved tilsynet.
38. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt, medmindre andet aftales med CMB. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes.	OK	OU er senest tømt den 06-01-2021, kvittering blev fremvist ved tilsynet
39. Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer <sup>11</sup> og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %.	OK	Der anvendes et enkelt vaskemiddel. Virksomheden har fået oplyst, at det er godkendt.
40. Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler på vaskepladsen.	OK	
41. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne i tabel 3:	OK	

<sup>10</sup> Miljøstyrelsens affaldsregister: [http://www.mst.dk/Virksomhed\\_og\\_myndighed/Affald/Affaldsregistret/Affaldssekretariatet/](http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsregistret/Affaldssekretariatet/)

<sup>11</sup> Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".

**Table 3: Emissionsgrænse for afledning til kloak**

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode
Suspenderet stof	500 mg/l <sup>(1)</sup>	M040
pH	6,5 - 9 <sup>(1)</sup>	M051 <sup>(a)</sup>
Mineralsk olie <sup>(A)</sup>	20 mg/l <sup>(1)</sup>	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006
Bly	100 µg/l <sup>(1)</sup>	M013 <sup>(b)</sup>
Cadmium	3 µg/l <sup>(1)</sup>	M013 <sup>(b)</sup>
Zink	3 mg/l <sup>(1)</sup>	M013 <sup>(b)</sup>
Kobber	100 µg/l <sup>(1)</sup>	M013 <sup>(b)</sup>
DEHP	87 µg/l <sup>(2)</sup>	M060

<sup>(A)</sup> henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST's Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

<sup>(1)</sup> Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.

<sup>(2)</sup> Svarende til 10 x nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1022 af 25. august 2010.

<sup>(a)</sup> Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger".

<sup>(b)</sup> For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af **opløst** indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.

Emissionsgrænseværdierne er overholdt i den seneste stikprøve fra 17-11-2021.

42. Virksomheden skal én gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrønden. Stikprøven udtages fra en frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Stikprøven skal udtages første gang senest inden udgangen af 2015.

OK

43. Prøvetagningen skal foregå under normal drift, og nedbøren i prøvetagningsperioden skal registreres.	OK	
44. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 2 uger efter tømning af sandfang og olieudskillere.	OK	
45. Målinger og prøveudtagninger, nævnt i tabel 3, skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen <sup>12</sup> . Analyseresultaterne skal fremsendes til CMB senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet.	OK	Opgaven varetages af Eurofins, som er akkrediteret til udtagning og analyse.
46. Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 41 for overholdt.		Emissionsværdierne er overholdt i den seneste stikprøve
47. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest 1 måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført.		Emissionsværdierne er overholdt i den seneste stikprøve
<b>6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</b>		
48. Befæstede arealer <sup>13</sup> skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	OK	

<sup>12</sup> Bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011 om kvalitetskrav til miljømålinger (med senere ændringer)

<sup>13</sup> Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" eller "impermeabel belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

49. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	OK	Spildbakker på virksomhedens miljøstation er placeret under halvtag og var tømt for regnvand
50. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.	OK	Farligt affald er placeret på virksomhedens miljøstation, i egnede beholdere, der er placeret på spildbakker og under halvtag. Dobbeltvægget spildolie-tank er placeret under halvtag.
<b>7. Affald</b>		
51. Affald, der spildes, skal opsamles snarest muligt, senest samme dag og dernæst anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.	OK	
52. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opslugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden.	OK	
<b>8. Driftsforstyrrelser og uheld</b>		
53. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal CMB underrettes på <a href="mailto:virkmiljoe@tmf.kk.dk">virkmiljoe@tmf.kk.dk</a> eller tlf. 21 70 26 50.	OK	Ingen større spild eller driftsuheld siden sidste tilsyn
<b>9. Ophør</b>		
54. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til CMB senest 3 måneder før driften ophører.	-	Ikke relevant
55. Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.	-	Ikke relevant
56. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal CMB orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	-	Ikke relevant

<b>10. Egenkontrol</b>		
<p>57. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. CMB kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.</p>		<p>Virksomheden er opmærksom på plad-sens belægning og gulv i autoværkstedet. Begge dele konstateres intakt ved tilsynet.</p> <p>Der findes umiddelbart ikke en driftsjournal, som kan fremvises ved tilsynet.</p>
<p>58. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.</li> <li>• Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.</li> <li>• Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filtre, herunder udskiftning af filterposer.</li> <li>• Mængder af de bortkørte fraktioner, og modtager.</li> <li>• Antal dage med vinterudkald, samt datoerne herfor.</li> <li>• Dato for tømning af sandfang og olieudskillere, samt mængder af sand og olie.</li> <li>• Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl, eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren.</li> <li>• Dokumentation for udskiftning af filtre i koalescensudskiller.</li> <li>• Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald fra drift af oplagspladsen og autoværkstedet, samt hvor dette affald er afleveret.</li> </ul> <p>Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende ved autoværkstedetsaktivitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indkøb af opløsningsmidler og fortyndingsmidler.</li> </ul>		<p>OU senest tømt den 06-01-2021, i alt 5.380 kg. Kvittering fremvist.</p> <p>Der findes umiddelbart ikke en driftsjournal, som kan fremvises ved tilsynet.</p> <p>Virksomheden har en ABAS miljøordning til farligt affald.</p>

Vilkår nr. 22-47 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven.		
Vilkår nr. 57-58 er egenkontrolvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.		