



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828

virksomheder@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.00.00-K08-51-17

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Midtjydsk Fornikling & Forchromning
Adresse	Hvidelvej 7 7400 Herning
CVR-nr.	75867018
Dato for tilsynet	20.09.2018
Virksomhedstype	Overfl.beh. metal/plast elektr/kemisk, > 30m3
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn, varslet
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Blev der konstateret jordforurening?	<p>Region Midtjylland har den 19.05.2011 kortlagt ejendom matr.nr. 1bh Baggeskær, Herning Jorder på Hvidelvej 7, 7400 Herning på vidensniveau 1 (muligt forurenede) efter jordforureningslovens¹ § 4.</p> <p>Virksomheden har fået udarbejdet basistilstandsrapport i 2017, hvor det konkluderes, <i>at der er konstateret indhold af nikkel i koncentrationer der overskrider kvalitetskriterierne for både jord og vand, og at indholdet er beskedent med en maksimal overskridelse på en faktor 2. Nikkel-indholdet er afgrænset horisontalt som vertikalt, og udgør med dens placering ingen risiko for omgivelserne, herunder primært grundvand, recipienter eller indeklime. Kun ved evt. håndtering af jord beliggende under kældergulvet skal der træffes passende foranstaltninger.</i></p> <p>Ved konstateret forurening skal Region Midtjylland tage stilling til, om de vil ændre kortlægningsstatus for arealet. Basistilstandsrapport er fremsendt til Region Midtjylland den 15.08.2017.</p>
Bemærkninger til egenkontrol	<p><u>Renseanlæg</u></p> <p>Virksomhedens egenkontrol med spildevand for 2018 til dato viser, at der er fuld kravoverholdelse fra renseanlæg. Der er til dato fremsendt 6 egenkontrolmålinger og</p>

¹ Jf. Miljø- og Fødevarerministeriet LBK nr. 282 af 27/03/2017 - Bekendtgørelse af lov om forurenede jord (Jordforureningsloven)

	<p>der skal udtages yderligere 6 egenkontrolmålinger inden udgangen af 2018</p> <p><u>Zink-Nikkel-processen</u> Egenkontrollen for Batch-renseanlægget viser mindre overskridelse af pH i 3 ud af 4 egenkontrolmålinger. Det oplyses, at der sammen med leverandøren af renseanlægget arbejdes på at finde en årsag og løsning. Leverandøren kommer til virksomheden den 2. oktober 2018.</p> <p>Der er ved egenkontrollen den 9. august 2018 fundet forhøjede værdier på zink og nikkel. Virksomhedens egne driftsmålinger viser kravoverholdelse for de 2 parametre. Den eksterne analyse er derfor genanalyseret. Laboratoriet har fundet samme forhøjede indhold igen. Virksomheden arbejder derfor på en teori om, at prøven har været kontamineret og ændre derfor proceduren for udtagning af egenkontrolprøver. Oplysning om ændret procedure er oplyst i afvigelses- og korrektionsrapport fremsendt til kommunen den 9. september 2018. Ny egenkontrolprøve er oplyst udtaget i uge 37 og analyse-rapport afventer.</p> <p>Der skal udtages 8 egenkontrolmålinger mere inden udgangen af 2018.</p>
Meddelte påbud, forbud eller indskærper.	Ingen

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.