



De Forenede Dampvaskerier A/S
Meterbuen 35
2740 Skovlunde

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

CVR 16963038

Dato: 11. december 2018

Tlf. dir.: 4175 0123
Fax. dir.: 4477 2717
E-mail: hli@balk.dk
Kontakt: Henrik Linder

Sagsid: 09.30.05-P19-2-18

Miljøtilsyn 2018: Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	De Forenede Dampvaskerier A/S
Virksomhedens adresse	Meterbuen 35 2740 Skovlunde
CVR nummer	16963038
Virksomhedstype	E 60. Renserier og erhvervsmæssigt drevne vaskerier.
Tidspunkt for tilsynet	11. december 2018
Baggrund for tilsynet	Basis
Varsling af tilsynet	Varslingsbrev sendt med dato
Deltagere fra virksomheden	Jesper Wiig Pedersen Geng Krittilcan Ketzlao
Tilsynet udført af	Henrik Linder
Tilsynet omfattede	Indretning og drift af vaskeri herunder affaldshåndtering

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn.
Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelse. -☺-

Liste over gældende afgørelser (miljø):

- Tilslutningstilladelse for spildevand af den 4. december 2000.

Gennemgang af miljøforhold

Det er miljømyndighedens generelle indtryk, at virksomheden er opmærksom på miljøforhold der kan have betydning belast/forurening af miljøet.

Indretning og drift

Indretning og drift af "kemirum" for vaskemidler og hjælpestoffer er uændret. Der er skiftet til svanemærkede produkter.

I vaskeriet er der etableret 2 nye vaskerør i stedet for selvcentrifugerende maskiner. Virksomheden overvejer projekt for genanvendelse af procesvarme.

Afledningen af processpildevand til spærrebassinet for pH regulering og udledning af de udledte mængder over døgnet er uændret.

Tæppevask udføres i kælderen (det tidligere renseri).

Ud over alm. brugsvand anvendes stadig sekunda/afværgvand i produktionen.

Spærrebassinet for udledning og opsamling af spildevand er tømt og rensat i august 2017 (fik kopi af faktura for udført arbejde). Tilsynet anbefalede at bassinet inspiceres for eventuelle fejl og mangler ved næste tømning.

Luftforurening

Ingen bemærkninger.

Pose-trådfiltre på tørretumblere renses efter behov.

Spildevand

Ejendommen er separat kloakeret dvs. at spildevand og regnoverfladevand afledes i hvert deres system.

Afledningen af processpildevand vurderes at være indenfor rammerne og vilkårene i virksomhedens tilslutningstilladelse

Støj

Intet at bemærke.

Under tilsynet blev der ikke registreret nogen særligt støjende anlæg eller aktiviteter.

Affald

Affald kildesorteres i div. affaldsfraktioner: dagrenovations lignende affald, papir, pap, glas, elektronik, restaffald/små brandbart

Affaldshåndteringen synes at være i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Jord og grundvand

Ejendommen er kortlagt på V2 som forurenede iht. Jordforureningsloven.

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Indberetning/rapportering

Kommunen modtager egenkontrol-analyser på virksomhedens processpildvand (2 gange pr. år).

Analyserne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ingen bemærkninger.

Kommunen har ikke modtaget anmeldelser om eller fået kendskab til driftsforstyrrelser eller uheld.

Opsummering

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Forholdene synes i orden.

Henrik Linder
Ballerup Kommune