

SOLCELLESPECIALISTEN A/S
Fredensborgvej 14D
3080 Tikøb
Sendt til email: erik@3080brew.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 28.03.2017
Sagsnr. 17/6566

Sagsbehandler
Stine Rosenkrands
Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
sro02@helsingor.dk
www.helsingor.dk

**Bemærkninger fra miljøtilsyn med Tikøb Bryghus A/S den 17. marts 2017 på
Fredensborgvej 14d**

Virksomhedens navn	Tikøb Bryghus A/S (Solcellespecialisten A/S)
Virksomhedens adresse	Fredensborgvej 14d, 3080 Tikøb
CVR	34381070
Listepunkt	E57
Virksomhedstype	Bryggeri med mindre
Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Dato for tilsynet	17. marts 2017
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen

Helsingør Kommune har været på miljøtilsyn den 17. marts 2017 hos Tikøb Bryghus A/S, som er et binavn for Solcellespecialisten. Ved tilsynet deltog du, Erik Jensen direktør og brygmester samt Tina Enghoff Jensen og jeg fra Helsingør Kommune. Bryghuset er placeret i et tidligere skur ved beboelsen på Fredensborgvej 14D. Du har oplyst, at der er ikke varme i rummet

Bryggeriet forgik i 8 tanke, og herudover var der en tank med glykol. Efter brug skylles tankene, og de desinficeres med en svag 1 % brintoverilteopløsning.

Herudover vaskes karrene også i med natronlud efter behov.

Du bedes venligst sende sikkerhedsdatablade for disse to produkter senest den 12. april 2017.

Ved tilsynet blev brintoverilte opbevaret udendørs. Det henstilles, at lud og brinteroverilte skal opbevares indendørs, og det anbefales, at de opbevares i bakker, så eventuelle spild opsamles. **Der gives en frist til den 12. april 2017 til at få bragt dette forhold i orden.**

Helsingør Kommune mener umiddelbart, at jeres spildevand er at sammenligne med almindeligt husspildevand, men jeg træffer endelig afgørelse, når jeg modtager produktdatablade.

Ølproduktionen er meget vandkrævende, og for hver 100 liter produceres kun 20 liter øl. Skyllenvand ledes til offentlig kloak. Der er opsat separat vandmåler.

Du oplyste, at sigteresten kaldes mash, og den benyttes til dyrefoder, som hentes samme dag af landmænd, når der er ølproduktion.

Du har oplyst, at bryggeriet i øjeblikket udlejes til 2 andre mikrobryggerier. Men jeg har talt med 3 mikrobryggere, som oplyste at de brygger på steder: Miscon, Borren Bryghus og Mikrobryggeriet Wibroes Venner. Hvis der er nogen af disse bryggerier, der ikke lejer sig ind hos dig, så må du gerne give mig besked.

Øvrige forhold

Ved tilsynet kunne konstateres, at der var indlagt både vand og afløb til bryghuset, hvilket ikke fremgår af byggesagen. Du bedes derfor indsende tegninger over vand og kloakarbejdet til byggesagsbehandler, Rikke Østergaard.

Du skal også være opmærksom på at hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejde, så skal du forinden have en tilladelse efter jordforureningslovens § 8, medmindre miljømyndigheden vurderer, at det er uforholdsmæssigt.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen¹ offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden www.dma.mst.dk. Hvis du har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes du venligst sende dem til mig inden 12. april 2017.

Med venlig hilsen
Stine Rosenkrands
Ingeniør

¹ Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.