



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2015

<b>Virksomheds navn/ ejer</b>	Sten Lund - & Svend Bundgård Svendsen
<b>Adresse</b>	Gårestrupvej 57, Hjørring
<b>Dato for tilsyn</b>	14-07-2015
<b>Virksomhedstype</b>	I101Kx Husdyrproduktion >250 dyreenheder
<b>CVR-nr.</b>	22012592
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplag mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

**Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:**

Ingen
-------

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.