



BRENNTAG NORDIC A/S
Borupvang 5B
2750 Ballerup

Endeligt tilsynsnotat 2026 - Brenntag Nordic Prøvestenen

Område for Miljø og Byliv har den 17. juni 2026 været på tilsyn på
Brenntag Nordic Prøvestenen.

23. juni 2026

Sagsnr.
2026-0130848

Dokumentnr.
2026-0130848-3

Sagsbehandler
Rasmus Rune Burmeister

Virksomhedsnavn:	Brenntag Nordic Prøvestenen
Adresse:	G-vej, 2300 Kbh S
CVR nr. / P nr.	24994589 / 1020052216
Deltagere:	Flemming Jørgensen (første time) Poul-Erik Conradsen, Brenntag Nordic A/S Rasmus Rune Burmeister og Lars Klinge, Område for Miljø og Byliv
Virksomheden er:	Miljøgodkendt virksomhed (omfattet af miljøgodkendelse af 10. februar 2015).
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Regelmæssigt tilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tanke med natronlud: Brenntag Nordic oplyste, at der var sket et overløb fra tank 117 til tank 118 af natronlud. Overløbet var sket, fordi MOC ikke var blevet fulgt og ventil mellem tankene lukket af. Brenntag anvender normalt synlig afspærring af ventiler, hvilket kunne konstateres var foretaget på tilsynet. Tank 118 er udtaget til service. Tanken var taget ud af brug og skal trykprøves med vand, fordi mandehullet skal skiftes.

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	Tilsynsmyndigheden accepterede på tilsynet, at der gennemførtes vandtest. PLC-styring På tilsynet blev også konstateret af PLC-styring og monitor til saltsyretankene var ude af drift, og derfor, at overløbsalarmerne ikke virker. Brenntag Nordic må ikke pumpe produkt mellem tanke eller ind i tankene før alarmerne er i drift igen. Før næstkommende import skal det sikres at tilførte mængder kan registreres. Tilsynsmyndigheden følger op på PLC-styringen på næste tilsyn. Inspektion af saltsyretanke: Brenntag Nordic har fået foretaget tankinspektion af 6 glasfibertankene med saltsyre. 3 af dem skal kasseres, og 3 af dem kan fortsat bruges med ny inspektion om 3 år. De sidste 6 tanke vil også blive inspiceret, og indgå i en kadence for udskiftning af tanke som skal kasseres. Det forventes at der indkøbes og installeres én tank om året. Brenntag Nordic forventer at have været samtlige tanke igennem indenfor 3 år. Brenntag Nordic har ikke valgt at bruge EMUA 225, men har valgt at følge en række guidelines fra de engelske myndigheder. Brenntag Nordic <u>fremsender rapport fra inspektion og en oversigtplan for alle tankene til Københavns Kommune</u>, hvor det fremgår hvilke tanke, som bliver kasseret, skal inspiceres og skal have ny inspektion indenfor en årrække. Generelt: Der blev drøftet med Brenntag Nordic om enten høj alarm eller høj høj alarm kan etableres, så den kan fungere uafhængigt af PLC-styringen, hvilket virksomheden arbejder med at indføre på sigt.
--	---

Ændringer / nyt siden sidst

Brenntag Nordic har haft et enkelt uheld i 2025, hvor en skete et mindre spild af saltsyre til sumpen under påfyldningsstationen. Chaufføren blev udsat for saltsyre, da han gik tilbage til tankbilen for at stoppe spildet. Ingen personskade, da der blev foretaget hurtig skylning af chauffør.

Generelt:

På gennemgangen af anlægget blev tank 18 besigtiget, hvor der kunne ses, at der var markeret lukning af ventiler og der lå spild af natronlud indeni tanken. Lyngholm var ved at fjerne spildet.

Saltsyretankgården blev besigtiget herunder ny tank samt tanke som skal udskiftes. PLC-styring blev besigtiget. For PLC-styring til salpetersyretank var der følere for to manuelle ventiler, som sendte signal til PLC om de ikke var helt tæt lukkede (blinkede gul/grøn), selvom ventilerne var i lukketilstand.

Påfyldningsstation og hal med palleopfyldning blev ikke besigtiget på tilsynet.

Der blev aftalt, at næste tilsyn bliver i starten af 2027.

Anlægget fremstod ellers pænt og ryddeligt.

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres jf. § 9 i tilsynsbekendtgørelsen senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration: <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Område for Miljø og Bylivs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages.

Miljøriskovurdering af virksomheden

Virksomheden skal vurderes efter den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn, hvor der stilles krav om vurdering af tilsynspligtige virksomheder på baggrund af virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening. Miljøriskovurderingen ligger til grund for bestemmelse af den fremtidige tilsynsfrekvens.

Med venlig hilsen

Rasmus Rune Burmeister
Miljøsagsbehandler