



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00009
Ref. METHO/TASME
Dato: 15. august 2019

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	HKScan Denmark A/S, Brovst
Virksomhedens adresse	Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst
CVR nummer	25177509
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	04.06.2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	21. maj 2019
Deltagere fra virksomheden	Per Nielsen
Tilsynet udført af	Mette Thorsen og Tanja Smetana
Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser samt fysisk tilsyn

Håndhævelser

Seneste samlede tilsyn blev gennemført i 2016. Der har ikke været meddelt håndhævelser i perioden. Tilsynet afstedkom ikke håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens vilkår om indberetning af egenkontrol med produktion og forbrug er rettet mod at opgøre nøgletal baseret på slagteaktiviteten. HKScan oplyste ved tilsynet, at der fortsat kun slagtes i særlige situationer, og at virksomheden derfor kun udnytter den del af miljøgodkendelsen, som omfatter opskæring og forarbejdning af slagtede kyllinger i korte perioder. Hvis godkendelsen som slagteri skal opretholdes, bør vilkår om indberetning af nøgletal revurderes, så kravene om indberetning af nøgletal bliver tilpasset den aktuelle driftssituation.

Jordforurening

Der blev ikke observeret jordforurening ved tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 28. oktober 2009 (Stadfæstet af NMKN d. 18. juli 2013)
2. Miljøgodkendelse af 5900 l olietank til dieselolie af 7. august 2009
3. Påbud om ændring af grænseværdier for støj af 6. november 2015.
4. Afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet af 1. maj 2019

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Virksomhedens udendørs arealer fremstod meget pæne og ryddelige. Tilstedeværende personale kunne redegøre for miljøforholdene på tilfredsstillende vis.

Indretning og drift

Virksomheden er generelt indrettet og drevet i henhold til gældende miljøgodkendelser. Den samlede miljøgodkendelse bliver fortsat ikke udnyttet fuldt ud. Virksomheden oplyste, at der har været korte perioder med slagtning i både 2016 og 2017. I disse perioder er der slagtet mere 50 ton per dag, dvs. over kapacitetsgrænsen for godkendelsespligt af slagterier. I den øvrige tid foregår der kun opskæring og forarbejdning af slagtede kyllinger, som bliver indleveret fra HKscan i Vinderup.

Det betyder, at lugt- og støjpåvirkning fra virksomheden var væsentligt mindre ved tilsynet, end det niveau som er grundlaget for miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen gentog ved tilsynet, at en miljøgodkendelse i henhold til § 72 a i Miljøbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Miljøstyrelsen skal derfor vurdere gyldigheden af miljøgodkendelsen, når der er gået 3 år fra, at slagtingerne er ophørt.

Virksomheden skal derfor huske at dokumentere, når der slagtes, som dokumentation for at godkendelsen kan opretholdes.

Luftforurening

Virksomhedens vilkår om emission af støv er baseret på, at der håndteres levende kyllinger med fjer på virksomheden. Vilkåret overholdes derfor umiddelbart, når der kun foretages opskæring og forarbejdning.

Kedelanlægget kører stadig på gasolie, da det ikke kan betale sig at lægge om til naturgas, så længe slagteaktiviteten er lukket. Miljøstyrelsen informerede om, at kedelanlægget per 1. januar 2030 bliver direkte omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen), og dermed skal overholde grænseværdierne og kravene til kontrolmålinger i bekendtgørelsen.

Det blev aftalt, at virksomheden sender den seneste indreguleringsrapport fra kedelanlægget til Miljøstyrelsen.

Lugt

Flere af vilkårene i den gældende miljøgodkendelse er rettet mod at begrænse lugtgenerne fra slagteaktiviteten, herunder lugtgener fra afkast fra skoldekar samt fra opbevaring og håndtering af biprodukter og affald. Disse vilkår overholdes derfor umiddelbart, når der kun foretages opskæring og forarbejdning. Ved tilsynet blev der ikke observeret lugtgener.

Spildevand

Herudover udnyttes virksomhedens tilladelse til udledning af spildevand heller ikke pga. for små mængder produceret spildevand. Spildevand fra produktionen ledes i stedet til det fællesoffentlige renseanlæg i Attrup. Virksomheden ejer stadig halvdelen af Attrup

renseanlæg, men kommunen overvejer at købe. Virksomhedens forrenseanlæg er kun i drift, når der slagtes.

Støj

Virksomhedens grænseværdier for støj er baseret på fuld slagteaktivitet. Virksomheden oplyste, at råvarer fortsat modtages fra Vinderup med lastbiler i dagtimerne. Virksomhedens støjgrænser vurderes dermed overholdt.

Virksomheden oplyste, at de faste støjkilder overvåges dagligt, i forbindelse med at der er folk på taget for at tilse køleanlægget. Medarbejderne er opmærksomme på at reagere, hvis der er noget, der støjer mere end det plejer.

Virksomheden forsøger at håndhæve, at kølebilerne skal holde med slukket motor. Herudover oplyste virksomheden, at der er arbejdet en del med at reducere den indendørs støj af arbejdsmiljøhensyn.

Ved tilsynet blev der ikke observeret støj, som kunne give anledning til gener i omgivelserne.

Overjordiske olietanke

Der er 2 olietanke á 5900 liter. De er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Tankene står i spildbakker på befæstede arealer.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været uheld med udslip til miljøet siden sidste tilsyn.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Virksomhedens køleanlæg er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af indholdet af ammoniak. Der blev ført risikotilsyn i forbindelse med miljøtilsynet. Dette afrapporteres særskilt. Virksomheden arbejder systematisk med at forebygge større uheld.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Tilsynet bekræftede, at virksomheden overholder vilkår i gældende miljøgodkendelser. Tilstedeværende personale kunne redegøre for virksomhedens miljøforhold. På tilsynet blev aftalt, at

- Virksomheden sender den seneste indreguleringsrapport fra kedelanlægget til Miljøstyrelsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.