

Silkeborg Kommune  
Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

MLB BILER I/S  
Linåvej 60  
8600 Silkeborg

Att.: Magnus Lange Bisballe  
Sendt på mail, mlbbiler@outlook.dk

31. januar 2024

## **Miljøtilsyn hos MLB BILER I/S, Linåvej 60, 8600 Silkeborg**

Silkeborg Kommune har den 13. december 2023 udført et uanmeldt basismiljøtilsyn på udearealerne hos jer. Der er gennemført et opfølgende tilsyn den 24. januar 2024.

Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden anvender en 200 liters plastiktønde som fyringsolietank  
Virksomheden anvender en 200 liters plastiktønde som fyringsolietank.

### Silkeborg Kommunes bemærkninger

Virksomhedens fyringsolietank lever ikke op til olietanksbekendtgørelsen, da olietanken ikke er typegodkendt.

Jf. olietanksbekendtgørelsens § 26 skal den ejer eller bruger, der etablerer tanken, sikre, at tanken er typegodkendt<sup>1</sup>

Det indskræpes, at den eksisterende og ikke lovlige fyringsolietank (200 liters plastiktønde) straks sløjfes, da oliefyret skal tilkobles en typegodkendt olietank. Dokumentation for at det ulovlige forhold er ophørt, skal fremsendes på mail, [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk) inden 31. marts 2024.

Inden ibrugtagning af en typegodkendt olietank, skal tanken anmeldes til Silkeborg Kommune senest 14 dage før opsætning vedhæftet tankens tankattest. Læs mere om etablering af en olietank via linket herunder.

[Opsætning af olietank](#)

---

<sup>1</sup> Uddrag af § 26 (se hele § 'en i bilag 4)

## 2. Opbevaring af olier og kemikalier

Virksomheden opbevarer olier og kemikalier i værkstedet ca. 5 meter fra et gulvafløb.

### Silkeborg Kommunes bemærkninger

Til orientering kan oplyses jf. autoværkstedsbekendtgørelsens, at § 12 arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Det er kommunes vurdering, at der ikke er risiko for spild til kloak ved den nuværende opbevaring, da oplaget er i en betryggende afstand fra afløbet.

Vi har ikke andre bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Hvis I har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har I mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på telefon 24 20 36 93 eller mail, [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk).

Der kan være materiale i tilsynsrapporten, som ikke er gjort webtilgængeligt efter lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Dette skyldes brugen af tabeller til systematisering af vigtige informationer, og at rapporten er meget omfangsrig. Desuden er den rettet mod en snæver målgruppe. Det vil derfor udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at gøre indholdet webtilgængeligt, jf. § 3, stk. 2, i loven. Det er ikke muligt at anvise et tilgængeligt alternativ.

Med venlig hilsen

Emma F Vestergaard  
*Biolog*

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:

- Brugerbetaling
- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning
- Oplysninger om GDPR

Bilag 2 Situationsplan over virksomheden

Bilag 3 Foto fra tilsynet

<b>TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN</b>	
<b>Virksomhed</b>	MLB BILER I/S
<b>CVR-og P nummer</b>	41317221
<b>Adresse</b>	Linåvej 60, 8600 Silkeborg
<b>Kontaktperson</b>	Mads Lange Bisballe og Magnus Lange Bisballe
<b>E-mail</b>	mlbbiler@outlook.dk
<b>Telefonnummer</b>	60156073
<b>Virksomhedstype:</b>	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Tilsynsdato</b>	13. december 2023 og 24. januar 2024
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	Fra virksomheden: Mads Lange Bisballe, Magnus Lange Bisballe og Thomas Bisballe Fra Silkeborg Kommune: Dorthe Dahl
<b>Hvilke regler er virksomheden omfattet af:</b>	Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø er omfattet af miljøbeskyttelsesloven.  Autoværkstedet skal overholde bestemmelserne i Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.  Virksomheden skal følge bestemmelserne i Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse.

## **INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion**

Virksomheden sælger biler. Der er værkstedsaktiviteter i meget begrænset omfang i form af påfyldning af sprinklervæske, kølervæske og evt. motorolie samt hjulskift.

Virksomheden har i 2022 i forbindelse med opstart af aktiviteterne på adressen fremsendt blanketten "Anmeldelse af autoværksted" til Silkeborg Kommune. Jf. blanketten skal der

ud over salg af biler være aktiviteter i form af motorservice, vask med vandslange og børste, bremse- og koblingservice. Det er efterfølgende besluttet, at disse aktiviteter skal tilkøbes "ude i byen".

Det er kommunens vurdering, at virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelse<sup>2</sup> (at der skal føre tilsyn med virksomhedens aktiviteter), da der påfyldes forbrugsstoffer og gennemføres dækskifte.

### **Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer**

Maskiner og anlæg:

- Lift.

### **RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER**

Diverse forbrugsstoffer som sprinklervæske, kølervæske og evt. motorolie.

Forbrugsstofferne opbevares i værkstedet, hvor der er et gulvafløb. Det vurderes dog, at forbrugsstofferne ikke kan afledes til gulvafløbet i forbindelse med evt. spild.

Det anbefales dog, at forbrugsstofferne placeres på spildbakke. Se bemærkning i tilsynsbrevet.

### **AFFALD**

#### **Virksomhedens affaldsproduktion:**

Restaffald, plast og pap bortskaffes via nabovirksomheds affaldscontainere.

Der forekommer ikke farligt affald fra virksomhedens aktiviteter.

Virksomheden benytter ikke genbrugspladsen.

### **LUFTEMISSIONER**

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

---

<sup>2</sup> BEK nr. 1519 af 29/06/2021 ([brugerbetalingsbekendtgørelsen](#))

### **Opvarmning**

Virksomheden opvarmes ved hjælp af olie. Virksomheden anvender en 200 l tønde til fyringsolie samt en mindre dunk. Se bemærkning i tilsynsbrevet.

### **TANK OPLYSNINGER**

Der er ingen tanke.

### **SPILDEVAND**

Der er ingen processpildevand fra virksomheden.

### **STØJ OG VIBRATIONER**

Virksomheden ligger i byzone få meter fra nærmeste bolig. Det er en af ejerne af virksomheden, som lejer boligen.

Der blev ved tilsynet ikke konstateret væsentlig støj fra virksomheden.

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Til- og frakørsel.

### **EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL**

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. (ikke relevant)
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. (der forekommer ikke farligt affald)
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. (der er ingen afkast)

### **MILJØLEDELSE**

Virksomheden har ikke indført miljøledelse.

## Bilag 1

### Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Regningen bliver opkrævet sidst på året.

### Tilsynsrapporten offentliggøres

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for "[Digital MiljøAdministration](#)"

I skemaet nedenfor fremgår hvilke oplysninger der offentliggøres:

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meldt følgende: fyringsolietank
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har givet anledning til opfølgning.

### Aflevering af affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

### Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

### Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.

## Bilag 2 Situationsplan over virksomheden

Oplag af oliefyr, produktionsareal, lagerareal m.v.



## Bilag 3 Foto fra tilsynet

