

Søndergaard sten og grus Mørke ApS
Løkkeshøjvej 5
8960 Randers SØ

26. august 2025
Sagsnr.: 25/27146

Kontaktperson:

Lasse A. Rasmussen
Tlf.: 29 42 11 23
laara@syddjurs.dk

Sendes kun pr. e-mail til:

Michal Søndergaard: michal@johs-s.dk

Miljøtilsyn på Sdr. Kastrup jordtip.

Syddjurs Kommune har den 19. august 2025 foretaget miljøtilsyn på Sdr. Kastrup Jordtip, Stovbakken 17, 8544 Mørke

Tilsynet er et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret overtrædelser af vilkår i miljøgodkendelsen eller krav i bekendtgørelser

Miljøtilsynsbekendtgørelse

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med liste-virksomheder 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder.

Virksomheden har CVR nr. 41990562

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltøft

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltøft

Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Ved tilsynet deltog Michal Søndergaard fra virksomheden samt Lasse A. Rasmussen fra Syddjurs Kommune.

Sdr. Kastrup jordtip er efter godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2 punkt 212 en liste-virksomhed og er miljømæssigt reguleret efter miljøgodkendelse dateret den 19. november 2018.

Indretning og drift

Jordtippen drives i dag af firmaet Johs. Søndergaard og Sønner A/S. Harpen anvendes til harpning af råstoffer og muld. Ved tilsynet havde anlægget ikke været i drift i 3 måneder. Michal oplyste at der ikke er så meget aktivitet i graven for tiden da anlægget kun sættes i gang ved større ordre.

Der er bom for indkørslen til grusgraven/jordtippen og der er videoovervågning på stedet, så uvedkommen tilkørsel af jord kan opdages.

Kommunens bemærkninger

Vilkåret vedrørende driftsinstrukser er ikke gennemgået på tilsynet.

Syddjurs Kommunes vurderer, at bommen og videoovervågningen er tilstrækkeligt til at sikre, at der ikke sker uautoriseret tilkørsel af jord og affald udenfor åbningstiden i jordtippen/grusgraven.

Støj

Harpeanlægget kører kun i dagtimerne, men ikke hver dag.

Hverken kommunen eller virksomheden har ikke modtager klager over støj vedrørende harpeanlægget. Virksomheden og Region Midtjylland har modtaget klager fra én af de omkringboende naboer vedr. den øvrige drift af grusgraven.

Kommunens bemærkninger

Støjklager vedr. den øvrige drift i grusgraven håndteres af Region Midtjylland.

Affald

Der har ikke været affald ud over enkelte afsætningspæle som bliver samlet sammen og taget med.

Service af maskinerne foretages af et eksternt firma som tager affald mv. med sig igen.

Der er derfor ingen affaldsoplæg på pladsen.

På tilsynet blev der ikke konstateret affald af betydning.

Kommunens bemærkninger

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at affaldet håndteres korrekt.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der er i godkendelsen stillet vilkår til eventuelle tanke på pladsen. På tilsynet kan det konstateres at der er to entreprenørtanke. Den ene står i spildbakke inde i en container ved indkørslen til grusgraven og bruges til tankning af gummiged. Den anden er en dobbeltvægget tank på 1000 L som står på en trailer ved, og bruges til tankning af harpeanlægget.

På tilsynstidspunktet står der også en AdBlue palletank sammen med brændstoftanken i containeren.

Kommunens bemærkninger:

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at tankene står tilstrækkelig sikkert i forhold til at undgå spild til jord og grundvand i tilfælde af lækage da de enten er dobbeltvæggede eller står på spildbakke. Det vurderes at de lever op til vilkårene i miljøgodkendelsen.

På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforureninger og der er ikke foretaget undersøgelser.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har ikke pligt til at indsende egenkontrol til kommunen.

Det vurderes at virksomheden lever op til vilkårene ang. egenkontrol ved at alle jordflytninger anmeldes via Flytjord.dk.

Bemærkninger ved sidste tilsyn.

Forrige tilsyn gav ikke anledning til bemærkninger som krævede opfølgning.

Afsluttende bemærkninger

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse:

virksomheder@syddjurs.dk.

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsrapporten, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens³ § 9. Der er desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til mig på tlf. nr.: 29 42 11 23, eller I kan sende en e-mail til: laara@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen

Lasse Abraham Rasmussen
Civilingeniør

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven