

Tilsynsnotat for miljøtilsyn

Holbæk Kommune har den 29. november 2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på M. J. Hydraulik ApS på Bødkervej 2A, 4300 Holbæk, CVR nr. 26544491, P-nr. 1009033854.

Virksomheden

Virksomheden udfører: Salg af og service på hydrauliske kraner samt reparation af lifte, mobilkraner og hydraulik

Virksomheden er indrettet med et værksted og et lager samt et stort udendørs areal, hvor der ligeledes udføres service på hydrauliske kraner.

Virksomheden er et lift- og hydraulikværksted og derudover salg af maskiner. Virksomheden har derudover en produktion og salg af hydraulikslanger (gummi/stål) til engrossalg og kommuner samt køb og salg af lifte i ind- og udland.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen² bilag 1, punkt: *A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m².*

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.

Hvad er der ført tilsyn med?

Der blev ført tilsyn med virksomhedens indretning, drift, støjforhold, luftemissioner, spildevandsforhold, håndtering af affald og kemikalier, affaldsbortskaffelse, olietanke og egenkontrol.

Tanke

Indendørs er der en tank til dieselolie på ca. 1.200 liter.

Råvarer

Olier håndteres for det meste af montører ude hos kunder.

Værkstedet opbevarer olierne i 200 l tromler.

Affald

MJ Hydraulic har en "ringe-ordning" med Stena, så MJ Hydraulic efter behov (ca. ugentlig får afhentet pap og papir).

Metalaffald afhentes af Jan Produkt.

Spildolie afhentes af Avista og slam fra olieudskilleren afhentes af LM Jensen.

Luftemissioner

Virksomheden opvarmes med gas.

Støj

Virksomhedens kompressor er placeret indendørs.

Spildevand

Ved tilsynet blev det konstateret, at der nord for bygningen er placeret en olieudskiller og et sandfang, som er tilmeldt den kommunale tømningssordning.

¹ LBK nr 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse

² BEK nr 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol

Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser?

Virksomheden kunne ved tilsynet ikke redegøre for, hvordan afkastet fra rumventilationen bliver håndteret.

Virksomheden overvejer om deres driftsjournal skal være elektronisk eller på papir format.

Den elektroniske kan eventuelt være udstyret med et link, som myndighederne kan anvende.

Håndhævelser

Kommunen har henstillet til, at virksomheden får rensede filtre m.v. fra rumventilationen.

Jordforurening

Ved tilsynet blev det konstateret, at indendørs er gulvbelægningen beton og at de udendørs arealer er enten asfalteret eller belagt med knust asfalt.

Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet. Ved tilsynet blev hele ejendommen ikke undersøgt for jordforurening.

Tilsynsrapport udarbejdet af:

Holbæk Kommune den 17. april 2018