

CT Stål ApS  
Fabriksvej 3  
8544 Mørke

18. december 2020  
Sagsnr.: 20/89400  
**Kontaktperson:**  
Helle Kløcher  
Tlf.: 87 53 52 65  
hkl@syddjurs.dk

*Sendes kun pr. e-mail til:*  
*Carsten Andersen: cl@ctstaal.dk og*  
*Lars Abrahamsen: la@jytas.dk*

## Miljøtilsyn hos CT Stål ApS

Syddjurs Kommune har den 25. november 2020 foretaget miljøtilsyn hos CT Stål, Fabriksvej 3, 8544 Mørke.

Det udførte tilsyn er et "prioriteret tilsyn" 1, med fokus på opbevaring af olieholdige spåner, belægning ved dieseltanken/tankningsstedet samt under maskiner, hvor der sker spild af olie, samt driftsjournal. Kommunen blev dog opmærksom på andre forhold, som er medtaget ved dette tilsyn.

./ Rapport for miljøtilsynet er vedlagt dette brev.

I tilsynsrapporten er der, under punkt 1, listet op, hvilke lovgivninger, bekendtgørelser og regulativer, virksomheden miljømæssigt bliver reguleret efter.

De overtrædelser der er fundet på tilsynet, bliver gennemgået i næste afsnit med en frist for udbedring.

### Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser

Kommunen giver en indskærpelse, når allerede fastsatte krav til en virksomhed ikke bliver overholdt, f.eks. krav i bekendtgørelser og regulativer.

1. I bygning 2 har virksomheden ikke etableret tæt belægning under maskiner, hvor der forekommer oliespild.

Det **indskærpes**, at virksomheden **senest den 31. marts 2021** etablere tæt belægning under de maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle- og smøremiddel og, så der er mulighed for opsamling af spild, jf. § 31 stk. 2 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup> fremover benævnt (MVB).

Virksomheden har den 18. december 2020 oplyst, at der vil blive etableret en stor stålplade med en lille opkant under saven.

Miljø og Klima

Lundbergsvej 2  
8400 Ebeltoft  
Tlf.: 87 53 50 00  
syddjurs@syddjurs.dk  
www.syddjurs.dk

2. Virksomheden har ikke etableret tæt belægning ved dieseltanken / tankningsstedet.

Det **indskærpes**, at virksomheden **senest den 31. marts 2021** etablere tæt belægning under påfyldningsstuds og aftapningshane ved dieseltanken inkl. arealet, hvor selve tankningen foregår, jf. § 32 i MVB. Alternativt skal spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube.

Virksomheden har den 18. december 2020 oplyst, at dieseltanken vil blive flyttet udenørs i en container med stålbund og opkant, hvilket vil løse problemet i forhold til dieseltanken. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at I også skal sikre, at der ikke kan ske spild på jorden i forbindelse med tankning af diesel.

Virksomheden er meget velkommen til at indsende løsningsforslag inden etableringen, så der kan ske en afstemning i forhold til eventuelle krav kommunen vil stille til pladsen, hvor I ønsker at tanke diesel.

3. Spild af olieholdige produkter på sf-stenen i bygning 2.

Det **indskærpes**, at virksomheden fremad rettet forhindrer spild af forurenende stoffer, jf. § 31 stk. 1 i MVB.

Der kunne ved tilsynet konstateres, at der flere steder i bygning 2 er sket spild af olieholdige produkter på sf-stenene, se billederne nr. 6, 7 og 8 i tilsynsrapporten.

Hvis kommunen ved tilsyn konstaterer nye spild af forurenende stoffer på sf-stenene, vil kommunen overveje om, der skal stilles krav om, at en større del af gulvarealet i bygning 2 skal etableres med tæt belægning.

Virksomheden har den 18. december 2020 oplyst, at der enten vil etableres et stålkar eller en fastbelægning såsom beton, på områder hvor der vil blive brugt olieholdige produkter.

4. Opbevaring af skæreolie og sprinklervæske

Det **indskærpes**, at dunke med skæreolie og sprinklervæske herunder aftapningsstedet **senest den 31. marts 2020 2021** opbevares på tæt belægning uden mulighed for afløb til jorden. Belægning med sf-sten er ikke tæt. Alternativt på en spildbakke som kan rumme indholdet af den største beholder, jf. § 31 stk. 5.

Det kunne ved tilsynet konstateres at dunke med skærevæske er placeret på en smal betonbelægning, men at et eventuelt spild vil løbe ud på belægningen med sf-sten.

Derudover kunne det konstateres, at en dunk med sprinklervæske er placeret på belægningen med sf-sten og, at der er sket spild på sf-stenene, se billede nr. 5 i tilsynsrapporten.

Virksomheden har den 18. december 2020 oplyst, at skæreolie og sprinklervæske vil blive opbevaret i et stålkar.

Virksomheden skal være opmærksom på, at tapning af f.eks. sprinklervæske skal foregå, så der ikke kan ske spild på sf-stenene.

5. Virksomheden har ikke anmeldt etableringen af sandblæsnings- og malehal.

Det **indskærpes**, at inden virksomheden genoptager brugen af bygning 3 til sandblæsning og lakering, skal det anmeldes via Byg og Miljø, jf. § 4 i MVB.

Det kunne ved tilsynet konstateres, at anvendelsen af bygning 3 er ændret fra lager til produktion – sandblæsningshal og malehal.

Ved etablering af en sandblæsnings- og malehal har virksomheden øget forureningen og skal derfor anmelde ændringen.

Virksomheden har efterfølgende den 18. december 2020 oplyst, at sandblæsekabinen og malekabinen lukkes indtil videre. Dvs. at bygning 3 forbliver en lagerhal.

### **Klagevejledning**

Da indskærpelserne er meddelt i forhold til gældende bestemmelser – maskinværkstedsbekendtgørelsen - kan I ikke klage til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven<sup>3</sup>.

### **Aftaler samt øvrige forhold som virksomheden skal være opmærksom på**

6. Oplag af emner på sf-stenene, hvor der er tydeligt spild af olieprodukter.

Det **henstilles**, at arealer der benyttes til opbevaring af emner/materiale, der giver anledning til spild af f.eks. olieprodukter **senest den 31. marts 2021** indrettes med tæt belægning.

Denne type oplagsplads er ikke tydeligt beskrevet i Maskinværkstedsbekendtgørelsen, men kommunen overvejer om, der skal meddeles et påbud, så der ikke er tvivl om, at emner, der kan give anledning til forurening, skal placeres på tætte belægninger.

7. Etablering af bygning omkring bl.a. udsugningsanlæg fra flammeskæring.

Virksomheden skal søge om byggetilladelse til etablering af et skur omkring udsugningsanlægget fra flammeskæring.

Kommunens afdeling for Byggeri og Landzone er orienteret om de ændrede forhold.

Inden I genoptager brugen af bygning 3 til sandblæsning og lakering, skal der søges om byggetilladelse til ændret anvendelse.

### **Miljøtilsynsbekendtgørelse**

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med virksomheden 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup>. Brugerbetalingen opkræves én gang årligt hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

### **Afsluttende bemærkninger**

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse:

[virksomheder@syddjurs.dk](mailto:virksomheder@syddjurs.dk).

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens<sup>5</sup> § 9. Der er desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsbrev og –rapport vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig tlf. nr.: 87 53 52 65, eller I kan sende en e-mail til: [hkl@syddjurs.dk](mailto:hkl@syddjurs.dk).

Med venlig hilsen



Helle Kløcher

Miljøsagsbehandler

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>5</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven