



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-02224  
Ref. Hecla/carre  
Dato: 10.04.2018

Virksomhedens navn	Ørsted Skærbækværket
Virksomhedens adresse	Klippehagevej 22, 7000 Fredericia
CVR nummer	27446469
Virksomhedstype	1.1b Forbrænding i anlæg $\geq$ 50 MW (minus kul/orimulsion)
Tidspunkt for tilsynet	1. februar 2018
Baggrunden for tilsynet	Relateret tilsyn og tilsyn i forbindelse med klager §9
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev aftalt samme dag under opstartsmøde om revurdering af virksomhedens godkendelser.
Deltagere fra virksomheden	Steen Lyngvig Niels Germod
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Heidi Clausen og Carsten Reiter
Tilsynet omfattede	Udendørsarealer med fokus på havn/kajområdet
Materiale udleveret	

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
24-11-2017	Indskærpelse	Mbl § 33 brug af gravemaskine i stedet for kraner ved losning af flis – efterkommet
24-11-2017	Indskærpelse	Vilkår F1 i revurdring - overskridelse af støjgrænser – efterkommet
24-11-2017	Indskærpelse	Vilkår K1 i revurdering - manglende indberetning om miljøforhold – efterkommet
07-01-2018	Varsling af påbud	Varsel om påbud om at forhindre spild af flis til omgivelserne på Ørsted Skærbækværket

## Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

## Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

## Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af SKV3, 15. december 2009
2. Tillægsgodkendelse til anvendelse af naturgas på hjælpekedler, 13. september 2013
3. Godkendelse af SKV 40 og tilhørende anlæg, 19. maj 2014
4. Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol, 3. juli 2014
5. Påbud om ændret egenkontrol på hjælpedampkedel, 3. juli 2014
6. Ændring af vilkår B7, 15. april 2016 1.

## Gennemgang af miljøforhold

Inden tilsynet på virksomheden foretog Miljøstyrelsen som en opfølgning på en klage vedrørende flis ved strandområder en besigtigelse af stranden ved Skærbæk. Her blev konstateret opskyllet flis i mindre mængder.

Tilsynet på Ørsted Skærbækværket havde fokus på udendørsarealer, specielt arealerne ved kajen og havneområdet samt ved flislageret. Ved havnekajen blev der observeret flis ved kraneporet samt en del flis på gummipullerter udover vand. Det sidste indikerer, at hvor der ikke er pullerter er en del flis faldet direkte i vandet, og samlet er der risiko for at nævnte observerede spild tilføres vandmiljøet afhængig af vejrliget.

Der blev endvidere observeret lidt flis i området udenfor flisoplaget. Det blev oplyst at stamme fra opfyldning af lageret i den første driftstid. Siden er systemet blevet forbedret ved afskærmning af tragtene og faldhøjden forsøgt mindsket. Der blev dog observeret enkelte flyvende mindre flisstykker.

Øvrige udendørsarealer fremstod rene og ryddelige.

**Opsummering:**

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.