

Tilsynsrapport for §9 tilsyn i forbindelse med forurening af Herborg Bæk:

Adresse:	Birkmosevej 7, 6920 Videbæk
CVR:	26244943
Tilsyn:	§9 tilsyn – d. 21-01-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er konstateret forurening af tilløb til Herborg Bæk samt i Herborg Bæk: Forureningen er sporet til at stamme fra Birkmosevej 7, 6920.
 - Ved tilløb til Herborg Bæk: Efter rørdløb, der stammer fra Birkmosevej 7, er der konstateret massiv forurening med organisk materiale, hvilket tydeligt viser sig i form af kraftigt voksende lammehaler i vandløbet.
 - Ejer af Birkmosevej 7 er 16-01-2025 telefonisk gjort opmærksom på, at der fra ejendommen kommer stærkt forurenat vand: Ejer skal finde årsagen til forureningen samt få forureningen stoppet omgående.
- 21-01-2025: Ejer har i opsamlingsbeholder til ensilagesaft/restvand sat en prop i afgangsrør og fastgjort proppen med skruer, så der ikke længere er forbindelse mellem opsamlingsbeholder og rørføring til bæk.
 - Forurening af vandløbet formodes dermed til at været stoppet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Restvand må ikke kunne løbe til vandløb: Restvand/ensilagesaft skal opsamles og håndteres korrekt.**
 - Opsamlingsbeholderen skal være 100 % tæt: Der må ikke være et afgangsrør, der er tilkobleret rørføring til vandløb.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17, stk. 1.

Idet der tidligere fra ejendommen er konstateret forurening af Herborg Bæk (2020/2021, 15-02-2024 og 12-09-2023) er der indgivet en politianmeldelse for forurening af vandløb.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser vedr. forurening af vandløb		
21-01-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal opsamles/håndteres korrekt: Restvand må ikke kunne løbe til vandløb.
23-02-2024	Politianmeldelse, Miljø	
12-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Restvand må ikke udsprinkles, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn. Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.
04-03-2021	Indskærpelse, Miljø	Vand fra ensilageplads skal enten udsprinkles eller pumpes til gyllebeholder.

Tilsynskommentarer

Forurening, vandløb	
Forurening, vandløb	Der er konstateret forurening af tilløb til Herborg Bæk samt i Herborg Bæk: Forureningen er sporet til at stamme fra Birkmosevej 7, 6920. - Ved tilløb til Herborg Bæk: Efter rørudløb, der stammer fra Birkmosevej 7, er der konstateret massiv forurening af vandløb med organisk materiale, hvilket tydeligt viser sig i form af kraftigt voksende lammehaler i vandløbet. <u>16-01-2025:</u> Ejer af Birkmosevej 7 er telefonisk gjort opmærksom på, at der fra ejendommen kommer stærkt forurenede vand: Ejer skal finde årsagen til forureningen samt få forureningen stoppet omgående. <u>21-01-2025:</u> Besigtigelse ved Birkmosevej 7: Opsamlingsbeholder til restvand: Der er i beholderen et afgangsrør: Afgangsrøret er koblet på rørføring, der leder regnvand fra ejendommen til bæk. - Hvis pumpen til restvand ikke har kunnet følge med til nedbørsmængde, er ensilagesaft/restvand løbet ud via afgangsrør og derved ledt direkte til bækken.

Ifølge ejer har pumpen været i stykker/ude af drift i en periode (uden at ejer var klar over det), hvilket har bevirket, at alt ensilagesaft/restvand via afgangsrør er løbet til bækken.

Ejer har sat en prop i afgangsrøret og fastgjort proppen med skruer, så der ikke længere er forbindelse mellem opsamlingsbeholder og rørføring til bæk.

Vurdering:

Forurening af vandløbet vurderes til at være stoppet.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.