

Læsø Skydebaneanlæg
Holtemmenvej
9940 Læsø
Att.: Sven Thyø,
st@laesoe.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

21. december 2021

Rapport efter miljøtilsyn hos Læsø Skydebaneanlæg beliggende Holtemmenvej, 9940 Læsø

Sagsnummer: EMN-2009-00641

Frederikshavn Kommune har den 9. december 2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra Læsø Jagtforening deltog Per Tjeen, fra Hjemmeværnet deltog Flemming Jensen, fra Læsø Kommune deltog Stine P. Hansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type J203 Udendørs skydebaner jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Kuglefang - overdækning

Jf. anlæggets miljøgodkendelse vilkår 10 gælder følgende: "*For at minimere risikoen for forurening af jorden under kuglefanget skal dette afdækkes med et vandstandsende materiale, når det ikke er i brug*"

Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke forefindes et overdækningsmateriale.

Det indskræpes derfor, at der anskaffes et vandstandsende overdækningsmateriale til kuglefanget, der skal anvendes, når kuglefanget ikke er i anvendelse.

Overdækningsmaterialet skal være anskaffet senest 15. februar 2022

- Kuglefang på anlægget - oprensning

Der er sendt mail til Forsvaret, så Forsvaret kan redegøre for, om anlæggets kuglefang er blevet oprenset og udskiftet inden for de seneste par år. Forsvaret skal fremsende dokumentation for håndtering af kuglefangsmateriale herunder hvem der har modtaget materialet og i hvilket omfang metaller fra frasorterede projektiler er blevet genanvendt.

Tilbage melding fra Forsvaret skal ske senest den 1. februar 2022

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	30798651
Fax	P. nr.	1013539517

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Læsø skydebaneanlæg er indrettet med en 100/200 meter riffelbane og en flugtskydningsbane til jagt-, trap- og skeetskydning med jagtgevær. Skydebanen anvendes af Læsø Jagtforening og Hjemmeværnet. Forsvaret anvender ligeledes skydebanen. Skydebanen drives og vedligeholdes af Læsø Jagtforening
Miljøgodkendelse	Skydebanen er omfattet af miljøgodkendelse af 11. juni 1998
Forurenede jord	Generel snak om vilkår 10 i miljøgodkendelsen omkring afdækning af kuglefang, når dette ikke er i brug.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ingen luft-, lugt- eller støvforurening

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Læsø Kommune er ansvarlig for, at sæsonplaner med skydetider for både Hjemmeværnets og Læsø Jagtforenings brug af banen offentliggøres på Læsø Kommunes hjemmeside. Der blev udleveret oversigt for Jagtforeningens faktiske brug af henholdsvis flugtskydebanen og riffelskydebanen i 2019, 2020 og 2021. Den modtagne aktivitetsoversigt fra Jagtforeningen opfylder ikke helt miljøgodkendelsens minimuskraft til udformning af driftsjournaler, jf. miljøgodkendelsens vilkår 15., men blev godkendt. Der er sendt mail til Forsvaret, så der kan fremsendes skydejournal for Hjemmeværnets brug af banerne.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ingen processpildevand

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, generelt	<p>Kuglefang:</p> <p>Der er sendt mail til Forsvaret, så Forsvaret kan redegøre for, om anlæggets kuglefang er blevet oprenset og udskiftet inden for de seneste par år. Forsvaret skal fremsende dokumentation for håndtering af kuglefangsmateriale herunder hvem der har modtaget materialet og i hvilket omfang metaller fra frasorterede projektiler er blevet genanvendt.</p> <p>Oprydning areal</p> <p>Jagtforeningen oplyste, at patronhylstre opsamles på flugtskydebanen med løvsuger efter skydetidsbrug og at nedfaldne lerdue stykker ligeledes opsamles. Hjemmeværnet oplyste tillige, at patronhylstre opsamles efter endt skydning.</p>