



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-2106
Ref. tasme/laumo
Dato: 3. februar 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Moesgaard Meat 2012 A/S
Virksomhedens adresse	Naurvej 3A, 7500 Holstebro
CVR nummer	34619069
Virksomhedstype	6.4.a Slagterier > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	18. december 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet mere end 14 dage forud for tilsynet
Deltagere fra virksomheden	Jess Due Pedersen (kortvarigt) Bo Albrechtsen, Tican Fresh Meat Aske Andersen, Tican Fresh Meat Maria Poulsen, Tican Fresh Meat
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Tanja Smetana og Laura Møller
Tilsynet omfattede	Alle miljøforhold
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
21-01-2025	Indskærpelse	For manglende etablering af 25 m afkast på ny stald
21-01-2025	Indskærpelse	For manglende indsendelse af dokumentation for lugt jf. vilkår D1 i 2022- miljøgodkendelse
21-01-2025	Indskærpelse	For manglende lukning af dør til stald

Indberetninger om egenkontrol.

Der er ikke indberettet egenkontrol i perioden.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af hele virksomheden af 9. maj 2018
- Miljøgodkendelse af stald, blast freezers, ændrede køreveje, mm. af 31. marts 2022
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af testtelt af 10. februar 2022

Gennemgang af miljøforhold

Generelt havde Miljøstyrelsen på tilsynet fokus på den kommende revurdering og virksomhedens mulighed for overholdelse af de for branchen vedtagne BAT-konklusioner. Særlig fokus var der på opbygningen af et miljøledelsessystem, som bliver et krav med BAT 1. I den forbindelse påtalte Miljøstyrelsen, at virksomhedens daglige ledelse ikke i fuldt omfang deltog i tilsynet men i stedet overlod dette til de medansvarlige fra Tican Fresh Meat, som ejer 60 % af Moesgaard Meat. Tican bidrager til vedligehold og mere formelle afrapporteringer, mens det daglige miljøarbejde skal håndteres af Moesgaard Meat selv.

Generelle forhold

Der er, jf. miljøgodkendelsen fra 2022, etableret ekstra vaskepladser og opført ny stald. Med 2022-godkendelsen er der også godkendt opstilling af blast freezers, men det blev på tilsynet oplyst, at dette ikke realiseres alligevel.

Indretning og drift

Der er i overensstemmelse med 2022 godkendelsen etableret strømstik til køletrailere på vestsiden af virksomheden.

Der er ingen ændringer i driftstider.

På rundgang på virksomheden kunne Miljøstyrelsen konstatere, at tre samtidigt ankomende lastbiler alle holdt med motoren tændt i venteposition. Vilkår B3 foreskriver, at lastbiler skal holde med slukket motor, undtagen 5 minutter i forbindelse med start af motor mv. Miljøstyrelsen vurderer, at de omtalte lastbiler ikke holdt der i mere end 5 minutter, men jf. princippet om BAT, bør lastbiler ikke holde tændt længere end højst nødvendigt. I den omtalte situation er det vurderingen, at lastbilerne burde være blevet slukket, mens chaufførerne havde ærinde på kontoret. Miljøstyrelsen henstiller derfor til, at

Moesgaard Meat opsætter skilte på strategiske steder med instrukser om, at motorer skal slukkes.



Billede 1: Ventende lastbiler med tændt motor (redigeret med sløring af nummerplader).

Luftforurening

Virksomheden har for nylig installeret en ny kedel, men brænderen er ikke skiftet. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at fyringsanlægget ikke er ændret væsentligt. Brænderen er fra 2018. I virksomhedens hovedmiljøgodkendelse er godkendt en 350 kW brænder, dvs. at brænderen er skiftet umiddelbart efter opnåelse af miljøgodkendelsen. Da der kun er tale om, at effekten er ændret med 50 kW, og effekten fortsat er mindre end 1 MW, har dette dog ikke indflydelse på de miljømæssige krav til anlægget. Vilklårene i miljøgodkendelsen er derfor fortsat dækkende. Virksomheden skal fremsende data for den nye kedel til Miljøstyrelsen.

Det kunne på tilsynet konstateres, at den nye stald ikke er opført med 25 m afkast, som det er foreskrevet i vilkår C1. Forholdet indskræpkes.

Moesgaard Meat har selv i sin ansøgning om den nye stald angivet en afkasthøjde på 25 meter af hensyn til lugt, og det er derfor sat som krav i miljøgodkendelsen. Ved nærmere gennemgang af baggrunden for denne højde, er det ikke klart og tydeligt, om det rent faktisk er nødvendigt for, at lugtvilkåret kan overholdes. Miljøstyrelsen udtrykte på tilsynet, at virksomheden kan ansøge om, at vilkåret ændres, såfremt det via målinger og oml-beregninger dokumenteres, at en anden løsning er tilstrækkelig.



Billede 2: Tagryggen af den nye stald med de afkast, der er etableret.

Lugt

Jf. vilkår D1 i 2022-miljøgodkendelsen skulle virksomheden senest 3 måneder efter ibrugtagelsen af godkendelsen dokumentere, at lugtvilkåret er overholdt. Godkendelsen er taget i brug, idet stalden er bygget, men der er ikke jf. vilkår D1 lavet lugtmålinger. Forholdet indskræpes.

På tilsynet stod døren til stalden lukket. Jf. vilkår B2 skal døre og vinduer holdes lukkede under produktion, undtaget vinduer der vender mod vest. Forholdet indskræpes.

Der kunne på tilsynet ikke konstateres væsentlig diffus lugt.

Spildevand/overfladevand

Virksomheden afleder overfladevand til bæk, der i sidste ende løber ud i den nærliggende Ellebæk. Arealer med overfladevand til direkte udledning skal derfor være rene og fri for forurenende stoffer. På tilsynet var de nævnte arealer pæne og rene. Ved udløbet i bækken var der ikke tegn på forurening. Virksomheden tjekker selv dagligt.

Støj

Der er opsat støjafskærmning i overensstemmelse med forudsætningerne for miljøgodkendelsen i 2022.

Affald

Ingen bemærkninger.

Overjordiske olietanke

Virksomheden har ingen olietanke.

Jord og grundvand

Kemikalier, hjælpepestoffer og farligt affald var opbevaret i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Det kunne på tilsynet konstateres, at belægningen uden for tarmhuset ved affaldssiloen var skadet og slidt. Belægningen fremstod ikke tæt og bør repareres. Jf. vilkår H1 skal virksomheden sikre, at områder med tæt belægning er i god vedligeholdelsesstand, dvs. at

belægningen fremstår uden revner og skader, og at fugerne er hele og vedhæftende. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret.



Billede 3: belægning ved sort slagtegang/tarmhus og affaldssilo

Virksomheden har jf. vilkår H5 i miljøgodkendelse af 9. maj 2018 krav om, at der skal være en procedure for kontrol og vedligeholdelse af kloaksystemet. Miljøstyrelsen kan konstatere, at proceduren ikke forefindes, men at der i stedet sker sporadisk kontrol af tætheden af fx fedtfang (i 2021). Virksomheden skal etablere en procedure.

Indberetning/rapportering

Der er indsendt årsrapport i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Vandforbruget er steget. Virksomheden forklarede, at det skyldes, at egne medarbejdere ikke længere står for rengøringen, men at det er lagt ud til et rengøringsselskab. Der er fokus på, at også rengøringsselskabet er bevidste om vandforbrug og rengør i overensstemmelse med BAT. Miljøstyrelsen har ikke haft bemærkninger yderligere bemærkninger til årsrapporten.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ingen bemærkninger

Ophør

Ikke relevant

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Der mangler dokumentation for overholdelse af lugtvilkåret jf. vilkår D1 i miljøgodkendelse af 31. marts 2022. Forholdet indskræpes.
2. Døre og vinduer skal holdes lukkede under produktion, jf. vilkår B2. Forholdet indskræpes.
3. Der er ikke etableret 25 m afkast fra den nye stald, jf. vilkår C1 i miljøgodkendelse af 31. marts 2022. Forholdet indskræpes.
4. Belægningen ved sort slagtegang/tarmhus og affaldssilo skal repareres.
5. Virksomheden mangler en procedure for kontrol og vedligehold af kloaksystemet, jf. vilkår H5. Denne skal etableres og fremsendes til Miljøstyrelsen **senest 20. februar 2025**.

På tilsynet aftaltes, at virksomheden fremsender stamdata/datablad for kedlen inkl. brænderen fra 2018.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.