

## Tilsynsbrev og rapport

### For prioriteret landbrugstilsyn den 04-10-2019 på ejendommen:

Holmsland Klitvej 14  
6960 Hvide Sande

## Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ingen fra virksomheden Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Erik L. Haahr og Frank Tolbøll
-------------------------	---

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Affald ved vold øst for gyllebeholder: afbrændings-affald samt rester fra eternitplader (tagplader eller lignende).
- Gyllebeholder på 960m<sup>3</sup>:
  - Flydelag: Ikke fuldt dækkende flydelag.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Der skal inden d. 11-10-2019 etableres et flydelag i gyllebeholderen**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 22 efterkommes.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald jf. Bekendtgørelse om affald bek. nr. 224 af 08-03-2019 § 37.
- Eternittagplader skal køres på genbrugsplads/AFLD, med henvisning til Ringkøbing-Skjern Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Regulativet kan evt. findes på RKSJ.dk

## Opsummering af håndhævelser

04-10-2019	Indskærpelse, Miljø	Affald ved vold øst for gyllebeholder skal fjernes. Fremadrettet skal affald afleveres på genbrugsplads.
04-10-2019	Indskærpelse, Miljø	Flydelaget i gyllebeholderen skal være fuldt dækkende.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01- 1800	260	260	0	Benyttes som vaskeplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingspladsen bruges til vaskeplads.  Husdyrgødning afsættes løbende ved hjælp af containere. Der er derfor ikke husdyrgødning (mødding) på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1989	10-12- 2018	10	31	125	Beholder kontrolleret 10-12-2018.
Gyllebeholder	01-01- 1995	24-08- 2018	10	240	960	Beholder kontrolleret 24-08-2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold rundt om gylleholder og vaskeplads.  Halm op af vold er ifølge ejer resthalm og ikke husdyrgødning.  <b>Affald ved vold øst for gyllebeholder skal fjernes:</b> afbrændingsaffald samt rester fra eternitplader (tagplader eller lignende).

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 125m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Beholderen er med betonlåg.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 960m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- <b>Flydelag: Ikke fuldt dækkende flydelag.</b></li> </ul> <p><u>Hvornår er en tæt overdækning tilstrækkelig tæt?</u></p> <p>Overdækning skal dække hele beholderen, være tæt og sammenhængende samt have en tør overflade (i tørvejr). Den skal desuden være stabil i forbindelse med blæst og kraftigt nedbør.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis overdækningen består af et naturligt flydelag, skal dette have en skorpet overflade og være fri for sprækker med blank gylleoverflade. Det er vanskeligt og kan være farligt at måle flydelagets tykkelse, hvorfor der ikke kræves en vurdering af flydelagets tykkelse. Det kan accepteres, at der ved indløbet er op til 3 m<sup>2</sup> uden tæt flydelag.</li> <li>- Ved opbevaring af ajle kan der formalt ikke dannes et naturligt flydelag. Der kan dog anvendes anden tæt overdækning f.eks. letklinker (Leca).</li> </ul> <p><u>Hvor lang tid må en beholder være uden tæt overdækning?</u></p> <p>I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. <b>Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.</b></p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	<p>Gammel møddingsplads, hvorfra dykpumpe pumper til gyllebeholder/fortank.</p> <p>Husdyrgødning på pladsen (fra vask af hvalpenet) skal enten opbevares i gyllebeholder eller opbevares overdækket med pladstik.</p>

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<b>Affald ved vold øst for gullebeholder skal fjernes:</b> afbrændingsaffald samt rester fra eternitplader (tagplader eller lignende).  Affaldet skal håndteres korrekt: <ul style="list-style-type: none"><li>- Eternitplader <b>SKAL</b> afleveres på genbrugsplads - også selv om det ikke er "asbest-tagplader".</li><li>- Affald må ikke brændes af på egen grund. Det <b>SKAL</b> afleveres på genbrugsplads.</li></ul>

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-10-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	4,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*