

Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



DOVISTA A/S
Vesterled 6
6950 Ringkøbing

Sendt på mail til: an@dovista.com

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99741721
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
29. november 2017
Sagsnummer
17-036370

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Vesterled 6 – 8, 6950 Ringkøbing
Virksomhed:	Dovista A/S
Cvr.nr.:	21147583
Type:	E52 Virksomheden producerer vinduer/døre/vinduespartier i aluminium og træ.
Miljøtilsyn:	d. 28. november 2017 kl. 9.00.

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Virksomheden var repræsenteret ved Anders Nielsen.
Ringkøbing-Skjern Kommune var repræsenteret ved Pernille Nielsen.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Øvrige bemærkninger

- Ved tilsynet talte vi om igangværende planer om at udskifte eksisterende kedel med et nyt anlæg med en indfyret effekt på 800 kW. Det nye kedelanlæg skal overholde krav i bek. nr. 1461 af 7. december 2015 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1MW, herunder emissionskrav. Vi aftalte, at I ud over at søge om byggetilladelse til etablering af anlægget også oplyser til Miljøafdelingen, når energianlægget skal udskiftes. I den forbindelse påtænkes vilkår 2 vedrørende emissionsgrænseværdier for fyringsanlægget i ”påbud af 07-11-2011 omhandlende nye vilkår for regulering af fyringsanlæg samt fastsættelse af støjvilkår for hele virksomheden” ophævet, da det er emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsen som skal overholdes for det nye anlæg.
- I oplyste ved tilsynet, at der nu udledes processpildevand fra rengøring af maleanlæg. Spildevand fra rengøring opsamles og pumpes til palletank, hvor maling bundfældes. Vandfasen pumpes over i en anden palletank og ledes derfra via eksisterende limudskiller til kloak. I oplyste, at der pt. anvendes ca. 10 - 15 l vand til rengøring om ugen. I fortalte også, at I er ved at undersøge, om der kan etableres et tilsvarende anlæg til rensning af rengøringsvand fra den nyindrettede maleafdeling til Serviceproduktion. Jeg oplyste, at I skal indsende en ansøgning om tilslutning af processpildevand til offentlig kloak, hvis mængden af processpildevand øges. Ansøgningen skal omfatte eksisterende spildevand fra maleafdelingen i Udviklings- og testafdeling samt spildevand fra den nyindrettede maleafdeling i Serviceafdelingen. Liste over oplysninger, der skal indsendes i forbindelse med ansøgningen, er vedlagt som bilag.
- I oplyste ved tilsynet, at filteranlæg fra tidligere maleafdeling er flyttet til ny placering udenfor bygning for Test og Udvikling. Udsugning fra manuel sprøjtekabine, automatisk maleanlæg og tørrekabine udledes via filter gennem afkast. I oplyste endvidere, at der er ved at blive etableret ny udsugning med genveks fra den nyindrettede maleafdeling i forbindelse med Serviceproduktionen. Indretning af udsugning og afkast var på tidspunktet for tilsynet endnu ikke helt færdigprojekteret. Vi aftalte, at jeg vil vende tilbage vedr., om der evt. er behov for, at I indsender flere oplysninger om luftafkast fra maleafdelingerne. Jeg har efterfølgende overvejet det, og I bedes indsende oplysninger om luftafkast fra de to maleafdelinger omfattende: Luftmængde der udledes og dokumentation på effektivitet/rensningsgrad af filtre (datablade). Ligeledes bedes sikkerhedsdatablade på de anvendte maleprodukter tilsendt.
- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest onsdag d. 13. december 2017.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2.226,28 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 318,04 kr., og jeg har brugt 7 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid / timer
Forberedelse af tilsyn	9/11, 27/11-2017	2
Fysisk miljøtilsyn	28/11-2017	1,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	28/11, 29/11-2017	3,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Oplysninger i ansøgning om tilslutningstilladelse

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.