

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato

27. marts 2026

Sagsnr.

26-008465

Sagsbehandler

Julie Fabricius Lindberg

jufli@naestved.dk

AJ Coating ApS
Kornbuen 4
4700 Næstved

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på et kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 19. marts 2026.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger**I skal eftersende oplysninger om filter**

På tilsynet aftalte vi, at I eftersender oplysninger om renseeffektivitet på patron/kuvertfilter fra henholdsvis pulver og strålgritrensning .f.eks. om det er grovfilter (G4), M5, M6 eller finfilter (F7).

Vaskeplads nedlægges

Vi aftalte, at jeg på jeres vegne meddeler Alfa specialaffald, at vaskepladsen nedlægges, som derfor skal have en sluttømning, som I betaler for. Efterfølgende bør I få udløbet i samlebrønden afproppet.

Affaldssortering

I skal som virksomhed sortere affald i relevante affaldsfraktioner. I har fået tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald samt produktionsaffald.

Affaldsfraktionerne er endnu ikke registret i affaldsdatasystemet (ADS), da ejerskifte (nyt cvr-nummer) er sket sidst i 2025.

Det vurderes dog, at virksomhedens affald udsorteres og afhentes efter reglerne.



Tomme metalbøtter fra maling og lak

Rester af lak og maling bliver hentet som farligt affald. Tomme metalbøtter får I pt. hentet som farligt affald, men jeg vurderer, at det kan skrottes og afleveres som alm metalaffald, når det drejer sig om tømte beholdere, hvor rester på sider og bund er hærdet/dampet af i mindst 24 timer inden det smides i beholder til almindeligt metalaffald. Lågene skal forblive af, så affaldsmedarbejder/transportør kan se, at beholderne er tomme. Jf. datablad fra 2017 tilsynet på primer mm anbefales det også fra producenten, at tomme beholdere går til genanvendelse/skrotning. Stena har telefonisk bekræftet, at de kan bortskaffes sammen med det almindelige metalskrot, **når piktogrammer er streget over**. Så tag en snak med Stena omkring bortskaffelse af tomme metalbøtter på ny og evt. få afmeldt separat beholder til tomme metalbøtter, hvor der har være maling eller fortynder i.

Brugt malerfilter

Når I skifter malerfilter, sætter I dem udenfor for at dampe af inden de bortskaffes som restaffald. Dette gøres for at sikre, at de ikke selvantænder. Det blev på tilsynet konstateret, at der i den forbindelse drysser indtørret maling fra filteret. I bør derfor fremover sikre at håndtering/afdampning sker på fastbelægning, hvor malerstøvet kan fejes op.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.



Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	AJ Coating A/S Kornbuen 4 4700 Næstved 45811670
Virksomhedstype	A203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling.
Tilsynsdato	19.3 2026
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelser fra 2004
- Spildevandstillade fra 1997

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog driftsleder og ny ejer John Helstrup. Fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er metalmaling med våd- eller pulvermaling af større emner eller mindre partier.
- Afrensning af emner inden maling sker via sandblæsning.
- Bygningen er opdelt i administration, værksted med 1 kabine til pulver og hærdeovn samt 2/3 kabiner til vådmaling.



- Virksomheden beskæftiger ca. 7 personer, heraf 6 i produktionen.

Drifttid

- Der arbejdes kl. 6.30 -15, dog fredag til kl. 12.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i erhvervsområde.
- Der arbejdes for lukkede døre og porte.
- Kompresser i separat fyrrum mm.

Luftforurening:

- Der sandblæses med jerngrit, som frarenses udsugning via cyklon efterfuldt af selvrensende filter. Anlægget serviceret af eksternt firma ca. 1 gang om året. Udsugning ledes til afkast over tag.
- Pulvermaling frarenses i stort selvrensende posefilteranlæg, som også får eftersyn en gang om året. Emner hærdes i ovn opvarmet af gas.
- I vådkabiner sker udsugning gennem gulvfilter (paint stop med 90-98 % effektivitet over for malerstøv). Gulvfilter (95% M5 filter) skiftes ca. en gang om måneden, hvor der er størst maleaktivitet, mens lofftfilter til indsugning skiftes en gang om året. Der er journal på døren til hver kabine.
- Opvarmning af kabiner og hærdeovn sker med naturgas. I vådkabiner males der ved 20 grader, hvorefter emner tørres ved 60 grader i en halvtime.
- Der er 2 kabiner til vådmaling, men den ene kan deles op i to.

Spildevand:

- Der er indendørs vaskeplads, som er omgivet af aquadræn, men den anvendes ikke længere.
- Vaskeplads er tilsluttet sandfang og olieudskiller, som er tilmeldt tømningsordningen gennem Alfa-specialaffald. Tømmes pt. 1 gang om året.
- Der er planer om at etablere udendørs opbevaringsplads med asfalt.

Affald:

- Pulverrester hærdes og afleveres til brandbart.
- Malerfilter afleveres sammen med øvrige brandbart, når de er dampet af.
- Malingsrester afhentes af Alfa-specialaffald, som bliver hærdet i metalbøtter og opbevaret i lukket container.
- Fortynderaffald opbevares i 200 liter tønder, som afhentes af Bent Hansens malervare ApS. Det opsamles i tønder i blanderummet og flyttes udenfor, når de er fyldt til afhentning.
- Stålgrit opbevares i plastposer og afhentes som selvstændig fraktion af Stena til deponi.
- Der er container til:
 - Madaffald, som afhentes af Daka.Stena afhenter:



- Papir
- Pap
- Klar plast
- Farvet plast
- Hårdt plast
- Samt plast med oliespild
- Tomme metalmalerspande mm
- Restaffald

Der er piktogrammer på beholder.

Råvare:

- Tønder med ny fortynder står i aflåst metalskur med opsamlingskapacitet og pumpes over i mindre beholder.
- Vådmaling opbevares i rum med tæt belægning og opkant ved døråbningen eller i blanderum.
- Blanding af vådmaling sker via computer eller manuelt med udsugning.

Tanke:

- ingen.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.


Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Næstved kommune afmelder vaskepladsen, hvorfor den skal have en sluttømning.
- Virksomheden undersøger lukning af ikke benyttede afløb i samlebrønd.
- I eftersender oplysning på renseeffektivitet på patronfilter på henholdsvis pulver og sandblæsning.
- Næstved Kommune undersøger om tomme metalbøtter, hvor farligt indhold er fordampet, stadig skal mærkes som farligt?
- Malerfilter bør stå på tæt belægning, mens det damper af, så det ikke selvantænder i restaffaldscontainer.

Bilag:

- Kvitteringer for senest køb af kuvertfilter G4.

Fotos:





Affaldssortering i medarbejderkøkken.



Brugt filter fra vådmaling, som "damper" af



Tomme metalebeholder fra maling og fortyder. Plastcontainer var fuld, men mærket som brænd farlig mm.