

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Ringkøbing Entreprenørforretning / Ølstrup
Vognmandsforretning
Holstebrovej 39B
6950 Ringkøbing

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Steen Stokholm
Direkte telefon
99 74 17 79
E-post
steen.stokholm@rksk.dk
Dato
7. september 2023
Sagsnummer
23-016797

Tilsynsrapport for miljøtilsynet torsdag den 31. august 2023 hos Ringkøbing Entreprenørforretning / Ølstrup Vognmandsforretning, Holstebrovej 39B, 6950 Ringkøbing

| | |
|--------------|--|
| Adresse: | Holstebrovej 39B, 6950 Ringkøbing |
| Virksomhed: | Ringkøbing Entreprenørforretning / Ølstrup Vognmandsforretning |
| Cvr.nr.: | 29710708 |
| Type: | H51 |
| Miljøtilsyn: | Torsdag den 31. august kl. 15:00 |

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Indretning af vaskeplads

- På tilsynet talte vi om at der skal søges om en tilslutningstilladelse for spildevand fra vaskepladsen. I den forbindelse at der vil blive stillet krav til olieudskiller og sandfang. På tilsynet fik udleveret kontaktoplysninger på min kollega, som kan hjælpe dig videre med ansøgningen. Du vil i løbet af september tage kontakt og følge op på sagen.

Oplag af jord

- Virksomheden oplagrer jord, som er tilkøbt i forbindelse med entreprenørarbejder. Samt at der er opstillet flere lastbilcontainere. Vi talte om at der skal søges om en landzonetilladelse til



oplagringen samt en miljøgodkendelse. På tilsynet fik du udleveret kontaktoplysninger til min kollega, som kan hjælpe dig med ansøgningen. Du vil i løbet af september tage kontakt og følge op på sagen.

- Selvom virksomheden vælger at fjerne oplag med jord som oplyst senest til sommeren 2024, talte vi om at du vil tage kontakt til kommunen for at orientere om, at du forventer at have jordoplagerne midlertidig liggende indtil oprydningen er færdig.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynet var brug af vaskeplads, tilslutningstilladelse for spildevand samt opbevaring af olie- og kemikalier. Desuden blev der talt om virksomhedens oplag af jord og regler herfor.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

| Kategori | Beskrivelse | Score |
|----------|---|-------|
| A | Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der | 5 |

| | | |
|----------|---|----------|
| | er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder. | |
| B | Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse. | 3 |
| C | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø. | 3 |
| D | Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. | 3 |
| E | Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser. | 3 |

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest torsdag den 21. september 2023.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringsen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1579,76 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 451,36 kr., og jeg har brugt 3,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

| Arbejdsopgave | Tidspunkt / dato | Tid /timer |
|---|-------------------|------------|
| Forberedelse af tilsyn | 16. august 2023 | 0,5 timer |
| | 30. august 2023 | 0,5 timer |
| Fysisk miljøtilsyn | 31. august 2023 | 0,5 timer |
| Bearbejdning af tilsyn og registrering i database | 5. september 2023 | 1,0 timer |
| | 6. september 2023 | 1,0 timer |

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Venlig hilsen



Steen Stokholm