



Rapport for miljøtilsyn hos Semco Maritime, Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15.01.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	25490762
E-mail		P. nr.	1022409537

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-11-2024	Aftale	Efterkommet	Under tilsynet blev der konstateret affaldscontainere med en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i genanvendelige- og ikke genanvendelige fraktioner i respektive beholdere.
05-11-2024	Aftale	Efterkommet	Opbevaringspladsen skal være beskyttet mod vejrlig (afskærmet mod nedbør) og være sikret mod påkørsel efter det samme princip, som virksomheden i dag opbevarer uåbnede maler spande. Til orientering er der vedlagt Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. Fristen for indsendelse af fotodokumentation til opbevaring af malingsrester og malingspande i overensstemmelse med ovenstående fastsættes til 6. december 2024. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode. Virksomheden har den 11. november 2024 fremsendt fotodokumentation for en anden form for opbevaring.
15-01-2026	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev der konstateret en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner såsom papir, plast, træ- og metalaffald, m.m. i flere af de åbne, uoverdækkede containere. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i genanvendelige- og ikke genanvendelige fraktioner i respektive beholdere. På denne baggrund blev det aftalt, at der skal ske en sortering. Virksomheden oplyste, at der vil ske en sortering af de forskellige affaldsfraktioner af Kristian Rytter, som virksomheden allerede har indgået en aftale med, som affaldsindsamler og dokumentation for sortering og bortskaffelse vil blive eftersendt til Aalborg Kommune.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Aalborg Kommune gav den 22. december 2023 accept til anmeldelse om etablering af platforme til opstilling af transformestationer til havvindmøller på adressen Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst. Anmeldelsen omhandlede udførelse af bl.a. svejsning, slibning af transformestationer efter modtagelse og opstilling på platformene. Det var Bladt Industries A/S, der havde indsendt anmeldelsen, men i 2024 er aktiviteterne blevet overtaget af Semco Maritime, hvorfor det i dag er Secmo Maritime, der udfører aktiviteterne med de forudsætninger, som har ligget til grund for kommunens accept af anmeldelsen. Ud over svejsning og slibning, som sker i en godkendt telthal, sker der ligeledes udendørs svejsning, slibning og maling i meget begrænset omfang. Ligeledes udføres der vask af transformestationer på platformene.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
		07:00-18:00	07:00-14:00	-
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning og slibning	Slibestøv		mindst 99 % - filterklasse F

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1	9,5	1,0	0,40	0,41			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ét afkast til afledning af både svejserøg og slibestøv fra telthallen med mulighed for opkobling til 4 punktudsug.
Luft, filtre	Der er etableret Geo Filter GFB2, hvor filterringsgrad ifølge databladet er oplyst til at være på 99,97% for svejserøg. Den 25. september 2024 indsendte virksomheden en OML-beregning, da spredningsfaktor for slibestøvet var større end 250 mg/s. Ifølge OML-beregningen vil b-værdien på 0,01 mg/m ³ for slibestøv (ikke-rustfrit stål) kunne overholdes ved en afkasthøjde på 9,5 meter over terræn.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugt under miljøtilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Driften af virksomheden kan give anledning til støj som følge af transport til og fra virksomheden samt den interne transport på matriklen. Støjklilderne er hovedsageligt fra lastbiler, traktorer, af- og pålæsning af materialer samt støj ifm. vaskeprocesserne. Derudover vil der være støj ifm. brug af forskellige værktøjer (vinkelsliber, slag-nøgle og lignende), hvilket sker indenfor normal arbejdstid. Under tilsynet blev der ikke konstateret væsentligt støj fra virksomheden.
Støjklilder, udendørs	Udendørs støj kommer fra brug af højtryksrenser ifm. vask af transformerstationer.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	For virksomheden gælder de forudsætninger, som har ligget til grund for kommunens accept af anmeldelsen fra den 22. december 2023. Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, for at verificere virksomhedens overholdelse af støjgrænseværdier.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der kommer processpildevand ifm. vask af transformerstationer suppleret med det regnvand, som falder på vaskepladserne. Under tilsynet oplyste virksomheden, at processpildevand (vaskevand) og evt. det regnvand, som falder på pladserne under udførelse af vask, bliver opsamlet og bortskaffet af Kingo.
Spildevand, overfladevand	Når der ikke er opstillet transformerstation på platformene afledes overfladevandet til Aalborg Havns regnvandssystem. Da den nuværende afledning af overfladevand til Aalborg Havns regnvandssystem ikke stemmer overens med de korrespondancer, som har fundet sted forud for etablering og ibrugtagning af platformene, er kommunens spildevandsteam blevet orienteret om afledningen og der er igangsat en proces mhp. at vurdere, hvorvidt afledningen vil kunne tillades.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Opsamling og bortskaffelse af spildevandet sker via en godkendt virksomhed, hvilken ikke er omfattet af kravet om en tilslutningstilladelse. Hvis vaskevandet i stedet ønskes afledt til spildevandskloak, skal der ansøges om en tilslutningstilladelse.
Spildevand, egenkontrol	I 2024 er der indtil videre indsendt 2 analyser af processpildevandet. Når der udtages nye spildevandsprøver, skal kopi af analyserapporten indsendt til kommunens vurdering.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Platformene, hvorpå der sker vask af transformerstationer, er indrettet med fast belægning (asfalt) og med kontrolleret afledning mod afløb.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Afløbet fra platformene har forbindelse til både sandfang og olieudskiller.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Da alt processpildevand hidtil er blevet opsamlet, har der endnu ikke været behov for tømning eller inspektion af olieudskiller, men når udskilleren bliver ibrugtaget, så skal anlægget tømmes og efterses efter de gældende regler.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
15q	2011	021753-11		Diesel	6.000	Over terræn, uden-dørs			
15q	2006	0503690	2006	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, uden-dørs			
15q		021753	2011	Diesel	5.900	Over terræn, uden-dørs			18-05-2051

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
15q	198 6	764 86	1986	Diesel	4.000	Over ter- ræn, uden- dørs			30-08-2011
15q	200 9	016 860 -11	2009	Diesel	1.200	Inden- dørs			30-08-2049
15q			1990	Diesel	2.500	Over ter- ræn, uden- dørs			30-08-2020
15q	201 3	567 39	2013	Diesel		Over ter- ræn, uden- dørs			29-12-2043
15q	198 6	376 486		Fyrings- gasolie	10.00 0	Over ter- ræn, uden- dørs			
15q	200 9	016 860		Fyrings- gasolie	15.00 0	Over ter- ræn, uden- dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Alt råvarer til brug for svejse og slibeprocesser opbevares i telthallen. Maling opbevares i lukket containere med indbygget spildbakke.
Råvarer/Kemikalier, belæg- ninger	Telthallen er indrettet med fast belægning og uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Alt affald opbevares udendørs i containere på nær malingsrester og malingspande, som opbevares i en udendørs, overdækket spildbakke. Opbevaringspladsen skal være beskyttet mod vejrlig (afskærmet mod nedbør) og være sikret mod påkørsel efter det samme princip, som virksomheden i dag opbevarer uåbnede maler spande.
Affald, sortering	Under tilsynet blev der konstateret affaldscontainere med en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i genanvendelige- og ikke genanvendelige fraktioner i respektive beholdere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Malingsaffald opbevares udendørs i en overdækket spildbakke. Der blev ligeledes konstateret spild af maling på befæstet arealer omkring spildbakken. På denne baggrund er det aftalt med virksomheden, at opbevaringspladsen fremadrettet skal være beskyttet mod vejrlig (afskærmet mod nedbør) og være sikret mod påkørsel i overensstemmelse med kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger udenfor områder med drikkevandsinteresse.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke ført tilsyn på virksomhedens samtlige arealer. På de areal, hvorpå der sker opbevaring af malingrester, blev der konstateret mindre spild af maling på befæstet areal.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et område, som er omfattet af kommuneplanrammer for Aalborg Øst, område 4.8.1 3 Nørredybet, Landdybet. Området er omfattet af lokalplan 08-066 og er udlagt til bl.a. industri i miljø-klasse 4 – 6.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Regionens liste over muligt forurenede ejendomme på baggrund af de aktiviteter, der foregår eller har foregået.
Bæredygtighed*	Hovedparten af virksomhedens aktiviteter udføres udendørs, hvorfor der er fokus på energiforbruget ved orienterings- og arbejdslys på platformene mhp. at reducere unødvendige lyskilder.
Kampagne	Virksomheden er ikke omfattet af kampagnetilsyn.