

Tilsynsbrev og rapport

for landbrugstilsyn udført telefonisk den 29-08-2019 på ejendommen:

Fruergårdsvej 2
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Telefonisk samtale med ejer af maskinstation
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke længere tilladelse til erhvervsmæssigt dyrehold, idet staldanlæg er ændret til maskinstation.
 - Ejendommen lukkes ned for tilsyn relateret til dyrehold. Hvis der i fremtiden ønskes erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen kræver dette tilladelse/godkendelse af kommunen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke længere tilladelse til erhvervmæssigt dyrehold, idet staldanlæg er ændret til maskinstation/lager.

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ifølge CHR-register er dyreholdet ophørt 26-03-2018.

Opbevaringsanlæg

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Jørgen Kristian Hedeager Nielsen	Hedevangsvej 4A		2.400,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	28-05-2016	10	572	2.289	Beholderkontrol udført 28-05-2016.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.289 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Flydelag: Ikke set. - Logbog: Ikke set.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 605 m ³ . er revet ned.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 84.2268, 84.2542 og 84.2074): 112.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Zone rundt om boringer: Boringer ikke set.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-08-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.