



Rapport for miljøtilsyn hos Beritech Tank A/S, Kystvejen afdeling, Kystvejen 54 A, 9400 Nørre- sundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16.04.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98777979	CVR nr.	42464988
E-mail	lht@beritech.dk	P. nr.	1027326575

Virksomhedstype	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
Godkendelsesdato	---
Tilslutningstilladelse spildevand	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-07-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres driftsjournal over kontrol med filtre og belægnings
25-07-2023	Aftale	Efterkommet	Affaldssortering skal forbedres
25-07-2023	Aftale	Efterkommet	Affaldsstrømme fra virksomheden skal kunne følges
25-07-2023	Aftale	Efterkommet	Skyllevand skal opbevares sikret mod spild og beskyttet mod vejrlig
25-07-2023	Henstilling	Efterkommet	Udbygning i hal 54A og 54B skal anmeldes
25-07-2023	Aftale	Andre forhold	Servicesrapporter skal indsendes for filtre og afkast. Der følges op ved næste miljøtilsyn.
16-04-2026	Indskærpelse	Meddelt	Det indskræpes, at glasblæsningskabinen, syre-skyllekabinen og den udendørs tank til surt vand på 30 m ³ samt øvrige tilpasninger, som medfører en øget forurening, anmeldes jf. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 4 senest den 1. november 2026.
16-04-2026	Henstilling	Meddelt	Der skal fremsendes en opdateret beskrivelse af emissioner fra støvfrembringende processer, olietåge, syredampe og svejsning - afkast herfra og forureningsbegrænsende foranstaltninger, senest den 1. november 2026.
16-04-2026	Aftale	Meddelt	Forbruget af de væsentlige råvarer det seneste år eftersendes senest den 1. november 2026.
16-04-2026	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at driftsjournalen for det seneste år eftersendes senest den 1. november 2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden flyttede ind i produktionslokalerne den 2. juli 2021, hvor man lejede sig ind i hal A på Kystvejen 58A. Virksomheden har senere udvidet produktionen til hal B på Kystvejen 58B samt i halerne beliggende Kystvejen 52, Kystvejen 52H. Kystvejen 52K samt Kystvejen 54A - C. Virksomheden råder over mere end 15.000 m² produktionsareal. Virksomheden er en ordreproducerende virksomhed, der producerer tanke og maskiner i rustfri stål til fødevarerindustrien. Virksomheden er delt op i følgende afdelinger: el-afdeling, pladeafdeling, svejseafdeling, saveafdeling, slibeafdeling, overfladebehandling og montage. Der er i 2026 blevet etableret en syre-skyllekabine ved Kystvejen 54A (Hal 1B), hvor sammensvejsede emner bejdes og afvaskes. Skyllevandet ledes til ledes til en 30 m³ tank, som står udendørs. Endvidere er der etableret en sandblæsningskabine. Kabinerne og tanken mangler den nødvendige anmeldelse efter maskinværkstedsbekendtgørelsen. Skyllekabinen øst for hal 58B er blevet nedlagt i forbindelse med der er etableret en ny i hal 1B. Ved miljøtilsynet i 2026 blev det oplyst, at der ikke længere anvendes eksternt firma til bejsearbejdet.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
15.000	125	05:00-23:00	08:00-20:00	08:00-22:00
Miljøledelse				
ISO 14001				

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme og naturgas. Har en gasinstallation. Overvejer at anskaffe varmepumper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<u>Kilde ID 1:</u> kilde ID 1 modtager luft fra flere forskellige processer. Afkastet har en max afkastmængde på 33.000 m³/t fordelt på svejsepladser, båndsav, søjlebord og sliberum. Anlægget er dimensioneret til 36.000 m³/t. Afkastet er ført 1 m over tag. - Svejsepladser: Udsugning fra 36 svejsepladser spredt ud over hal A og B. Udsugningskapaciteten er på 24.000 m³/t. Svejserøgen renses med et patronfilter FT/13 med mindst 99,9 % rensning før det ledes til fælles afkast som er ført 1 m over taget. 90% af svejseprocesserne udføres som TIG-svejsning. Der er få tilfælde, hvor der anvendes Mig/Mag svejsning. Det er fx når der fremstilles store tanke, hvilke kun udføres på bestilling, eller nogle få andre emner. Der er en samtidighedsfaktor for svejsning på ca. 40 %. - Båndsav: På båndsav i hal 58B benyttes kølesmøremiddel og er derfor udstyret med udsugning. Udsugningskapaciteten er på 500 m³/t og udstyret med olietågefilter med en filtreringseffektivitet op til 85% ved normal drift. Efter rensning i olietågefilter føres luften videre til samme patronfilter som renses svejserøgen og der opnås derved mindst 99,97% rensning inden luften udledes med fælles afkast. - Søjlebord: Udsugning fra søjlebord i hal 58B hvor der benyttes kølesmøremiddel. Udsugningskapaciteten er på 500 m³/t. Udsug er udstyret med olietågefilter med en filtreringseffektivitet op til 85% ved normal drift. Efter rensning i olietågefilter føres luften videre til samme patronfilter FT/13 filter som kilde ID 1. - Sliberum: Procesudsugningsventilatoren, som betjener sliberumsudsugningen, er placeret i en lydkasse i hal 58B over sliberummet. Anlægget er projekteret efter en samlet luftmængde på 8.000 m³/h. For filtrering af udsugningsluften er der tilkoblet 2 stk. GFB".9-3 filtre. Afkastluften er ført til Kilde ID 1. For trykovervågning er der etableret en automatisk-/styring. I sliberummet er der i alt 5 stk. udsugningsarme. Ved hver sugearm er der etableret Powersmart strømforsyning samt motorspjæld for behovsstyring af udsugningsanlæg. <u>Kilde ID 7:</u> Svejseudsug fra 5 svejsesteder i klip og buk hal 52H. Udsugningskapaciteten er på 8000 m³/t. Svejserøgen renses med et patronfilter FT/13 med mindst 99,9 % rensning. Afkastet er ført 1 m over tag. På virksomheden findes også orbitalsvejsere. Orbitalsvejsere er en svejseproces, der foregår i et lukket system, hvor man svejser rør sammen. Der er ingen røgudvikling mv., så derfor er de ikke tilkoblet udsugningsanlægget. Der ses nærmere på dette ved næste miljøtilsyn. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der mangler etablering af punktudsug i børsteafdelingen i hal 2.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er etableret nyt udsugningsanlæg i hal 10 til savning. Generelt vurderes det, at der er lavet mange ændringer på udsugningsanlæggene - flere er kommet til og andre er blevet sløjfet - som kan have miljømæssig betydning. Det henstilles derfor, at der fremsendes en opdateret beskrivelse af emissioner fra støvfrembringende processer, olietåge, syredampe og svejsning - afkast herfra og forureningsbegrænsende foranstaltninger, senest den 1. november 2026.
Lugt	Der blev ikke observeret lugt ved tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke observeret generende støj ved tilsynet. Støjkilderne er følgende: Kompressor, udsug, slibning, skæring, transport m.m. Der er monteret støjdæmpning på luftafkastene. Alle truckene kører på el.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har ingen processpildevand. Skyllevandet fra syre-/skyllerummet ikke går til spildevandssystemet, men opsamles i en tank og bortskaffes som affald.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et område der er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb. Virksomheden skal derfor være opmærksom på, hvilke aktiviteter der foregår nær en regnvandsrist, som kan give anledning til forurening af overfladevandet.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er to fedtudskillere i forbindelse med kantinen. Der er en olieudskiller i forbindelse med den indendørs vaskeplads. Det blev oplyst, at vaskepladsen ikke længere anvendes. Det overvejes at tage olieudskilleren ud af drift, hvilket skal foretages af en autoriseret kloakmester. En anden mulighed er at pejle olieudskilleren manuelt en gang årligt, som registreres i driftsjournal. Den skal tømmes efter behov, hvilket ikke forventes at blive aktuelt, medmindre vaskepladsen anvendes igen.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Køle-/smøremiddel	15		Liter			Indendørs, bag opkant	2023
Rustfrit stål	330		Ton			Udendørs	2023
Stål	1.250		Ton			Udendørs	2023
Bejdsesyre	50		Kg			Indendørs, bag opkant	2023
Spraybejdse	1.600		Kg			Indendørs, bag opkant	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ingen bemærkninger i forhold til opbevaring af råvarer. Det blev aftalt, at forbruget af de væsentlige råvarer det seneste år efterendes senest den 1. november 2026 .

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved tilsynet blev indberetninger fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem gennemgået. Stena afhenter alt virksomhedens affald. Mængden af træaffaldet er blevet væsentligt reduceret, da mere emballagetræ fra modtagelse af råvarer genbruges direkte på virksomheden. Det blev oplyst, at vandige rensesvæsker indeholdende farlige stoffer (EAK-kode 11 01 11) er fra rensning af produktionsrørsystemer med citronsyre. En affaldsfraktion der er steget markant fra 73 tons i 2024 til 138 tons i 2025. Det kunne konstateres, at Beritech på Kystvejen sorterer madaffald, men bortskaffelsen er ikke blevet indberettet i Affaldsdatasystemet i 2025. Virksomheden skal sikre, at Stena får registreret alt affaldet de henter i Affaldsdatasystemet, så virksomhedens affaldsstrømmen kan følges. Mængden af restaffald er faldet fra 67 tons i 2024 til 48 tons i 2025, hvilket kan indikere at affaldssorteringen er blevet optimeret.
Affald, opbevaring	Fast affald opbevares udendørs på en befæstet plads. Der ses nærmere på affaldsopbevaring ved næste miljøtilsyn, herunder også den nyetableret tank til surt vand.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger udenfor indvindingsopland og områder med drikkevandsinteresse.
Generelle bemærkninger	Ved tilsynet kunne det konstateres, at virksomheden havde etableret en glasblæsningskabine ved Kystvejen 54B, en syre-skyllekabine og en udendørs tank til surt vand på 30 m³ ved Kystvejen 54A samt flere mindre tilpasninger, så som nyt udsugningsanlæg til savning i hal 10. Iht. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 4 skal udvidelser eller ændringer af bestående virksomheder, der indebærer forøget forurening, anmeldes til miljømyndigheden via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Se hvad anmeldelsen skal indeholde i bekendtgørelsens bilag 1. Det indskræpes, at glasblæsningskabinen ved Kystvejen 54B, syre-skyllekabinen og den udendørs tank til surt vand på 30 m³ ved Kystvejen 54A samt øvrige tilpasninger, som medfører en øget forurening, anmeldes jf. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 4 <u>senest den 1. november 2026.</u> Efter anmeldelsen vil det blive vurderet, om tanken til surt vand kræver en § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden har oplyst, at de har ønske om etablering af drejemaskine, søjleboremaskine og fræser i hal 11 (montageafdeling), hvilket ligeledes <i>skal anmeldes</i> inden etablering efter maskinværkstedsbekendtgørelsen. Der er etableret et demorum til fileteringsmaskiner med tilhørende fedtudskiller ved Kystvejen 54 A. Idet der er begrænset aktivitet i demorummet, og ikke medfører en væsentlig forurening, så skal det ikke anmeldes efter maskinværkstedsbekendtgørelsen, <u>men bør beskrives kort i forbindelse med de øvrige anmeldelser.</u> Ved tilsynet blev det oplyst, at virksomheden havde lukket afdelingen på Svendborgvej 5, 9220 Aalborg Øst med udgangen af februar 2026.
Planforhold	Virksomheden ligger i byzonen i kommuneplanramme nr. 2.2.11 – Byplanvedtægt nr. 11 Havne- og industriområdet i Bouet: Området anvendes til erhvervsformål i form af tung industri, transport- og logistikvirksomheder, og butikker til lokalområdets forsyning, eller butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Kommuneplanen tillader erhverv i miljøklassen mellem 4 – 6. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer som indehaver, bestyrer, portner eller lignende. Kommunalbestyrelsen kan endvidere tillade, at der inden for området opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg - såsom vuggestuer, børnehaver og lignende - til betjening af området.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden har fået en elektronisk platform til driftsjournal og egenkontrol. Det blev aftalt, at driftsjournalen for det seneste år eftersendes <u>senest den 1. november 2026</u>, hvor det vil blive vurderet, om den lever op til maskinværkstedsbekendtgørelsens § 33 og § 34. Det blev oplyst, at der er log på filterkasserne efter patronfilter og at der udføres månedligt fysisk eftersyn. Endvidere udføres der halvårligt eftersyn af eksternt ventilationsfirma samt det årlige lovpligtige eftersyn.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden har fokus på affaldssortering, og der er udpeget en person til at være særligt ansvarlig for området. De seneste par år har der været fokus på, at genbruge træemballage, som ankommer med råvarerne, ved blandt andet at bruge det til adskillelse af færdigprodukter. Det blev drøftet, at defekte EU-paller kan sendes til genbrug. Det blev drøftet, hvordan virksomheden har fokus på spildprocent i produktionen (råvarer/affald mængde), og hvordan det fokus kan øges - bæredygtigheds-nøgletal. Virksomheden har været miljøcertificeret efter ISO 14001 i omkring 3 år. Det kræver at virksomheden årligt fastsætter nogle miljømål som for 2026 er følgende: • Forbrug af vedvarende energi skal øges • Forbrug af energi og vand skal reduceres • Oplysningskampagne om affaldssortering for medarbejderne • Fokus på indkøb og lagerplads Beritech har nedsat en arbejdsgruppe som specifikt forholder sig til de anvendte kemiprodukter, og har reduceret samt substitueret en del kemiprodukter. Virksomheden overvejer at anskaffe varmepumper. Der indsamles tøj fra medarbejderne, som sendes videre til foreningen Tanzibarn, som sender donationerne til Tanzania.