



Opfølgende tilsynsrapport

Virksomheds navn/ ejer	Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning
Adresse	Hedevold 16, Hjørring
Dato for tilsyn	01.11.2017
Virksomhedstype	K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
CVR-nr.	21726583
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Vilkår i miljøgodkendelsen om indretning af pladsen

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser: Opfølgning		
		Manglende beplantning af volden mod øst i medfør af vilkår 20 og 21 i miljøgodkendelsen.

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.